



# MAGNET-SPANNTECHNIK

SPANNTECHNIK MIT PRÄZISION UND LEISTUNG



7/



KATALOG I

# **MAGNETSPANNTECHNIK**

SPANNTECHNIK MIT PRÄZISION UND LEISTUNG









Piktogramme für geeignete Bearbeitungsverfahren (weitere Hinweise zur Kataloghandhabung siehe Seite 9)







Fräsen



Drehen



Bohren



Senk-Erodieren



Draht-Erodieren



Messen



Entmagnetisieren



## **INHALTSVERZEICHNIS**

PIKTOGRAMN	Л	SEITE	KAPITEL
	Unternehmen SAV	03 - 16	
PERM	Permanent-Magnete	17 - 32	1
E	Elektro-Magnete	33 - 52	2
EP	Elektro-Permanent-Magnete	53 - 94	3
<u> </u>	Kombinationslösungen	95 - 108	4
	Entmagnetisieren	109 - 114	5
	Sinustische	115 - 126	6
<b>=</b>	Elektrohaft- und Hubmagnete	127 - 138	7
	Polplatten, Magnetspannblöcke und -prismen	139 - 150	8
<u>/_</u>	Schweißhilfen und Spreizmagnete, Magnetstative	151 - 158	9
мах • <b>-म</b> ∰∰••	Technische Hinweise Magnetspanntechnik	159 - 178	10

Anwendungsbezogene Auswahlkriterien auf Seite 10 bis 15Auswahl nach SAV Bestellnummern auf Seite 179



DAS UNTERNEHMEN

# JAHRE PRODUKTION



## SYSTEMPARTNER FÜR:

- Spanntechnik magnetisch-hydraulisch-mechanisch-vakuumtechnisch
- Stationäre und umlaufende Spanntechnik nach allen Prinzipien
- Schwerlastheben

- Automatisierungslösungen
- Normalien
- Sonderlösungen





#### DIE SAV-GRUPPE

#### SAV PRODUKTIONS- UND TECHNOLOGIECENTER

#### **Deutschland Hauptsitz**

Vertrieb und Marketing - Deutschland, Österreich, Schweiz



#### **SAV Spann- Automations-**Normteiletechnik GmbH

Schießplatzstraße 36+38a D-90469 Nürnberg Deutschland

Tel.: +49 - 911 - 9483-0 Fax: +49 - 911 - 4801426 Email: info@sav-spanntechnik.de



#### Werkzeuge - Spannsysteme

Autenbachstraße 12 D-73035 Göppingen Deutschland

Tel.: +49 - 7161 - 94312-0



#### **SAV Automation GmbH**

#### SAV Automation GmbH Göppingen

Autenbachstraße 12 D-73035 Göppingen Deutschland

Tel.: +49 - 7161 - 94312-24



#### **SAV Automation GmbH** SAV Automation GmbH Mittweida

Leipziger Straße 29 D-09648 Mittweida Deutschland

Tel.: +49 - 3727 - 9995-200

#### **SAV Produktions GmbH** Nürnberg-Eibach

Gundelfinger Straße 8 D-90451 Nürnberg-Eibach Deutschland



Leipziger Straße 29-31 D-09648 Mittweida Deutschland



Leipziger Straße 31 D-09648 Mittweida Deutschland



Lasthebemagnete und -systeme

Industrieweg 9 NL-5531 AD Bladel Niederlande

Tel.: +31 - 497 - 38 38 35

#### **EMATECH GmbH**

Elektronik- und Magnettechnik

Luitpoldstraße 32 D-87700 Memmingen Deutschland











## SAV INTERNATIONALE NIEDERLASSUNGEN

**Tschechien** Vertrieb und Marketing – Zentral- und Osteuropa



#### SAV CZECH spol. s. r. o.

Kotojedy 56 CZ-767 01 Kroměříž Tschechische Republik Tel.: +420 - 573 - 334 062



#### SAV Walker Hagou B.V.

Industrieweg 9 NL-5531 AD Bladel Niederlande

Tel.: +31 - 497 - 38 38 35



Vertrieb und Marketing - Nord Amerika SAV-North America Inc.

250 Nutmeg Road South STE South Windsor, CT 06074, USA Tel.: +1 - 860 - 882 - 0841



Vertrieb, Service und Marketing - Asien

A7 Factory Building, No.8 Chuangye Road, Zhenjiang Industrial Park, Zhenjiang District Shaoguan, Guangdong PRC.

Tel.: +86 - 0751 - 8838228









Vertrieb und Marketing - Polen





ul. Hetmańska 38 PL-85-039 Bydgoszcz Polen Tel.: +48 - 52 321 91 40



#### **DIE FERTIGUNG**

#### Fertigung von Standard- und Sonderlösungen

Die gefertigten Produkte umfassen:

- Magnetspannplatten nach allen Prinzipien
- Lasthebesysteme
- Vorrichtungen
- Kraftspannfutter
- Automatisierungslösungen
- Prototypenbau
- Präzisionsgeräte



Für die Umsetzung der an den CAD-Arbeitsplätzen konstruierten Produkte stehen moderne, leistungsfähige Maschinen an unseren Produktionsstandorten.

Wir produzieren in Deutschland in den Fertigungsstätten Nürnberg und Mittweida, und in weiteren europäischen Standorten.

Standard-Produkte setzen wir selbstverständlich in der eigenen Fertigung ein.

Dies ermöglicht unserem erfahrenen Entwicklungsteam die Produktspezifik dieser Erzeugnisse ständig zu verbessern und praxisgerecht zum Nutzen unserer Kunden weiterzuentwickeln.

Die für Sie entscheidende Präzision und Qualität wird dabei ständig durch unser Qualitätsmanagement kontrolliert.

Die SAV ist zertifiziert nach ISO 9001.







## Eigene Produktion mit


- 55 CNC-Bearbeitungszentren bis 5000 mm Bearbeitungslänge und 3000 mm Breite
- 2 Portalfräsmaschinen Portaldurchgang 3m, Tischlänge 5m
- 4 HSC 5-Achs-Fräsmaschinen
- 50 Profil- / Flach- / Koordinaten- / Außen- und Innenrundschleifmaschinen bis 4000 mm Bearbeitungslänge
- Magnetprüfstand bis 50.000 kg

- 12 Draht- und Senkerodiermaschinen
- 4 CNC-Drehmaschinen
- 1 Kopf-Drehmaschine, Planscheibendurchmesser 3000 mm
- 4 Koordinatenmessmaschinen, Messbereich: x=600 mm, y=1000 mm, z=465 mm
- 1 Kunststoffspritzgießmaschine






#### KONSTRUKTION UND ENTWICKLUNG



### Konstruktion von Standard- und Sonderlösungen

An modernen CAD-Arbeitsplätzen konstruieren unsere Mitarbeiter die Präzisionsprodukte für Standard- und Sonderlösungen, um Ihnen ausgereifte Produkte mit hohem Know-how anbieten zu können.



Die für die Konstruktion von Magnetsystemen erforderlichen Fachkenntnisse kommen unseren Kunden bei der Anwendung und im täglichen Einsatz zugute.

Die über Jahre gesammelten Erfahrungen auf dem Gebiet der Sonder-, Spann- und Hebesystemlösungen fließen in die Entwicklung unserer Standardprodukte für optimale Ergebnisse und den möglichst flexiblen Einsatz unserer Produkte ein.



## Vorsprung durch Technik für SAV nicht nur ein Schlagwort

Forschung und Entwicklung ist für uns die Grundlage des Erfolges. Wir entwickeln für unsere Kunden Magnet-, Hydraulik-, mechanische und vakuumtechnische Lösungen sowie Werkzeuge und Prototypen nach Kundenspezifikationen.

Zur Verfügung stehen ca. 20 vernetzte CAD-Arbeitsplätze an mehreren Standorten. Alle sind ausgestattet mit 3D-Systemen sowie

FEM-Programmen zur magnetostatischen, thermischen, statischen und dynamischen Analyse.

#### Entwicklungskompetenz in:

- Magnetik
- Automatisierungstechnik
- Hydraulik
- Steuerungstechnik
- Mechanik


- stationäre und umlaufende **Spanntechnik**

Vakuumtechnik

Die Entwicklungen werden durch CAD/CAM-Applikationen und PEPS CAD/CAM V4.2.7 in der Fertigung umgesetzt.



## MAGNETBAU MIT PRÄZISION UND LEISTUNG





# SAV+ SICHERT

- Qualität, Betriebssicherheit und Lebensdauer
- → Wirtschaftlichkeit
- Präzisionslösungen
- Problemlösungskompetenz
- Leistungsfähigkeit, Werkstück bezogen
- Flexibilität durch Entwicklung und eigene Produktionstechnologie
- → Innovation neue Technologien
- → Anwendungen "Made in Germany"

## SPANNMAGNETE ZUM FRÄSEN, SCHLEIFEN, DREHEN, ERODIEREN

- ninimale Spann- und Rüstzeiten
- magnetisch aktive Werkstückpositionierung
- 🔷 5-Seiten- bzw. 3-Seiten-Bearbeitung
- universell und flexibel
- → verschleißfrei
- → sicher in Prozess und Aufspannung
- hoher Wirkungsgrad
- extreme Spannkräfte
- optimale Werkstückdämpfung
- → kompletter Maschinentisch nutzbar
- → gute Automatisierbarkeit
- Kombinationslösungen







#### KATALOGHANDHABUNG

#### Suchmöglichkeiten

- 1. Produktspezifische Wahl, wie z.B. Permanent- oder Elektro-Magnete, oder aber Entmagnetisieren oder Polplatten: siehe Seite 3 Inhaltsverzeichnis.
- 2. Bearbeitungsbezogene Auswahl: siehe Seiten 10 bis 15
- 3. Artikelnummer: siehe Seite 179

#### Die Auswahl der geeigneten Magnetspannplatte in 3 Schritten

- 1. Welche Bearbeitung? Nur gewisse Typen sind z.B. für Fräsarbeiten geeignet.
- 2. Werkstückabmessungen, am meisten vorkommend, vor allem kleinstes, dünnstes, ergibt Polteilung.
- 3. Größe des Spannmagnets: Permanent-Magnete gibt es meistens (nur) bis 600 x 300 mm.

Im weiteren spielt auch der Werkstoff Ihrer Produkte eine wichtige Rolle. Wir beraten Sie gerne.

#### Piktogramme für geeignete Bearbeitungsverfahren















Schleife

Drehen

Bohren Senk-Erodieren

Draht-Erodieren

sen Entmagnetisier

Einige Kapitel beginnen mit technischen Hinweisen und Anwendungsbeispielen. Sie finden eine Zusammenfassung von magnettechnischen Grundlagen und aus der Praxis resultierenden Erfahrungen im Kapitel 10, die Ihnen weitere Informationen zur effektiven Nutzung bieten.

In den Kapiteln 2 und 3 sind zu den Magnetgrößen passende Steuerungstypen und Steuereinheiten zugeordnet. Diese sind nicht im Lieferumfang der Magnete enthalten und müssen separat bestellt werden.

Allgemeintoleranzen, soweit nichts anders vermerkt: Längenmaße nach DIN ISO 2768-1-m Form- und Lage nach DIN ISO 2768-2-K Metrisches ISO-Gewinde nach Toleranzklassen mittel

#### Haftkraftangaben, soweit nichts anders vermerkt:

Die spezifischen Haftkraftangaben in den Kapiteln als Haftkraft pro Werkstückfläche in N/cm² sind Nennwertangaben! Sie beziehen sich auf ein Prüfwerkstück mit 100 mm Länge, 100 mm Breite und 40 mm Höhe aus St 37 mit geschliffener Oberfläche. Liegen dem Anwendungsfall andere Bedingungen zugrunde, sind die angegebenen Nennhaftkräfte nicht mehr gültig.

Die Nennhaftkräfte in Newton für Elektro- und Permanent-Elektro-Haftmagnete gelten bei 100% Belegung der Haftfläche und bei optimaler Belegungsdicke für ein geschliffenes Werkstück aus St 37. Im weiteren spielt auch der Werkstoff Ihrer Produkte eine wichtige Rolle. Wir beraten Sie gern.

#### Angaben zu elektrischen Geräten:

Die relative Einschaltdauer (ED) in % bezieht sich, falls keine anderen Angaben vorhanden, auf eine Spieldauer von 10 min.

Technische Weiterentwicklung bleibt vorbehalten.

Für Druckfehler und Irrtum können wir keine Gewähr übernehmen.

Für entsprechende Hinweise bedanken wir uns vorab.

#### Copyright:

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklichen Genehmigung der SAV GmbH Nürnberg.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. Die gewerbliche Nutzung von Texten und Abbildungen ist nur nach Absprache mit dem Herausgeber, SAV Spann- Automations- und Normteiletechnik GmbH Nürnberg, zulässig.

© SAV Spann- Automations- und Normteiletechnik GmbH 2012 Satz und Layout: Design-Agentur-Otto, 2012



## Permanent-Magnetspannplatten, rechteckig Eigenschaften:

- mechanische, manuell betätigte Schaltung sehr niedriges Magnetfeld, kein Haften von Spänen
- keine Wärmeverzüge durch elektrische Energiezufuhr
- nalettierhar

- sel - ke - pa - Ba	echanische, manuell betätig hr niedriges Magnetfeld, ke ine Wärmeverzüge durch el lettierbar jugröße mit einer Schaltung stengünstig		Schleifen	Fräsen / Bohren	Hartfräsen	Senkerodieren	
SAV 220.30		Universal-Palette	Kapitel 1 Seite 20	/	_	-	~
SAV 220.31		Palette für schwer spannbare Werkstücke	/	<b>/</b>	<b>/</b>	~	
SAV 220.32	1	zum Spannen von mittelgroßen bis großen Teilen, adaptierbar zu den meisten Nullpunktspannsystemen	/	/	-	~	
SAV 220.33		zum Spannen von mittelgroßen bis großen Teilen beim HSC-Fräsen und Bohren, adaptierbar zu den meisten Nullpunktspannsystemen	_	<b>/</b>	/	_	
SAV 243.01		universeller Standard-Schleifmagnet, palettierbar	/	-	-	~	
SAV 243.07		niedrige Bauhöhe, palettierbar	Kapitel 1 Seite 23	/	_	-	~
SAV 243.10		für kleine, schwer spannbare Werkstücke	Kapitel 1 Seite 24	/	/	<b>/</b>	~
SAV 243.11	· Community of	universeller Fräsmagnet, palettierbar			<b>/</b>	/	-
SAV 242.90		Magnet-Spannwinkel	Kapitel 1 Seite 22	/	_	_	<b>~</b>
SAV 242.91		Ausführungen auf Kundenwunsch	Kapitel 1 Seite 22	_	<b>/</b>	~	_

0

Bohren

1



Perı	manent-Rundmagn	ete					
	eis: undmagneten Angaben zur ahl nach Kapitel 10 beacht						
				Rundschleifen	Drehen	Hartdrehen	Senkerodieren
SAV 244.02		ab ø 200 zum Drehen, für plattenförmige Werkstücke	Kapitel 1 Seite 26	<b>V</b>	<b>/</b>	-	_
SAV 244.03		geringes Eigengewicht, für dünne Teile	Kapitel 1 Seite 27	<b>V</b>	_	-	_
SAV 244.04		niedrige Bauhöhe, für dünne Teile, auch zum Senkerodieren	<b>/</b>	-	-	~	
SAV 244.05		haftstarker Magnet für plattenförmige Teile, auch zum Drehen	Kapitel 1 Seite 28	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	_
SAV 244.06		haftstarker Magnet für ringförmige Teile, auch zum Hartdrehen	Kapitel 1 Seite 29	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	_
SAV 244.07		enge Polteilung bei hoher Haftkraft, für kleine und schwer spannbare Teile  Kapitel 1 Seite 30		<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
SAV 244.10		Zusatzmagnet mit kleinem Durchmesser, für kleine Werkstücke	Kapitel 1 Seite 28	<b>/</b>	-	-	_



## Elektro-Magnetspannplatten und -Rundmagnete

# Eigenschaften: 4 - Krafterzeugung durch dauerhafte Stromzufuhr - tiefe Magnetfelder für größere Luftspalte - nicht palettierbar - bei Rundmagneten max. Drehzahl nach Kapitel 10 beachten - Wärmedehnung von einigen 0,01 mm je nach Einschaltdauer - Auslegung für 100% ED - stabile Haftkräfte auch bei relativ tiefer Zerspanung von dünneren Blechen Schleifen - je nach Bauart auch mit Wasserkühlung - gute Entmagnetisierqualität und Reproduzierbarkeit der Haftkräfte - Haftkrafteinstellung und Entmagnetisierung über Steuergerät Quer-Feinpolteilung für dünne Werkstücke Kapitel 2

SAV 2		40 x 40 mm, Werkstückorientierung längs	Seite 36		_	_	_	_
SAV 243.41		Längs-Feinpolteilung für dünne Werkstücke 40 x 40 mm, Werkstückorientierung quer	Kapitel 2 Seite 38	<b>/</b>	_	_	-	_
SAV 243.42		niedriges Magnetfeld mit enger, echter Polteilung	Kapitel 2 Seite 40	<b>/</b>	_	_	-	-
SAV 244.40		für ringförmige Werkstücke, Einsatz von Polschuhen, zur Werkstückfreistellung möglich	Kapitel 2 Seite 42	_	_	_	<b>/</b>	<b>/</b>
SAV 244.41		für mehrere Werkstücke auf Teilkreis und dünne Platten, Zentrum ist nicht magnetisch	Kapitel 2 Seite 44	_	_	_	<b>/</b>	<b>/</b>
SAV 244.43	F	für dünne Platten, Zentrum ist magnetisch	Kapitel 2 Seite 46	_	_	_	<b>/</b>	_
SAV 244.45		zum Gleitschuhschleifen von dünnen Ringen (Wälzlagerringen)	Kapitel 2 Seite 47	_	_	_	~	_

 $\bigcirc$ 

Drehen

4

Rundschleifen

Hartfräsen

Fräsen / Bohren





 $\bigcirc$ 

#### **AUSWAHLKRITERIEN**

## **Elektro-Permanent-Magnetspannplatten** rechteckig

#### Eigenschaften:

- Krafterzeugung durch Stromimpuls mit Dauer 800 ms
- kein dauerhafter Energieverbrauch
- keine Wärmedehnungen, Höchstpräzision beim Schleifen
- mit Stecker palettierbar
- je nach Bauart auch mit Entmagnetisierzyklus

<ul> <li>je nach Bauart auch mit Entmagnetisierzyklus</li> <li>maximale Betriebssicherheit</li> <li>extreme Haftkräfte bei Magnetplatten zum Fräsen</li> <li>Auslegung für 3 min kleinste Zyklusdauer (Zeit Teil zu Teil), kürzere Zyklusdauern auf Anfrage möglich</li> <li>Haftkrafteinstellung und Entmagnetisierung über Steuergerät</li> </ul>					Fräsen / Bohren in Universalanwend	Taschen- und Fensterfräsen	5-Seiten-Fräsen	Plan- und Konturfr Schweißnahtvorberg	Palettieren HSC-Fräsen	Schienen-Fräsen	Hartfräsen
SAV 243.70		niedriges Magnetfeld mit enger, echter Querpolteilung	mit enger, echter Querpolteilung			_	_	_	_	_	_
SAV 243.71		für dünne Werkstücke mit min. Auflage 40 x 40 mm, Werkstückorientierung quer	mit min. Auflage 40 x 40 mm, /erkstückorientierung Kapitel 3 Seite 60			_	_	_	_	_	_
SAV 243.72		mit magnetisch aktiven Anschlägen zur autom. Werkstückausrichtung für dünne Teile	Kapitel 3 Seite 62	/	_	_	-	~	_	-	-
SAV 243.73		für dünne Werkstücke mit minimaler Auflage 40 x 40 mm, Werkstückorientierung längs	Kapitel 3 Seite 64	/	_	_	_	-	_	-	_
SAV 243.76 SAV 220.76	p=35	mit Entmagnetisierzyklus, für dünne Werkstücke	Kapitel 3 Seite 66	_	-	~	-	~	~	_	/
SAV 243.76 SAV 220.76	p=60	mit Entmagnetisierzyklus, für universelle Anwendung, Polschuhe möglich	Kapitel 3 Seite 66	_	~	~	<b>/</b>	~	~	_	~
SAV 243.76 SAV 220.76	p=85	mit Entmagnetisierzyklus, für dickere und größere Werkstücke, Polschuhe möglich		_	<b>/</b>	_	<b>/</b>	-	<b>/</b>	_	<b>/</b>

(O)



**Elektro-Permanent-Magnetspannplatten** 

rech	teckig									
		Schleifen	Fräsen / Bohren in Universalanwendung	Taschen- und Fensterfräsen	5-Seiten-Fräsen	Plan- und Konturfräsen Schweißnahtvorbereitung	Palettieren HSC-Fräsen	Schienen-Fräsen		
SAV 243.77	p=27,5	niedriges Magnetfeld mit extremer Haftkraft und sehr gutem Luftspaltverhalten	mit extremer Haftkraft Kapitel 3 und sehr gutem Seite 69 Luftspaltverhalten				<b>/</b>	<b>/</b>	_	_
SAV 243.77	p=55	extreme Haftkraft, für universelle Anwendung, Polschuhe möglich	_	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	_	_	_	
SAV 243.77	p=85	extreme Haftkraft für dickere und größere Werkstücke, sehr gutes Lufts- paltverhalten für Rohteil- spannung, Polschuhe möglich	_	_	_	<b>/</b>	_	_	_	
SAV 243.77- Rail		mit magnetisch aktiven Anschlägen zur Werkstück- ausrichtung, zur Schienenbearbeitung, für Weichenfertigung	mit magnetisch aktiven Anschlägen zur Werkstück- ausrichtung, zur Schienenbearbeitung,  Kapitel 3 Seite 74			_	_	_	_	<b>/</b>
SAV 243.79		universelle Anwendung mit gleichmäßiger Polaufteilung, Polschuhe möglich	Kapitel 3 Seite 75	_	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	-	<b>/</b>	_
SAV 220.79		zum Palettieren auf Nullpunktsystemen, für universelle Anwendung	Nullpunktsystemen, Kapitel 3   Seite 76		<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	_	<b>/</b>	_
SAV 242.92		universelle Querpolteilung	_	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	_	-	_	





## **Elektro-Permanent-Rundmagnete**

Hinw - Bei	i Rundmagneten Angaben z		4			
- Ene zur	ehzahl nach Kapitel 10 bear ergiezufuhr auf Wunsch auc einfachen Spindelintegration Indelflansch auf Anfrage mö		Rundschleifen	Drehen	Hartdrehen	
SAV 244.70		für ringförmige Werkstücke, Einsatz von Polschuhen zur Werkstückfreistellung möglich	V	<b>V</b>	_	
SAV 244.71		verstärkte Haftkraft, auch zum Hartdrehen ringförmiger Werkstücke, Einsatz von Polschuhen zur Werkstückfreistellung möglich	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>V</b>	
SAV 244.72		für mehrere Werkstücke auf Teilkreis und dünne Platten, Zentrum ist nicht magnetisch	Kapitel 3 Seite 84	V	<b>/</b>	_
SAV 244.73		für dünne Platten, Zentrum ist magnetisch	Kapitel 3 Seite 86	<b>/</b>	_	-



#### SPANN- UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK RUND UM DIE WERKZEUGMASCHINE







# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 1** Seite 17 - 32

	SAV-ARTNR.	POLTEILUNG	BEMERKUNGEN	BEARBEITUNGSVERFAHREN*	SEITE
PERMANENT-N	//AGNET-PALETT	EN			
	220.30	1,9 mm	Präzisions-Palette		20
	220.31	6 mm	Präzisions-Palette		20
	220.32	15 mm	Standard-Palette		21
	220.33	19 mm	Standard-Palette		21

MAGNETSPANNTÜRME UND MAGNETSPANNWINKEL									
H	242.90	1,9 mm	Magnet-Spannwinkel	für horizontale Bearbeitung	22				
	242.91	15 mm	Magnet-Spannturm	für horizontale Bearbeitung	22				

PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN, RECHTECKIG								
	243.01	1,9 mm	Standard	4	23			
	243.07	1,9 mm	flache Bauform		23			
	243.10	6 mm	für schwer spannbare Teile		24			
	243.11	15 mm	für Fräsbearbeitung		25			


PERMANENT-F	RUND-MAGNETE	, NEODYM-RUNI	DMAGNETE UND LAMELLEN-AUF	LEGEPLATTEN	
	244.02	Parallelpolteilung	mit verstärktem Magnetsystem		26
	248.01	St 3 mm Ms 1 mm	zum Spannen von profilierten Werkstücken	1	26
	244.03	7 mm	für kleine und mittelgroße Werkstücke	<b>4</b>	27
	244.04	2,5 mm	zum Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken	<b>4</b>	27
	244.05	5/11 mm	mit verstärktem Magnetsystem für schwer spannbare Werkstücke		28
	244.10	13 mm	schaltbar		28
	244.06	Radialpolteilung	für runde, ringförmige Werkstücke		29
	248.05	Radialpolteilung	zum Spannen von profilierten Werkstücken		29
	244.07	6 mm	für kleine, schwer spannbare Teile	4 4 2 4	30

FLANSCHE					
	248.90	-	Kurzkegelflansche verschraubt		31
	248.91	-	Kurzkegelflansche verschraubt mit Stehbolzen	1	31
	248.92	-	Kurzkegelflansche verschraubt mit Camlockbefestigung		32
	248.94	-	Kurzkegelflansche verschraubt Morsekegelaufnahmen		32

<sup>\*</sup> Erklärung der Piktogramme auf Seite 9



#### **ANWENDUNGEN**



HSC-Bearbeitung mit Palette SAV 220.31 Senkerodieren mit Neodym-Rundmagnet SAV 244.07





Rundschleifen auf Permanent-Rundmagnet Mit Polschuhen bis zu 300 verschiedene Werkstücke bearbeitbar.

## **PERMANENT-MAGNETE AUS SICHT DER ANWENDUNG ENTWICKELT**

#### Permanent-Magnet-Spannleiste

mit Hochenergie-Magnetsystem. Magnetisch isolierte Anschlagleiste zur Schleifbearbeitung von Teilen unter 20°.







#### **ANWENDUNGEN**



#### **SAV-PALETTIERSYSTEME**



#### Permanent-Magnet-Spannplatten

mit Referenzsystem und Spülbohrungen. Wir liefern Spannmittel zum Erodieren auf Wunsch mit jeder Adaption.

#### Permanent-Magnet-Spannplatten

mit Referenzsystem zum Einsatz im Dielektrikum. Die Werkstücke werden außerhalb der Maschine aufgelegt und die Position vermessen.







#### PERMANENT-MAGNET-PALETTE





SAV 220.30





#### Querpolteilung P = 2 mm

#### Verwendung:

In Verbindung mit Nullpunktspannsystemen. Adaptierbar zu den meisten Systemen.

#### Material:

Grundkörper Aluminium mit Polplatte St 37/V4A

#### Technische Angaben:


 Gewindebohrungen für Anschlagleisten und Anschlagwinkel möglich


Magnetfeldhöhe: 4 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm
Nennhaftkraft: 80 N/cm²
Polteilung: 2 mm

Parallelität in Ausführung Standard (S): 0,03 / feingefräst Präzision (P): 0,01 / geschliffen

Al	omessun	Schalt-	Gewicht		
Α	В	C*	D	stellen	in kg
240	240	46	204	1/2	19,0
280	280	67	230	2	25,0
320	320	60	250	1/2	32,0
320	160	60	250	1	16,0

\* Maß C ist Richtwert, und wird exakt über das Referenzsystem bestimmt.





#### Bestellbeispiel:

Palette-Magnet-Palette SAV 220.30 - 320 x 160 - 1 - Referenzsystem - Adaption - P

2 mm

Benennung SAV - Nr. - A x B - Schaltstellen - Referenzsystem - Adaption - Genauigkeit

#### **POWER-MAGNET-PALETTE**

#### echte Querpolteilung P = 6 mm

#### Verwendung:

In Verbindung mit Nullpunktspannsystemen. Adaptierbar zu den meisten Systemen.

#### Material:


Grundkörper Aluminium mit Polplatte St 37/V4A

#### Technische Angaben:

- geringes Gewicht bei hoher Nennhaftkraft
- Abnutzbarkeit der Polplatte:
- Nennhaftkraft: 140 N/cm<sup>2</sup>
- Gewindebohrungen für Anschlagleisten und Anschlagwinkel möglich
- niedriges Magnetfeld
- Spannbohrungen auf der Oberseite auf Wunsch

Parallelität in Ausführung Standard (S): 0,03 / feingefräst Präzision (P): 0,01 / geschliffen

	Abmessungen in mm					Schalt-	Gewicht
Α	В	C*	D	Ε	F	stellen	in kg
240	240	60	126,0	-	-	1	18,0
280	280	66	166,0	80,0	80,0	2	21,5
320	320	65	206,0	80,0	80,0	1/2	25,0/36,0




\* Maß C ist Richtwert und wird exakt über das Referenzsystem bestimmt.

# SAV 220.31









#### Bestellbeispiel:

Palette Power-Magnet SAV 220.31 - 320 x 320 - 2 - Referenzsystem - Adaption - P

Benennung SAV - Nr. - A x B - Schaltstellen - Referenzsystem - Adaption - Genauigkeit





#### PERMANENT-MAGNET-PALETTE







SAV 220.32

#### Querpolteilung P = 15 mm

#### Verwendung:

Zum Spannen von mittelgroßen bis großen Teilen beim Schleifen, Fräsen und Erodieren. Adaptierbar zu den meisten Nullpunktspannsystemen.

#### Technische Angaben:

- Alu-Gehäuse, für Aufbau oder EinbauAnschlagleiste an 3 Seiten
- 2 Schaltstellen
- Sechskantschlüssel
- Bedienungsanleitung
- Ausführung feingefräst


11 / 4 mm
130 N/cm <sup>2</sup>
6 mm
6 mm
bis 12 mm
0,03 mm


Abmessungen in mm				Gewicht
Α	В	C*	D	in kg
240	240	63,5	200	21,5
280	280	63,5	230	29
320	320	63,5	290	38





Permanent-Magnet-Palette SAV 220.32 - 320 x 320 - Adaption - A x B - Adaption Benennung SAV - Nr.





#### PERMANENT-MAGNET-PALETTE

#### Querpolteilung P = 19 mm

**Verwendung:** 5-Seitenbearbeitung mit Hilfe von Polleisten möglich.


#### Technische Angaben:

- Stahlgrundkörper, für Aufbau oder Einbau Anschlagleiste an 3 Seiten
- 2 Schaltstellen
- Gewindebohrungen an allen Seiten
- Sechskantschlüssel u. Bedienungsanleitung
- Ausführung feingefräst


Polteilung St / Ms:	15 / 4 mm
Nennhaftkraft	140 N/cm <sup>2</sup>
Magnetfeldhöhe:	8 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte:	6 mm
Nachbearbeitung Unterseite:	bis 4 mm
Parallelität	0,03 mm

Abmessungen in mm				Gewicht
Α	В	C*	D	in kg
240	240	63	200	25
280	280	63	240	37
320	320	63	280	50

Exaktes Maß wird über das Referenzsystem bestimmt. Größe 320 mit abgeschrägten Ecken 320-45 ausführbar.







#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Palette SAV 220.33 - 320 x 320 - Adaption Benennung SAV - Nr. - A x B - Adaption



#### **MAGNET-SPANNWINKEL**



#### mit feiner Querpolteilung P = 1,9 mm, für Horizontal-Bearbeitung

#### Verwendung:

Vorwiegend für horizontale Bearbeitung von Werkstücken.

#### Ausführung:

Spannwinkel aus St 52-3. Die Lieferung erfolgt mit Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.01.

Lamellen 0,5 mm Ms / 1,4 mm St.

Der Spannwinkel kann auch mit anderen Permanent-, Elektro- oder Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatten ausgeführt werden.

Befestigungsbohrungen (B) und / oder Spannnuten (N) nach Wunsch möglich.

Parallelität und Winkligkeit: 0,005 / 100 mm
Nennhaftkraft: 80 N/cm²
Magnetfeldhöhe: 6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 8 mm

	Abmessungen in mm						
Α	В	С	D	E	Gewicht in kg		
250	150	190	30	156	38,0		
350	150	190	30	156	52,0		
400	200	240	30	175	75,0		
500	200	240	30	175	93,5		


#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Spannwinkel SAV 242.90 - 500 - B

Benennung SAV - Nr. - A - Befestigungsart



Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



SAV 242.91

## **MAGNET-SPANNTÜRME**

#### Spanntürme, präzisionsgefräst

#### Verwendung:

Für horizontale Fräs- und Bohrbearbeitung.

#### Ausführung:


Spannturm aus St52-3, präzisionsgefräst. Mit 4 Stück Permanent-Magnet-Spannplatten SAV 243.11, verstärktes Hochenergiesystem, 15 mm Polteilung, Befestigungsbohrungen nach Absprache.

Rechtwinkligkeit: 0,03/1000 mm
Parallelität 0,04/1000 mm
Nennhaftkraft: 150 N/cm²
Magnetfeldhöhe: 12 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 5 mm

	Abmessungen in mm					
Α	В	С	D	E	F	Gewicht in kg
300	150	415	320	200	455	183,0
500	200	620	400	256	660	395,0
600	300	660	500	356	700	616,0

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Spannturm SAV 242.91 - 600 x 300 Benennung SAV - Nr. - A x B







#### PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN





SAV 243.01

#### mit feiner Querpolteilung P = 1,9 mm

#### Verwendung:

Zum Spannen von dünnen, kleinen, mittelgroßen und großen Werkstücken geeignet.


#### Ausführung:

Durchgehende Querpolteilung, gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsflächen der Polplatte. Lamellen aus 0,5 mm Ms/ 1,4 mm St. Mit Adaption für Nullpunktsystem lieferbar.

Nennhaftkraft: 80 N/cm<sup>2</sup> Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 8 mm

Abn	Abmessungen in mm					
Α	В	C <sub>-2</sub> +0,5 D		in kg		
140*	70	49	103	3,7		
175	100	49	147	7,0		
200	100	49	172	8,1		
250	100	49	220	13,2		
255	130	49	222	14,5		
150	150	51	115	9,8		
250	150	51	215	16,4		
300	150	51	265	19,7		
350	150	51	315	23,0		
Διιsführ	บากส ท	nit Sni	lhohri	ıngen :		


Ab	Abmessungen in mm				
Α	В	C+0,5	D	in kg	
400	150	51	365	26,2	
450	150	51	415	30,0	
300	200	51	267	26,2	
400	200	51	367	35,0	
500	200	51	466	43,7	
600	200	51	566	52,4	
500	250	56	464	58,5	
500	300	56	456	70,2	
600	300	56	557	84,2	




Ausführung mit Spülbohrungen zum Erodieren lieferbar.



Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.01 - 500 x 200 SAV - Nr. - A x B Benennung





#### PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN





SAV 243.07

#### mit feiner Querpolteilung P = 1,9 mm, niedrige Ausführung

#### Verwendung:

Vorwiegend für Erodier- und Schleifarbeiten. Für dünne Teile geeignet.

#### Ausführung:

Extrem niedrige Bauhöhe und gewichtsoptimiert. EIN-AUS-Schaltung von oben. Standardausführung ohne Spülbohrung. Lamellen aus 0,5 mm Ms/1,4 mm St. Mit Spülbohrung(en) gegen Aufpreis lieferbar. Mit Adaption für Null-Punkt-Spannsystem lieferbar.


Nennhaftkraft: 80 N/cm<sup>2</sup> Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 6 mm


	Abmessun	gen in mm		Gewicht
Α	В	C+0,5	D	in kg
175	100	32,0	122	4,5
255	130	32,0	200	8,5
150	150	34,5	96	6,0
250	150	34,5	194	10,0
300	150	34,5	246	12,5
350	150	34,5	295	14,0
450	150	34,5	396	18,0
400	200	35.0	344	23.0

Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.07 - 450 x 150

SAV - Nr. - A x B







#### **NEODYM-MAGNET-SPANNPLATTE**

mit P = 6 mm Querpolteilung, Neodym-Eisen-Bor-Magneten, extrem hohe Haftkraft





SAV 243.10





#### Verwendung:

Für schwer spannbare Werkstücke, wie Ferrotic, Hartmetall mit Kobaltanteil, sehr kleine Werkstücke.

#### Einsatz:

Zum Schleifen von magnetisch schwer spannbaren Werkstücken sowie zum Hartfräsen geeignet.

#### Ausführung:

Extrem hohe Haftkraft durch speziell entwickeltes Verfahren.


Stabiler Ganzstahlkörper. EIN-AUS-Schaltung an den 2 Stirnseiten möglich.


Lamellen aus 4 mm St und 2 mm Gießharz mit NdFeB-Magneten im Polspalt.


#### Nennhaftkraft

auf induzierbarer St-Fläche: 180 N/cm<sup>2</sup> Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm









	Gewicht			
Α	В	C+0,5	D	in kg
400	150	82	171	35,0

#### Bestellbeispiel:

Neodym-Magnet-Spannplatte SAV 243.10 Benennung SAV - Nr.

24





#### PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN







SAV 243.11

mit durchgehender Querpolteilung P = 15 mm, mit Neodym-Magneten, verstärktes System

#### Verwendung:


Für die Schwer- und Schruppzerspanung geeignet. Das dichte, maximal konzentrierte Magnetfeld ermöglicht Einsatzbereiche bei kleinen, mittleren und großen Werkstücken, auch mit rauher oder unebener Oberfläche. Das kontrollierte Magnetfeld ohne Streuung verhindert die Aufmagnetisierung der Werkzeuge.

#### Ausführung:


Haftstarkes Neodym-Magnetsystem. EIN-AUS-Schalter über Handhebel. In AUS-Stellung erleichtert ein schwaches Gegenfeld das Abnehmen der Werkstücke. Die Magnete sind mit Längs- und Queranschlägen versehen. Lamellen aus 3 mm Ms / 12 mm St.


Nennhaftkraft: 150 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca.12 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 5 mm





	Abmessun	gen in mm		Gewicht
Α	В	$C_{-2}^{+0,5}$	D	in kg
250	150	56	199	17,0
300	150	56	244	20,0
350	150	56	289	24,0
400	200	56	349	35,0
500	200	56	439	44,0
600	200	56	544	52,0
600	300	56	544	67,0





#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.11 - 600 x 300 Benennung SAV - Nr. - A x B



#### mit Parallelpolteilung, verstärktes Magnetsystem

#### Verwendung:

Größen A von 100 bis 160 für die Schleifbearbeitung. Größen A von 200 bis 500 mm zum Drehen und Schleifen.

#### Ausführung:

Besonders starkes Magnetfeld. Eingearbeitete konzentrische Rillen erleichtern die Werkstückzentrierung. Im Zentrum ist eine Zentrierbohrung unter Berücksichtigung der maximalen Durchmesser E möglich. Die Tiefe der Zentrierung darf 8 mm für A = 100 bis 200 mm und 15 mm für A = 250 bis 500 mm nicht überschreiten. Mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94).

Nennhaftkraft: 70 N/cm<sup>2</sup> (A = 100 bis 160 mm)140 N/cm<sup>2</sup>

(A = 200 bis 500 mm)

Magnetfeldhöhe: 10 mm

Abnutzbarkeit der Polplatte: 8 mm

1	10	9


øΑ

SAV 244.02

		Abn	nessung	en in m		Polteilung	Schalt-	Gewicht	
Α	$B_{-2}^{+0,5}$	С	D	Ε	F	G	St/NE	stellen	in kg
100	62	70	2,5	-	91	3 x M 5	4/1,5 2/1,5	1	3,0
130	62	90	2,5	-	120	4 x M 6	4/1,5 2/1,5	1	5,0
160	75	125	3,0	-	142	4 x M 8	6/1,5 2/1,5	1	8,0
200	80	150	4,5	-	182	4 x M 8	8/5	1	13,0
250	80	200	4,5	20	232	4 x M 8	8/5	1	20,0
300	85	250	4,5	20	285	4 x M 8	8/5	1	29,0
350	85	300	4,5	20	334	4 x M 8	8/5	1	40,0
400	100	300	5,0	20	350	6 x M 10	8/5	1	59,0
450	100	350	5,0	20	400	6 x M 10	8/5	2	70,0
500	100	400	5,0	20	450	6 x M 10	8/5	2	90,0

Bestellbeispiel:

Permanent-Rundmagnet SAV 244.02 - 500 SAV - Nr. Benennung



#### LAMELLEN-AUFLEGEPLATTEN

#### zum Auflegen auf Rundmagnete mit Parallelpolteilung

#### Verwendung:

Zum Spannen von profilierten Werkstücken auf Magnet mit Parallelpolteilung.

#### Ausführung:

In den Auflegeplatten können jegliche Art und Form von Profilierungen – auch von uns – eingearbeitet werden. Dabei max. Einarbeitbarkeit beachten. Befestigung auf Magnet nach Vereinbarung. Lamellenverlauf muss parallel zu Basismagnet sein.

Polteilung: St 3 mm, Ms 1 mm max. Einarbeitbarkeit: 8 mm

Es können durch den Fertigungsprozess Verfärbungen auftreten, die jedoch kein technischer Mangel sind.

Abr	nessun	gen in mm	Gewicht	Abmessungen		
	Α	В	in kg	Α		
1	.55	25	4,0	300		
2	200	25	6,0	350		
2	250	25	10,0	400		

#### n in mm Gewicht in kg В 25 14,0 25 19,0 30 30.0


#### Bestellbeispiel:


Lamellen-Auflegeplatte SAV 248.01 - 400 Benennung SAV - Nr.





SAV 248.01











SAV 244.03

#### mit Parallelpolteilung P = 7 mm

#### Verwendung:


Für kleine und mittelgroße Werkstücke.


#### Ausführung:

Das spezielle Magnetsystem ermöglicht bereits 1 mm starke Teile mit maximaler Haftkraft zu spannen. EIN-AUS-Schaltung erfolgt durch abnehmbaren Steckschlüssel (Radialverstellung). Auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94).

Nennhaftkraft: 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm

	Abme	max. Drehzahl	Gewicht			
Α	$B_{-2}^{+0,5}$	С	D	Ε	in ¹/min	in kg
100	32	80	87,5	3	350	1,1
150	32	130	137,5	3	230	2,6





#### Bestellbeispiel:

Permanent-Rundmagnet SAV 244.03 - 150 Benennung SAV - Nr. - A

#### PERMANENT-RUNDMAGNETE

mit feiner Parallelpolteilung P = 2.5 mm

#### Verwendung:

Zum Spannen von kleinen und dünnen bis mittelgroßen Werkstücken.

#### Ausführung:

Extrem niedrige Bauhöhe durch Verwendung von Neodym-Eisen-Bor-Magneten. Polteilung 2,5 mm. Magnetkraft stufenlos verstellbar. Auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94).

Nennhaftkraft: 80 N/cm² Magnetfeldhöhe: 8 mm Abnutzbarkeit der Polfläche: 5 mm

		Abn	Abmessungen in mm										
Α	B <sub>-2</sub> +0,5	С	D	E	F	G	Gewicht in kg						
100	50	76,5	60	85	4	4	3,0						
130	50	100	90	115	4	4	5,0						
150	50	117	110	132	4	4	7,0						
160	50	129	120	140	4	4	8,0						
200	52	169	160	180	4	4	12,0						
250	52	213	200	230	4	4	19,0						
300	54	265	250	280	4	4	28,0						
400	58	360	320	360	6	4	57,0						
600	50	553	500	540	6	5	137,0						

#### Bestellbeispiel:


Permanent-Rundmagnet SAV 244.04 - 300 SAV - Nr. - A




M5



SAV 244.04











SAV 244.05

#### mit Parallelpolteilung P = 5/11 mm, verstärktes Magnetsystem

#### Verwendung:

Für schwer spannbare Werkstücke.

#### Ausführung:

Extrem hohe Haftkraft bei niedriger Bauhöhe. Auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94).


Lamellen: 3 mm St/2 mm Ms/8 mm St.


Nennhaftkraft: 120 N/cm<sup>2</sup> Magnetfeldhöhe: 15 mm Abnutzbarkeit der Polfläche: 10 mm

	Abn	nessunger	in mm		Gewicht	
Α	B <sub>-2</sub> +0,5	C D		E	in kg	
125	55	100	112	M6 (4x)	4,5	
160	55	125	140	M8 (4x)	7,5	
200	55	160	180	M8 (4x)	12,0	
250	55	200	224	M10 (4x)	18,0	
315	55	250	280	M10 (4x)	29,0	
400	55	315	355	M10 (4x)	47,0	

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Rundmagnet SAV 244.05 - 400 SAV - Nr. Benennung





#### PERMANENT-RUNDMAGNETE

#### schaltbar

#### Verwendung:

Für Handspannfutter als Zusatzmagnet zum Spannen kleiner, empfindlicher Werkstücke. Auch für Vorrichtungen und als Haltemagnet geignet.


#### Ausführungen:

an der Oberseite.






SAV 244.10



	Abm	essungen	Nenn- haftkraft	max. Drehzahl	Gewicht		
Α	$B_{-2}^{+0,5}$	С	D	E	in N	in ¹/min	in kg
50	50	25	35	4 x M5	85	450	0,7
80	65	50	60	4 x M6	500	400	2,2

## Bestellbeispiel:

Permanent-Rundmagnet SAV 244.10 - 80 Benennung SAV - Nr.











SAV 244.06

#### mit Radialpolteilung

#### Verwendung:

Für runde und ringförmige Werkstücke.

#### Ausführung:

Große Magnetkraft. Konzentrische Ringe ermöglichen das leichte Ausrichten von Werkstücken. Magnetfeld stufenlos bis ø 300 mm einstellbar. Durchgangsbohrung bis max. Durchmesser D möglich. Standardausführung ohne Durchgangsbohrung im Zentrum. Der Durchmesser C ist magnetisch nicht aktiv. Auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.95). Größere Durchmesser mit T-Nuten auf Anfrage.


Nennhaftkraft: 100 N/cm<sup>2</sup>
Abnutzbarkeit der Polfläche:
5 mm (für A = 100 bis 300 mm)
10 mm (für A = 350 bis 400 mm)



			Anzahl	Gewicht							
Α	$B_{-2}^{+0,5}$	С	D	E	F	G	Н	ı	J	der Pole	in kg
100	48	14	-	51	6	76	-	M 6	8	6	2,6
130	57	16	20	50	5	100	-	M 6	10	10	5,7
150	57	20	24	50	5	80	120	M 6	8	10	6,5
200	57	28	30	60	5	110	180	M 6	8	12	13,0
250	70	30	50	80	5	140	220	M 6	8	16	20,0
300	73	40	58	150	6	180	260	M 8	10	16	30,0
350	73	40	58	170	6	220	300	M 8	12	20	49,0
400	75	40	58	200	8	260	340	M 8	12	20	75,0
500	92	60	58	200	8	360	440	M 8	12	26	144,0

Bestellbeispiel:

Permanent-Rundmagnet SAV 244.06 - 400 SAV - Nr. - A



4 Befestigungsbohrungen je Lochkreis

#### LAMELLEN-AUFLEGEPLATTEN

zum Auflegen auf Rundmagnet SAV 244.06 mit radialer Polteilung

#### Ausführung:

Zum Spannen von profilierten Werkstücken auf Permanent-Rundmagnet SAV 244.06. Befestigung auf Magnet nach Vereinbarung.

zulässige Profiltiefe: max. 8 mm

Bei größer benötigter Profiltiefe Maß B auf Anfrage 25 mm möglich.

Abmessur	gen in mm	Anzahl	Gewicht		
Α	В	der Pole	in kg		
150	20	10	3,0		
200	20	12	5,0		
250	20	16	8,0		
300	25	16	14,0		
350	25	20	19,0		
400	25	20	24.5		

Größere Ausführungen lieferbar.

#### Bestellbeispiel:


Lamellen-Auflegeplatte SAV 248.05 - 150 Benennung SAV - Nr. - A





SAV 248.05







#### **NEODYM-RUNDMAGNETE**

mit Parallelpolteilung P = 6 mm, Neodym-Magnete mit extrem hoher Haftkraft





SAV 244.07





#### Verwendung:

Für schwer spannbare Werkstücke, wie Ferrotic und Hartmetall mit Kobaltanteil. Für sehr kleine und kleinste Werkstücke.

#### Ausführung:

Gehäuse aus Aluminium, Polplatte aus rostfreiem Stahl. Extrem hohe Haftkraft durch Verwendung von Neodym-Eisen-Bor-Magnetwerkstoffen und einem speziell entwickelten Verfahren. Auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94).


#### Nennhaftkraft

auf induzierbarer St-Fläche: 180 N/cm² Magnetfeldhöhe: 4 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm

Mit Adaption für Null-Punkt Spannsystem lieferbar.


Auch für kleine Teile geeignet.







	Abmessungen in mm										Gewicht	
Α	$B_{-2}^{+0,5}$	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	in kg
100	65	70	4	90	M 6 (4x)	-	-	48	-	-	74	2,0
125	65	95	4	110	M 8 (4x)	-	88	54	-	98	67	3,0
160	65	125	4	140	M 10 (4x)	-	104	54	-	134	61	4,5
180	65	125	4	160	M 10 (4x)	124	84	64	134	97	61	6,5
200	65	125	4	180	M 10 (4x)	134	104	74	158	110	73	8,5



#### Bestellbeispiel:

Neodym-Rundmagnet SAV 244.07 - 160 Benennung SAV - Nr. - A





#### KURZKEGELFLANSCHE





SAV 248.90

## zur Anpassung an Maschine und Spannmittel

**Verwendung:** Zum Anflanschen von Rundmagneten oder anderweitigen Spannzeugen. Für Spindelköpfe nach DIN 55026 (55021) Form A und B, ISO 702/I A1 und A2, ASA B5.9 A1 und A2.


#### Ausführung:


Weiche Stahlflansche nach DIN, ISO- und ASA-Norm. Spindelseitig bearbeitet. Die magnet- bzw. futterseitige Anpassung erfolgt je nach Anforderung (bitte Durchmesser und Lochbild bei Bestellung mit angeben). Wir liefern unsere Rundmagnete auf Kundenwunsch bereits fertig aufgeflanscht.

Spindel- kopfgröße	A in mm
4*	82,6
4**	85,0
5	104,8
6	133,4
8	171,4
11	235,0
15	330,2

Maße B, C und D sowie Befestigungslochkreis entsprechend der Anforderung bzw. Ihrer Vorgabe.

- \* Für Spindelkopfgröße DIN 55026
- \*\* Für Spindelkopfgröße DIN 55021





SAV 248.91

#### Bestellbeispiel:

Kurzkegelflansch ohne Befestigungsschrauben

SAV 248.90 - 4 - DIN 55026 und Abmessungen

Benennung

SAV - Nr. - Spindelkopfgröße - Norm

#### KURZKEGELFLANSCHE

#### mit Stehbolzen und Bajonettscheibe

#### Verwendung:

Zum Anflanschen von Rundmagneten oder anderweitigen Spannzeugen. Für Spindelköpfe nach DIN 55022 und ISO 702/III.


#### Ausführung:


Weiche Stahlflansche nach DIN und ISO-Norm. Spindelseitig bearbeitet. Mit Stehbolzen und Bundmuttern. Die magnet- bzw. futterseitige Anpassung erfolgt je nach Anforderung (bitte Durchmesser und Lochbild bei Bestellung mit angeben). Wir liefern unsere Rundmagnete auf Kundenwunsch bereits fertig aufgeflanscht.

Spindel- kopfgröße	A in mm	Stehbolzen- anzahl
4*	82,6	3
4**	85,0	3
5	104,8	4
6	133,4	4
8	171,4	4
11	235,0	6
15	330,2	6

Maße B, C und D sowie Befestigungslochkreis entsprechend der Anforderung bzw. Ihrer Vorgabe.

- \* Für Spindelkopfgröße DIN 55027
- \*\* Für Spindelkopfgröße DIN 55022





#### Bestellbeispiel:

Kurzkegelflansch mit Bajonettscheibenbefestigung
Benennung

SAV 248.91 - 15 - DIN 55027 und Abmessungen
SAV - Nr. - Spindelkopfgröße - Norm



#### **KURZKEGELFLANSCHE**





SAV 248.92

#### mit Camlock-Befestigung


#### Verwendung:

Zum Anflanschen von Rundmagneten oder anderweitigen Spannzeugen. Für Spindelköpfe nach DIN 55029, ISO 702/II, ASA b 5.9 D1.


#### Ausführung:

Weiche Stahlflansche nach DIN, ISO- und ASA-Norm. Spindelseitig bearbeitet. Die magnet- bzw. futterseitige Anpassung erfolgt je nach Anforderung (bitte Durchmesser und Lochbild bei Bestellung mit angeben). Wir liefern unsere Rundmagnete auf Kundenwunsch bereits fertig aufgeflanscht.

Spindel- kopfgröße	A in mm	Klemm- nockenanzahl
4	82,6	3
5	104,8	6
6	133,4	6
8	171,4	6
11	235,0	6
15	330,2	6



Maße B, C und D sowie Befestigungslochkreis entsprechend der Anforderung bzw. Ihrer Vorgabe.



#### Bestellbeispiel:

Kurzkegelflansch mit Camlockbefestigung SAV 248.92 - 15 Benennung

SAV - Nr. - Spindelkopfgröße

#### MORSEKEGEL-AUFNAHMEN





SAV 248.94

#### zur Anpassung an Maschine und Spannmittel


#### Verwendung:

Zum Anflanschen von Rundmagneten oder anderweitigen Spannzeugen. Für Aufnahmen nach DIN 228.

#### Ausführung:

Weiche Stahlflansche nach DIN. Spindelseitig bearbeitet. Die magnet- bzw. futterseitige Anpassung erfolgt je nach Anforderung (bitte Durchmesser und Lochbild bei Bestellung mit angeben). Wir liefern unsere Rundmagnete auf Kundenwunsch bereits fertig aufgeflanscht. Gehärtete und geschliffene Ausführung aus Einsatzstahl auf Anfrage lieferbar.

Morse-	Abmessungen in mm			
kegelgröße	Α	В	С	D
MK 0	9,045	6,4	_	50,0
MK 1	12,065	9,4	M 6	53,5
MK 2	17,780	14,6	M 10	64,0
MK 3	23,825	19,8	M 12	81,0
MK 4	31,267	25,9	M 16	102,5
MK 5	44,399	37,6	M 20	129,5
MK 6	63,348	53,9	M 24	182,0



#### Bestellbeispiel:

Morsekegel-Aufnahme SAV 248.94 - MK 6 und Abmessungen Benennung SAV - Nr. - Morsekegelgröße



## **KAPITELÜBERSICHT**

KAPITEL 2 Seite 33 - 52

	SAV-ARTNR.	POLTEILUNG	BEMERKUNGEN	BEARBEITUNGSVERFAHREN*	SEITE	
ELEKTRO-MAGNET-SPANNPLATTEN						
	243.40	4 mm	für dünne Teile längs aufgelegt	<u>a</u>	36-37	
	243.41	4 mm	für dünne Teile quer aufgelegt	<u>a</u>	38-39	
	243.42	13/18/25 mm	universelle Ausführung	<b>a</b>	40-41	

ELEKTRO-RUNDMAGNETE						
	244.40	Radial-Polteilung	für ringförmige Teile		42-43	
	244.41	Ring-Polteilung	für dünne Teile, Mehrfachbelegung		44-45	
	244.43	Parallel-Polteilung	für dünne Teile, magnetisch aktives Zentrum	<b>a</b>	46	

GLEITSCHUH-MAGNETE					
	244.45	Ring-Polteilung	zum Gleitschuh-Schleifen von kleinen, dünnen Ringen	<b>a</b>	47

ELEKTRONISCHES UMPOLSTEUERGERÄT, HANDBEDIENEINHEITEN UND GLEICHRICHTER						
	876.10	_	zur elektronischen Ansteuerung	-	48-49	
	876.02	_	zur Handbedienung	-	50	
	876.06	_	kostengünstig, für kleine E-Magnete	-	51	

GETRENNTE SCHLEIFRINGKÖRPER UND KOHLEBÜRSTENHALTER						
	248.81	_	Schleifringkörper	_	52	
	248.83	_	Kohlebürstenhalter	-	52	
	248.86	_	Kompakt-Stromübertrager	-	52	

<sup>\*</sup> Erklärung der Piktogramme auf Seite 9



#### **ANWENDUNGEN**

## **► ELEKTRO-RUNDMAGNET** für automatisiertes Schleifen

#### Größe:

Durchmesser 740 mm

#### Werkstück:

Ferritkerne

#### Bearbeitung:

automatisiertes Parallel-Schleifen

#### Beschreibung:

- Magnet mit homogenem Feld für kleine Werkstücke
- Magnet drehend, 16 Magnetsegmente stehend für automatisierte Be- und Entladung sowie Bearbeitung auf Segment-Schleifmaschinen
- Kühlwasserablauf im Zentrum



#### **► ELEKTRO-RUNDMAGNET** für Weichdrehbearbeitung

#### Großmagnetbau:

- massive Monoblock-Bauweise
- verschleißfreie Solid-State-Konstruktion
- Zerspanung aus dem Vollen
- Langzeitstabilität durch spannungsfrei geglühte Gehäuse
- Genauigkeit und Steifigkeit durch Polplatte
- hohe Qualität an Parallelität und Ebenheit nach Absprache



ø 3500 mm, für Weichdrehbearbeitung mit großer Spanabnahme



#### **ANWENDUNGEN**

#### **► ELEKTRO-MAGNETLEISTE**

#### Größe:

450 x 70 mm

#### Werkstück:

Prismen

#### Bearbeitung:

Schleifbearbeitung

#### Beschreibung:

verstärktes Elektro-Magnetsystem für schwer magnetisierbare Werkstücke



#### ► ELEKTRO-RUNDMAGNET zum Gleitschuhschleifen

#### Größe:

Durchmesser 180 bzw. 500 mm

#### Werkstück:


Wälzlager mit kleinen Auflageflächen

#### Bearbeitung:

zum hochgenauen Gleitschuhschleifen

#### Beschreibung:

- Werkstückspannung axial über Treiber zur Einleitung der Drehbewegung
- hochgenaue Werkstückpositionierung exzentrisch über stationäre Gleitschuhe



35





mit durchgehender feiner Querpolteilung  $P=4\ mm$ 

Elektro-Magnetsysteme mit sehr enger Polteilung. Besonders für dünne Teile geeignet. Werkstückhauptachse längs zur Magnetlänge.




## Ausführung:

- Polplatte mit besonders enger, durchgehender Querpolteilung,
   3 mm Stahl und 1 mm Messing
- Lamellen verklebt und zusätzlich massiv mit Zugankern in der Länge verschraubt
- Polplattenverschraubung im engen Raster
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- niedrige Magnetfeldhöhe mit 4 mm
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- 100% ED
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.10

#### Verwendung:

Zum Spannen von dünnen, plattenförmigen Werkstücken mit Form- und Lagetoleranzen von 0,01 bis 0,02 mm.

- für Werkstückhauptachse senkrecht zur Polteilung



- für dünne Werkstücke bis min. 2 mm Dicke

- für flächige Werkstücke min. Größe 40 x 40 mm



## Nennhaftkraft:

100 N/cm², durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar

## Nennspannung, empfohlen:

24 V DC bis einschließlich 118 W 110 V DC für alle Größen


- Anschlagleiste an einer kurzen und langen Seite
- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang







SAV 243.40

mit durchgehender feiner Querpolteilung P=4~mm







	Abmessun	Ĭ.	ı	Leistung	Gewicht	Steuerung
Α	В	C .0	D	in W	in kg	Тур
450	175	87	397	106	51,0	E 1
400	200	87	349	118	52,0	E 1
500	200	87	453	140	64,0	E 4
600	200	87	549	162	77,0	E 4
800	200	87	749	206	103,0	E 4
500	250	87	453	150	81,0	E 4
600	250	87	549	180	97,0	E 4
800	250	87	749	233	129,0	E 4
500	300	87	453	175	97,0	E 4
600	300	87	549	206	116,0	E 4
800	300	87	749	268	155,0	E 4
1000	300	87	949	330	193,0	E 4

	Abmessun	gen in mm	Leistung	Gewicht	Steuerung	
Α	В	C .0	D	in W	in kg	Тур
600	350	87	549	235	135,0	E 4
800	350	87	749	305	180,0	E 4
1000	350	87	949	375	225,0	E 4
600	400	87	549	265	155,0	E 4
700	400	87	653	310	181,0	E 4
800	400	87	749	345	206,0	E 4
1000	400	87	949	425	258,0	E 4
1200	400	87	1149	510	310,0	E 4
800	500	87	749	422	257,0	E 4
1000	500	87	949	510	322,0	E 4
1200	500	87	1149	605	386,0	E 4
1000	500	87	949	510	322,0	E 4

Andere Größen und Nennspannungen auf Anfrage. Größere Spannflächen lassen sich durch fugenlosen Zusammenbau von mehreren Platten realisieren.

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
E 1	SAV 876.10-S-T-24/7/230	SAV 876.02-SE3
E 4	SAV 876.10-S-O-110/6/230	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 48.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Magnet-Spannplatte SAV 243.40 - 1200 x 500 - 110 V Benennung SAV - Nr. - A x B - Nennsp.

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät Handbedieneinheit Benennung

SAV 876.10 - S-O-110/6/230 SAV 876.02 - SE3

SAV - Nr.

37





mit durchgehender feiner Längspolteilung  $P=4\ mm$ 

Elektro-Magnetsysteme mit sehr enger Polteilung. Besonders für dünne Teile geeignet. Werkstückhauptachse quer zur Magnetlänge.



## Ausführung:

- Polplatte mit besonders enger, durchgehender Längspolteilung, 3 mm Stahl und 1 mm Messing
- Lamellen verklebt und zusätzlich massiv mit Zugankern verschraubt
- Polplattenverschraubung im engen Raster
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- niedrige Magnetfeldhöhe mit 4 mm
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- 100% ED
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.10

## Verwendung:

Zum Spannen von dünnen, plattenförmigen Werkstücken mit Form- und Lagertoleranzen von 0,01 bis 0,02 mm.

- für Werkstückhauptachse senkrecht zur Polteilung



- für dünne Werkstücke bis min. 2 mm Dicke



- für flächige Werkstücke min. Größe 40 x 40 mm



## Nennhaftkraft:

100 N/cm², durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar

## Nennspannung, empfohlen:

24 V DC bis einschließlich 106 W 110 V DC für alle Größen


- Anschlagleiste an einer kurzen und langen Seite
- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang





SAV 243.41

mit durchgehender feiner Längspolteilung  $P=4\ mm$ 



	Abmessun	essungen in mm			Gewicht	Steuerung
Α	В	C .0	D	Leistung in W	in kg	Тур
200	100	87	53	30	13,0	E 1
300	100	87	53	45	20,0	E 1
300	150	87	101	65	29,0	E 1
400	150	87	101	90	39,0	E 1
450	175	87	125	106	51,0	E 1
	1					
400	200	87	149	118	52,0	E 4
500	200	87	149	140	64,0	E 4
600	200	87	149	162	77,0	E 4
800	200	87	149	206	103,0	E 4
500	250	87	197	150	81,0	E 4
600	250	87	197	180	97,0	E 4
800	250	87	197	233	129,0	E 4
500	300	87	253	175	97,0	E 4
600	300	87	253	206	116,0	E 4
800	300	87	253	268	155,0	E 4
1000	300	87	253	330	193,0	E 4

Andere Größen und Nennspannungen auf Anfrage. Größere
Spannflächen lassen sich durch fugenlosen Zusammenbau
von mehreren Platten realisieren.

	Abmessungen in mm				Gewicht	Steuerung	
Α	В	C .0	D	Leistung in W	in kg	Тур	
600	350	87	301	235	135,0	E 4	
800	350	87	301	305	180,0	E 4	
1000	350	87	301	375	225,0	E 4	
600	400	87	349	265	155,0	E 4	
700	400	87	349	305	180,0	E 4	
800	400	87	349	345	206,0	E 4	
1000	400	87	349	425	258,0	E 4	
1200	400	87	349	510	310,0	E 4	
800	500	87	453	420	257,0	E 4	
1000	500	87	453	510	322,0	E 4	
1200	500	87	453	612	386,0	E 4	

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
E 1	SAV 876.10-S-T-24/7/230	SAV 876.02-SE3
E 4	SAV 876.10-S-O-110/6/230	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 48.

## Bestellbeispiel:

Benennung

Elektro-Magnet-Spannplatte SAV 243.41 - 1200 x 500 - 110 V

Benennung

SAV - Nr. - A x B - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät Handbedieneinheit

SAV 876.10 - S-O-110/6/230

SAV 876.02 - SE3


SAV - Nr.





mit durchgehender Querpolteilung P = 13 mm, 18 mm und 25 mm

Die Magnetplatte zeichnet sich besonders durch große magnetische Leistung, stabile Konstruktion und einer langen Lebensdauer aus. Die Polteilung bildet "echte" N- und S-Pole aus.



#### Verwendung:

Zum universellen Spannen von Werkstücken mit Form- und Lagertoleranzen von 0,01 bis 0,02 mm.

- für Werkstückhauptachse senkrecht zur Polteilung
- für Werkstücke bis min. Dicke x:
- 4,5 mm bei P = 13 mm



25 mm x 25 mm bei P = 13 mm

32 mm x 32 mm bei P = 18 mm

45 mm x 45 mm bei P = 25 mm



## Nennhaftkraft:

90 N/cm<sup>2</sup>, bei P = 13 mm Polteilung 110 N/cm<sup>2</sup>, bei P = 18 mm Polteilung 115 N/cm<sup>2</sup>, bei P = 25 mm Polteilung durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar

## Nennspannung, empfohlen:

24 V DC bis einschließlich 64 W 110 V DC für alle Größen

#### Ausführung:

- massiv ausgeführte Polplatte mit wahlweise 13 mm, 18 mm oder 25 mm Querpolteilung
- "echte" Polabstände N/S
- mit Wasserkühlung auf Anfrage
- auf Wunsch mit Druckluftbohrungen zum leichten Abnehmen großer Teile (Adhäsion) für P = 18 oder 25 mm
- Polplattenverschraubung im engen Raster
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- 100 % ED
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.10

- Anschlagleiste an einer kurzen und langen Seite
- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang







SAV 243.42


Steuerung

Тур

mit durchgehender Querpolteilung  $P=13\,$  mm,  $18\,$  mm und  $25\,$  mm







## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Leistung in W

Gewicht

in kg

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
E 1	SAV 876.10-S-T-24/7/230	SAV 876.02-SE3
E 4	SAV 876.10-S-O-110/6/230	SAV 876.02-SE3
E 5	SAV 876.10-S-O-110/16/230	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 48.

Abmessungen in mm

 $\mathbf{B} \mid \mathbf{C}_{\cdot 1}^{0} \mid \mathbf{D}$ 

	Abmessungen in mm				Leistung	Gewicht	Steuerung
Α	В	C .0	D	Р	in W	in kg	Тур
200	100	90	120	13	19	11,0	E 1
300	100	90	224	13	31	17,0	E 1
300	150	90	224	13	42	25,0	E 1
400	150	90	328	13	52	34,0	E 1
450	175	90	381	18	64	44,0	E 1
400	000		000	10	0.0	45.0	
400	200	90	309	18	66	45,0	E 4
500	200	90	417	18	83	56,0	E 4
600	200	90	525	18	89	67,0	E 4
800	200	90	741	18	120	90,0	E 4
500	250	90	417	18	94	70,0	E 4
600	250	90	525	18	109	84,0	E 4
800	250	90	741	18	127	112,0	E 4
500	300	90	417	18	110	84,0	E 4
600	300	90	525	18	128	101,0	E 4
800	300	90	741	18	171	134,0	E 4
1000	300	90	921	18	209	168,0	E 4
600	350	90	525	18	148	118,0	E 4
800	350	90	741	18	191	157,0	E 4
1000	350	90	921	18	239	196,0	E 4

600         400         90         525         18         166         134,0         E 4           700         400         90         697         18         187         156,0         E 4           800         400         90         741         18         208         179,0         E 4           1000         400         90         921         18         255         224,0         E 4           1200         400         90         1101         18         329         269,0         E 4           800         500         90         130         25         254         224,0         E 4           1200         500         90         930         25         341         280,0         E 4           1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1250         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1530         25         488         420,0         E 4           1000         600         90         1930         25         576         560,0		_	J1	_				
800         400         90         741         18         208         179,0         E 4           1000         400         90         921         18         255         224,0         E 4           1200         400         90         1101         18         329         269,0         E 4           800         500         90         1101         18         329         269,0         E 4           1000         500         90         130         25         254         224,0         E 4           1200         500         90         930         25         341         280,0         E 4           1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1250         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1530         25         488         420,0         E 4           1000         600         90         1930         25         576         560,0         E 4           1000         600         90         1130         25         441         459,0	600	400	90	525	18	166	134,0	E 4
1000         400         90         921         18         255         224,0         E 4           1200         400         90         1101         18         329         269,0         E 4           800         500         90         1101         18         329         269,0         E 4           1000         500         90         130         25         254         224,0         E 4           1200         500         90         930         25         341         280,0         E 4           1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1500         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1430         25         458         420,0         E 4           1600         500         90         1530         25         489         438,0         E 4           1000         600         90         1930         25         576         560,0         E 4           1200         600         90         1130         25         441         459,0	700	400	90	697	18	187	156,0	E 4
1200         400         90         1101         18         329         269,0         E 4           800         500         90         730         25         254         224,0         E 4           1000         500         90         930         25         341         280,0         E 4           1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1250         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1430         25         458         420,0         E 4           1600         500         90         1530         25         489         438,0         E 4           2000         500         90         1930         25         576         560,0         E 4           1000         600         90         1130         25         441         459,0         E 4           1200         600         90         1180         25         459         478,0         E 4           1250         600         90         1430         25         459         478,0	800	400	90	741	18	208	179,0	E 4
800         500         90         730         25         254         224,0         E 4           1000         500         90         930         25         341         280,0         E 4           1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1250         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1430         25         458         420,0         E 4           1600         500         90         1530         25         489         438,0         E 4           2000         500         90         1930         25         576         560,0         E 4           1000         600         90         1130         25         441         459,0         E 4           1200         600         90         1180         25         459         478,0         E 4           1250         600         90         1430         25         487         573,0         E 4           1500         600         90         1530         25         520         611,0	1000	400	90	921	18	255	224,0	E 4
1000         500         90         930         25         341         280,0         E 4           1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1250         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1430         25         458         420,0         E 4           1600         500         90         1530         25         489         438,0         E 4           2000         500         90         1930         25         576         560,0         E 4           1000         600         90         930         25         361         382,0         E 4           1200         600         90         1130         25         441         459,0         E 4           1250         600         90         1430         25         459         478,0         E 4           1500         600         90         1430         25         487         573,0         E 4           1600         600         90         1530         25         520         611,0 <td>1200</td> <td>400</td> <td>90</td> <td>1101</td> <td>18</td> <td>329</td> <td>269,0</td> <td>E 4</td>	1200	400	90	1101	18	329	269,0	E 4
1000         500         90         930         25         341         280,0         E 4           1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1250         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1430         25         458         420,0         E 4           1600         500         90         1530         25         489         438,0         E 4           2000         500         90         1930         25         576         560,0         E 4           1000         600         90         930         25         361         382,0         E 4           1200         600         90         1130         25         441         459,0         E 4           1250         600         90         1430         25         459         478,0         E 4           1500         600         90         1430         25         487         573,0         E 4           1600         600         90         1530         25         520         611,0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
1200         500         90         1130         25         374         336,0         E 4           1250         500         90         1180         25         390         350,0         E 4           1500         500         90         1430         25         458         420,0         E 4           1600         500         90         1530         25         489         438,0         E 4           2000         500         90         1930         25         576         560,0         E 4           1000         600         90         930         25         361         382,0         E 4           1200         600         90         1130         25         441         459,0         E 4           1250         600         90         1180         25         459         478,0         E 4           1500         600         90         1430         25         487         573,0         E 4           1600         600         90         1530         25         520         611,0         E 4	800	500	90	730	25	254	224,0	E 4
1250     500     90     1180     25     390     350,0     E 4       1500     500     90     1430     25     458     420,0     E 4       1600     500     90     1530     25     489     438,0     E 4       2000     500     90     1930     25     576     560,0     E 4       1000     600     90     930     25     361     382,0     E 4       1200     600     90     1130     25     441     459,0     E 4       1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4	1000	500	90	930	25	341	280,0	E 4
1500     500     90     1430     25     458     420,0     E 4       1600     500     90     1530     25     489     438,0     E 4       2000     500     90     1930     25     576     560,0     E 4       1000     600     90     930     25     361     382,0     E 4       1200     600     90     1130     25     441     459,0     E 4       1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4	1200	500	90	1130	25	374	336,0	E 4
1600     500     90     1530     25     489     438,0     E 4       2000     500     90     1930     25     576     560,0     E 4       1000     600     90     930     25     361     382,0     E 4       1200     600     90     1130     25     441     459,0     E 4       1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4	1250	500	90	1180	25	390	350,0	E 4
2000     500     90     1930     25     576     560,0     E 4       1000     600     90     930     25     361     382,0     E 4       1200     600     90     1130     25     441     459,0     E 4       1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4	1500	500	90	1430	25	458	420,0	E 4
1000     600     90     930     25     361     382,0     E 4       1200     600     90     1130     25     441     459,0     E 4       1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4	1600	500	90	1530	25	489	438,0	E 4
1200     600     90     1130     25     441     459,0     E 4       1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4	2000	500	90	1930	25	576	560,0	E 4
1200     600     90     1130     25     441     459,0     E 4       1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4								
1250     600     90     1180     25     459     478,0     E 4       1500     600     90     1430     25     487     573,0     E 4       1600     600     90     1530     25     520     611,0     E 4	1000	600	90	930	25	361	382,0	E 4
1500 600 90 1430 25 487 573,0 E 4 1600 600 90 1530 25 520 611,0 E 4	1200	600	90	1130	25	441	459,0	E 4
1600 600 90 1530 25 520 611,0 E 4	1250	600	90	1180	25	459	478,0	E 4
	1500	600	90	1430	25	487	573,0	E 4
2000 600 90 1930 25 607 764,0 E 4	1600	600	90	1530	25	520	611,0	E 4
	2000	600	90	1930	25	607	764,0	E 4
1500 800 90 1430 25 730 764,0 E 5	1500	800	90	1430	25	730	764,0	E 5
1600 800 90 1530 25 693 815,0 E 5	1600	800	90	1530	25	693	815,0	E 5
2000 800 90 1930 25 810 1018,0 E 5	2000	800	90	1930	25	810	1018,0	E 5

Andere Größen und Nennspannungen auf Anfrage. Größere Spannflächen lassen sich durch fugenlosen Zusammenbau von mehreren Platten realisieren.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Magnet-Spannplatte SAV 243.42 - 2000 x 800 - 25 - 110 V Benennung SAV - Nr. - A x B - P - Nennsp.

## Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät Handbedieneinheit Benennung

SAV 876.10 - S-O-110/16/230 SAV 876.02 - SE3

SAV - Nr.







SAV 244.40

#### mit radialer Polteilung

Die Elektro-Rundmagnete zeichnen sich durch ihre großen Haftkräfte aus. Für universellen Einsatz oder Verwendung von Polschuhen ist das Einbringen von Radialnuten in der Polplatte möglich.



## Verwendung:

Für Schleifbearbeitung von zylindrischen und ringförmigen Werkstücken auf Karussell-Innenund Außenschleifmaschinen. Auch für Drehbearbeitung mit Form- und Lagetoleranzen von 0,01 bis 0,02 mm geeignet.

- gleiche Polteilung am Umfang, dadurch für ringförmige Werkstücke geeignet
- für Werkstücke bis min. Breite entsprechend 35% Polteilung am Teilkreisdurchmesser



## Nennhaftkraft:

120 N/cm<sup>2</sup>, durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar

## Nennspannung, empfohlen:

24 V DC bis einschließlich 90 Watt Leistung 110 V DC für alle weiteren Größen

## Ausführung:

- massiv ausgeführte Polplatte
- Die radiale Polanordnung ist besonders für den Einsatz von Polschuhen geeignet. Für den Auslauf des Werkzeuges oder der Schleifscheibe ist diese Voraussetzung bei 3-Seiten-Bearbeitung unbedingt erforderlich. Hierzu Ausführung mit T-Nuten (T) nach DIN 650-10<sup>H10</sup> lieferbar.
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Schutzart IP 65
- 100% ED
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.10
- auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94)

- Größere Rundmagnete sind mit Gewinden zum Transportieren versehen.
- Standardausführung ohne T-Nuten und Polschuhe.
- Elektro-Anschluss in Standard-Ausführung auf Rückseite mittig durch Klemmen.
- Wahlweise mit integriertem Flach-Schleifkörper für Durchmesser ab 1000 mm.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang.








SAV 244.40

mit radialer Polteilung



		Abmessungen in mm							Leistung	Gewicht	Steuerung	
Α	B.0 *	С	D	E	F	G	Н	- 1	P	in W	in kg	Тур
100	90	60	3	80	M8 (3x)	12	30	10	3	16	4,0	E 1
150	90	90	3	120	M10 (3x)	14	30	10	3	30	9,0	E 1
200	90	110	3	140	M10 (4x)	14	40	10	4	48	18,0	E 1
250	90	140	3	170	M12 (4x)	16	50	10	4	66	29,0	E 1
300	90	160	3	190	M12 (4x)	16	60	10	6	90	42,0	E 1
400	90	210	4	250	M12 (6x)	16	70	15	6	150	76,0	E 4
500	90	280	4	320	M12 (6x)	16	100	15	8	190	120,0	E 4
600	100	350	4	390	M16 (6x)	18	100	15	8	265	195,0	E 4
700	100	400	4	450	M16 (6x)	18	120	15	8	350	265,0	E 4
800	100	450	4	500	M16 (6x)	18	150	18	12	440	365,0	E 4
1000	100	550 4 620 M16 (8x) 18					200	18	12	660	550,0	E 4
1200	110	Rückseite nach Vereinbarung					300	25	18	960	990,0	E 5
1400	110	Rückseite nach Vereinbarung					300	25	18	1100	1350,0	E 5
1500	120	F	Rückseit	e nach	Vereinbarun	g	300	25	18	1440	1550,0	E 5
1600	120	F	Rückseit	e nach	Vereinbarun	g	300	25	18	1630	1760,0	E 5

Größere Durchmesser z.B. 5,5 m auf Anfrage lieferbar.

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
E 1	SAV 876.10-S-T-24/7/230	SAV 876.02-SE3
E 4	SAV 876.10-S-0-110/6/230	SAV 876.02-SE3
E 5	SAV 876.10-S-0-110/16/230	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform nach Seite 48.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Rundmagnet SAV 244.40 - 800 - T - 110 V

Benennung SAV - Nr. - A - Ausführung - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.10 - S-O-110/6/230

Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.

43

<sup>\*</sup> bei Ausführung mit T-Nuten vergrößert sich die Bauhöhe um 10 mm







SAV 244.41

## mit Ringpolteilung

Der Elektro-Rundmagnet besitzt durch die Ringpolteilung ein starkes, niedriges Magnetfeld.




## Verwendung:

Vorwiegend für Schleifbearbeitung von scheibenförmigen Werkstücken auf Rundtisch-Innenund Außenschleifmaschinen. Nicht für dünne Ringe. Durch Ringpolteilung auch für die Belegung mit mehreren Massenteilen geeignet, die nicht zentrisch aufgelegt werden. Auch für Drehbearbeitung mit Form- und Lagetoleranzen von 0,01 bis 0,02 mm geeignet.

 Durch Ringpolteilung gleichmäßige Haftkraftverteilung am Umfang.
 Dadurch für dünne, flächige Teile (Sägeblätter u.Ä.) geeignet.



- Mehrfachbelegung auf Teilkreisdurchmesser möglich.



- für Werkstücke bis min. Dicke: 2 mm bei P = 5,5 mm 4 mm bei P = 9,0 mm 8 mm bei P = 18 mm



- für flächige Werkstücke min. Größe 45 mm x 45 mm



## Nennhaftkraft:

80 N/cm<sup>2</sup>, durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar

## Ausführung:

- Polteilung "spaltfrei" gefertigt
- Polplattenverschraubung im engen Raster
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Schutzart IP 65
- 100% ED
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.10
- auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94)

## Lieferumfang:

- Größere Rundmagnete sind mit Gewinden zum Transportieren versehen.
- Elektro-Anschluss in Standard-Ausführung auf Rückseite, mittig durch Klemmen.
- Wahlweise mit integriertem Flach-Schleifkörper für Durchmesser ab 1000 mm.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang.

## Nennspannung, empfohlen:

24 V DC bis einschließlich 90 W 110 V DC für alle Größen








SAV 244.41





				Abmessu	ingen in mm					Leistung	Gewicht	Steuerung
Α	B .0	С	D	E	F	G	Н	I	P	in W	in kg	Тур
100	100	60	3	80	M8 (3x)	12	22	9	5,5	16	4,0	E 1
150	100	90	3	120	M10 (3x)	14	30	12	5,5	30	9,0	E 1
200	100	110	3	140	M10 (4x)	14	40	16	5,5	48	18,0	E 1
250	100	140	3	170	M12 (4x)	16	45	16	5,5	66	29,0	E 1
300	100	160	3	190	M12 (4x)	16	55	16	5,5	90	42,0	E 1
400	100	210	4	250	M12 (6x)	16	46	21	9	150	92,0	E 4
500	100	280	4	320	M12 (6x)	16	74	21	9	190	144,0	E 4
600	100	350	4	390	M12 (6x)	18	66	21	9	264	208,0	E 4
700	100	400	4	450	M12 (6x)	18	76	21	9	350	283,0	E 4
800	100	450	4	500	M16 (6x)	18	129	22	9	440	369,0	E 4
1000	100	550	4	620	M16 (8x)	18	131	22	9	660	577,0	E 4
400	100	210	4	250	M12 (6x)	16	46	21	18	150	92,0	E 4
500	100	280	4	320	M12 (6x)	16	74	21	18	190	144,0	E 4
600	100	350	4	390	M12 (6x)	18	66	21	18	264	208,0	E 4
700	100	400	4	450	M12 (6x)	18	76	21	18	350	283,0	E 4
800	100	450	4	500	M16 (6x)	18	138	22	18	440	369,0	E 4
1000	100	550	4	620	M16 (8x)	18	140	22	18	660	577,0	E 4
1200	110	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	131	23	9	960	989,0	E 5
1400	110	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	136	26	9	1100	1346,0	E 5
1500	120	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	101	26	9	1440	1545,0	E 5
1600	120	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	129	26	9	1630	1760,0	E 5
1200	110	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	140	23	18	960	989,0	E 5
1400	110	Rückseite nach Vereinbarung				22	136	26	18	1100	1346,0	E 5
1500	120	Rückseite nach Vereinbarung				22	128	26	18	1440	1545,0	E 5
1600	120	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	138	26	18	1630	1760,0	E 5

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур Steuerung Handbedieneinheit E 1 SAV 876.10-S-T-24/7/230 SAV 876.02-SE3 SAV 876.10-S-O-110/6/230 SAV 876.02-SE3 E 4 E 5 SAV 876.10-S-O-110/16/230 SAV 876.02-SE3

Größere Durchmesser z.B. 5,5 m auf Anfrage lieferbar.

Steuerungen in Einbauform nach Seite 48.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Rundmagnet SAV 244.41 - 800 - 18 - 110 V

Benennung SAV - Nr. - A - Polteilung - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.10 - S-O-110/6/230

SAV 876.02 - SE3 Handbedieneinheit

Benennung SAV - Nr.





SAV 244.43

## mit Parallelpolteilung P=4 mm

#### Verwendung:


Zum Schleifen von dünnen, platttenförmigen Werkstücken.

- Schleifen von dünnen Platten, breiten Ringen mit niedriger Stärke und min. Breiten von 40 mm
- für Werkstücke bis min.
   Dicke 2 mm
- für flächige Werkstücke min. 40 x 40 mm²



## Ausführung:

- Polplatte mit besonders enger, durchgehender Polteilung, 3 mm Stahl und 1 mm Ms
- niedrige Bauhöhe
- Lamellen verklebt und mit Zugankern verstärkt
- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- niedrige Feldhöhe mit 4 mm
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- Befestigungsbohrbild mit Gewinden rückseitig bzw. Durchgangsbohrungen nach Absprache
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polfläche
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.10





# Nennhaftkraft:

100 N/cm<sup>2</sup>,

durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar







## Lieferumfang:

- Größere Rundmagnete sind mit Gewinden zum Transportieren versehen.
- Elektro-Anschluss in Standard-Ausführung auf Rückseite, mittig durch Klemmen.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang.

			Leistung	Gewicht	Steuerung					
Α	B.0	С	D	E	F	G	Н	in W	in kg	Тур
300	100	160	4	190	M12 (4x)	16	213	110	55	E 4
400	100	210	4	250	M12 (6x)	16	301	180	98	E 4
500	100	280	4	320	M12 (6x)	16	401	230	153	E 4
600	100	350	4	390	M12 (6x)	18	481	410	220	E 4
700	100	400	4	450	M12 (6x)	18	581	430	300	E 4
800	100	450	4	500	M16 (6x)	18	681	540	392	E 4

## Bestellbeispiel:

Elektro-Rundmagnet SAV 244.43 - 300 - 110 V Benennung SAV - Nr. - A - Spannung

## Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät Handbedieneinheit Benennung SAV 876.10 - S-O-110/6/230 SAV 876.02 - SE3

SAV - Nr.

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
E 4	SAV 876.10-S-0-110/6/230	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform nach Seite 48.



## **GLEITSCHUH-MAGNETE**



SAV 244.45

## mit Topf-Magnetsystem für große Werkstückspektren

#### Verwendung:

- zum Schleifen von kleinen Ringen mit geringer Werkstückkontaktfläche
- durch exzentrische Werkstückspannung und Positionierung über stationäre Gleitschuhe extrem niedrige Wanddickenschwankung
- durch universelle Werkstücktreiber einfaches Umrüsten
- für großen Durchmesserbereich universell einsetzbar
- zum Spannen von Werkstücken bis 500 mm Durchmesser
- Werkstück exzentrisch zur Spindel
- Magnet für Drehbewegung, Präzision durch bauseitige Gleitschuhe

## Ausführung:

- extremes Magnetfeld zum Schleifen von großen Werkstückspektren
- Lieferung mit Treibern nach Absprache bzw. an vorhandene angepasst
- Spindeladaption nach Absprache
- auf Wunsch mit Wechsel-Polplatten für großen Spannbereich
- für einfaches Werkstückhandling, leicht automatisierbar
- innere Kühlwasserzufuhr möglich
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang

## Nennspannung, empfohlen:

- 24 V DC bis Durchmesser 250 mm
- 110 V DC über Durchmesser 250 mm

Abmessun	gen in mm	Gewicht	Leistung	Steuerung
Α	<b>B</b> .0	in kg	in W	Тур
150	130	23	25	E 1
200	130	40	40	E 1
250	160	80	62	E 1
300	160	113	90	E 4
400	180	225	140	E 4
450	180	285	180	E 4
500	200	390	250	E 4

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
E 1	SAV 876.10-S-T-24/7/230	SAV 876.02-SE3
E 4	SAV 876.10-S-O-110/6/230	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform nach Seite 48.

## Bestellbeispiel:

Gleitschuh-Magnet SAV 244.45 - 500 - 110 V


Benennung SAV - Nr. - A - Nennspannung


Bestellbeispiel Steuerung:


Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.10 - S-O-110/6/230


Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.











# **ELEKTRONISCHES UMPOLSTEUERGERÄT**

SAV 876.10

## mit integriertem Mikrocontroller und Haftkraftregulierung

#### Verwendung:

Für Elektro-Magnetspannsysteme. Auch zum nachträglichen Einbau geeignet.

#### **Funktion:**

Elektronische Umpol-Steuergeräte versorgen Elektro-Magnet-Spanngeräte mit Gleichstrom.

Äußerdem bauen sie mittels eingebauter Umpoleinrichtung und integriertem Mikrocontroller die durch Remanenz bedingte Resthaftkraft zwischen magnetisch gespannten Werkstücken und Spanngerät ab.

Damit lassen sich die Werkstücke leicht von der Magnetplatte abnehmen und die entstandenen Späne entfernen. Gleichzeitig verliert sich auch noch die im Werkstück verbliebene Restfeldstärke nahezu vollständig.

Für besonders schwierig zu entmagnetisierende Teile stehen im Controller eine Anzahl erweiterter Umpolprogramme zur Verfügung.

Bei gemeinsamer Bestellung von Magnetspannplatte und Umpol-Steuergerät erhalten Sie selbstverständlich eine opitmierte Einstellung in Zeit und Wirkung.

Zu Ihrer Sicherheit überwacht das Gerät permanent die Stromquelle, die eigenen Leistungsbauteile und alle Anschlusskabel einschließlich Magnetwicklung. Signalgeber ist eine LCD-Anzeige.

## Ausführung:

Das Gerät entspricht den Regelwerken:

- Maschinen-Richtlinie 93/68/EWG ABI.Nr. L220
- Niederspannungs-Richtlinie 93/68/EWG ABI.Nr. L220126220
- EMV-Richtlinie 92/31/EWG ABI.Nr. L126

Ein Sicherheitskontakt im Steuergerät kann verwendet werden, um eine Bearbeitung des Werkstücks bei nicht eingeschaltetem Spanngerät zu verhindern.

Manuell angesteuert wird mit Leuchtdrucktastern. Der optionale Anschluss an eine CNC-Steuerung erfolgt über eine 24-Volt Signalspannung.

Eine Stufenhaftkraftregulierung ist serienmäßig eingebaut. Sie ist über einen Kodierschalter regelbar.

Bei Verwendung der unteren Stufen der Haftkraftregulierung muss beachtet werden, dass die Sicherheit nach UVV nicht mehr gegeben ist. Das Freigabeniveau ist jedoch einstellbar und an das Werkstück anzupassen.

Umgebungstemperatur max.:  $45\,^{\circ}\text{C}$ Netzanschluss:  $230\,/\,400\,\text{V}$ Frequenz:  $50\,/\,60\,\text{Hz}$ Einschaltdauer für Elektro-Magnete:  $100\,\%$ 

#### Leistungsmerkmale:

- klein und kompakt
- in jedem Maschinenschaltschrank integrierbar
- bedienerfreundlich durch LCD-Klartextanzeige und Folientastatur
- universell für alle Magnetarten und -spannungen einsetzbar
- betriebssicher und zuverlässig






ELEKTRISCHE DATEN											
Für Elektro-Magnet-Spannplatten											
Bestell-Nummer	Steue- rung Typ	Magnet Span- nung DCinV	Magnet Strom max. in A	Netz- span- nung AC in V	max. Magnet- leistung DC in kW	Siche- rung in A	Netz- trafo erfor- derlich				
876.10 T-24 / 7 /230	E 1	24	7	230	168	4	ja (T)				
876.10 T-24 /15/230	E 2	24	15	230	360	6,3	ja (T)				
876.10 T-24 /25/230	E 3	24	25	230	600	6,3	ja (T)				
876.10 0-110/ 6 /230	E 4	110	6	230	660	4	nein(O)				
876.10 0-110/16/230	E 5	110	16	230	1760	16	nein(O)				
876.100-110/30/230	E 6	110	30	230	3300	25	nein(O)				
876.10 T-110/ 6 /400	E 7	110	6	400	660	4	ja (T)				
876.10 T-110/16/400	E 8	110	16	400	1760	16	ja (T)				
876.10 T-110/30/400	E 9	110	30	400	3300	25	ja (T)				



# **ELEKTRONISCHES UMPOLSTEUERGERÄT**

SAV 876.10

mit integriertem Mikrocontroller und Haftkraftregulierung



## LCD-Display:

für die Anzeige der Betriebszustände und Fehlermeldungen im Klartext.

## Folien-Tastatur:

zur einfachen Einstellung von Betriebsparametern:

- Magnet-Spannung
- Entmagnetisierprogramm grob
- Entmagnetisierprogramm fein
- Charakteristik der Haftkraftkurve (Stufen 1 16)
- Anzahl der Spannimpulse
- Spannimpuls-Dauer
- Haftkraftstufe zur Maschinenfreigabe

	GEOMETR											-					
Ausführung im Sch	altka	sten (	( <mark>S</mark> ) S	chutz	art II	P54			Ausführung in Eir	nbaufo	rm (E	) Scl	hutza	rt IP	00		
Bestell-Nummer	Steuer. Typ	Α	В	С	D	E	F	Gewicht in kg	Bestell-Nummer	Steuer. Typ	Α	В	С	D	Ε	F	Gewicht in kg
876.10-S-T-24 / 7 / 230	E 1							14,0		E 10	_			210	85	ø5	2,0
876.10-S-T-24 / 15 / 230	E 2							20,0		E 11	_	120	_	250		ø5	3,0
876.10-S-T-24 / 25 / 230	E 3	500	400	250	455	355	ø10	32,0	876.10-E-T-24 / 25 / 230	E 12	320	120	95	310	85	ø5	6,0
876.10-S-0-110 / 6 / 230	E 4	300	250	155	260	210	ø 8	10,0	876.10-E-0-110 / 6 / 230	E 13	220	120	95	210	85	ø 5	2,0
876.10-S-0-110 / 16 / 230	E 5							14,0		E 14	_		_	250		ø 5	3,0
876.10-S-0-110 / 30 / 230				_	_			16,0		E 15	_			_			8,0
876.10-S-T-110 / 6 / 400	E 7							28,0		E 16	_		_	210		ø5	2,0
876.10-S-T-110 / 16 / 400								38,0			_		_	_		ø5	3,0
876.10-S-T-110 / 30 / 400	E 9	600	400	250	555	355	ø10	54,0	876.10-E-T-110 / 30 / 400	E 18	350	120	100	325	225	ø8	6,0
876.10-S-T-110 / 30 / 400   E 9   600   400   250   555   355   ø10   54,0						Maßbild für Ausführung in Einbauform (E) ✓						С					

## Bestellbeispiel:

elektr. Umpol-Steuergerät SAV 876.10 - E - O - 110 / 6 / 230

Benennung SAV Nr. - Ausführung - Trafo - Magnetnennspannung / max. Magnetstrom / Netzspannung

49




## HANDBEDIENEINHEITEN

SAV 876.02

#### zur Ansteuerung von Umpol-Steuergeräten SAV 876.10


#### Anwendung:

Zum Schalten von Gleichstrommagneten in Verbindung mit den elektronischen Umpol-Steuergeräten SAV 876.10. Die Ansteuerung erfolgt für das Einschalten durch Betätigung der gelben und grünen Folientasten. Der Umpolvorgang wird über die gelbe und rote Folientaste eingleitet. Eventuelle, von den Umpol-Steuergeräten erkannte Störungen gelangen ebenfalls über die rote Folientaste mittels kodierter Blinksignale zur Anzeige. Die Haftkraftauswahl kann in 8 Stufen ausgewählt werden.



## Handbedieneinheit Typ SE3

für Haftkraftregulierung in 8 Stufen für inverse BCD-Kodierung, mit eingebauten Meldeleuchten und 2 m Nummernkabel, 9-polig. Weiteres Nummernkabel gegen Mehrpreis lieferbar.



#### Steuerelemente Typ SE2-1 bis SE2-3, Einbauform

bestehend aus: 2 Leuchtdrucktaster und Kodierschalter in 8 Stufen für Haftkraftregulierung in inverser BCD-Kodierung. Kompletter Satz unter Typ SE2-S bestellbar.

#### Bestellbeispiel:

Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3 Benennung SAV Nr. - Typ

#### Ausführung:

Zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist es bei Werkzeugmaschinen erforderlich, durch Hilfskontakte den Maschinenvorschub nur bei eingeschaltetem Spannmagnet freizugeben und die Einschaltstellung durch eine Signallampe zu überwachen. Die Steuereinheiten entsprechen diesen Vorschriften.

Die Signallampe ist in den Tasten der Steuereinheit integriert. Die Hilfskontakte für den Maschinenvorschub befinden sich im Umpol-Steuergerät.

#### Technische Daten:

Gehäuse Größe (LxBxH): 130 x 60 x 60 mm

Betriebsspannung: 24 V Schutzart: IP 63 Schutzklasse : III







## **GLEICHRICHTER**

SAV 876.06

## für Haftmagnete

## Verwendung:

Zur Spannungsversorgung von Schutz- und Haftmagneten. Für Elektro-Magnete als preisgünstige Alternative zu Umpol-Steuergeräten, falls keine Haftkraftregulierung und Entmagnetisierung benötigt wird.

## Ausführung:


Mit Silizium-Brückengleichrichter und Transformator mit getrennter Wicklung.

Ausführung im Schaltkasten für Wandmontage (S) mit Schutzart IP 54. Ebenfalls in Einbauform (E) mit Schutzart IP 00 lieferbar. Die Maßabweichungen bei Ausführung in Einbauform zur Tabelle sind geringfügig. In Standard-Ausführung Schaltung über Netzspannung. Optional mit Bedienelementen in der Türe lieferbar (B).

 $\begin{array}{lll} \mbox{Umgebungstemperatur max.:} & 35 \ ^{\circ}\mbox{C} \\ \mbox{Netzanschluss, umschaltbar:} & 230 \ \mbox{V AC} \ / \\ \mbox{400 V AC} \\ \mbox{Frequenz:} & 50/60 \ \mbox{Hz} \end{array}$ 



Ausführung in Einbauform (E)





Magnetnenn- spannung-	max. Magnet-	Netzspannung	max. Leistung am Magnet	Gewicht			Abmessur	ngen in mm		
DC in V	strom in A	AC in V	DC in W	in kg	Α	В	С	D	E	F
24	4,5	230 / 400	108	4,0	210	140	144	150	120	9
24	7	230 / 400	168	9,0	318	140	218	187	194	9
24	15	230 / 400	360	17,0	418	210	318	287	294	9
24	30	230 / 400	720	34,0	618	210	418	487	394	9
110	1,5	230 / 400	165	9,0	318	140	218	187	194	9
110	6	230 / 400	660	22,0	418	210	318	287	294	9
110	16	230 / 400	1760	34,0	618	210	418	487	394	9
110	30	230 / 400	3300	65,0	818	260	618	687	594	9

#### Bestellbeispiel:

Gleichrichter SAV 876.06 - E - 110 V / 30 A / 230 V - B

Benennung SAV Nr. - Kasten - Magnetnennspannung / max. Magnetstrom / Netzspannung - Bedienelement

51



# GETRENNTE SCHLEIFRINGKÖRPER

SAV 248.81

#### zur Stromversorgung für Elektro-Rundmagnete

## Verwendung:

Zur Stromzuführung für rotierende Elektro-Rundmagnete verwendet. Für getrennten Anbau an die Maschinenhohlspindel. Die Isolierteile dürfen nicht mit Flüssigkeiten benetzt werden. An der Maschine ist für eine berührungssichere Abdeckung der stromführenden Teile zu sorgen. E-Anschluss mit Kabelösen gegen Stützmutter.

Befestigung:

Aufschrumpfen bei 130 °C, Aufpressen mit 0,5 mm Übermaß, Aufkleben.

Ausführung:


Lieferung nur mit einer kleinen Bohrung. Die Aufnahmebohrung (bzw. Gewinde) ist nachträglich entsprechend der Maschinenspindel unter Berücksichtigung der Maximalmaße E einzuarbeiten.

	Rund-	Magnet-	Läufig-		Abme	ssunger	in mm	1	max.	Gewicht
	gnet-ø mm	spannung in V	keit	Α	В	С	D	E	U/min.	in kg
bis	300	24	2	80	40,0	20	M5	28 - 38	3600	1,1
bis	900	110	3	90	61,5	22	M6	30 - 45	3200	2,0
bis	1600	110	3	120	84,0	25	M8	40 - 65	2500	3,5

Bestellbeispiel:

Getrennte Schleifringkörper SAV 248.81 - 1600 - 110 V

SAV - Nr. - max. Rundmagnetdurchmesser - Magnetspannung Benennung



# **KOHLEBÜRSTENHALTER**

## zur Stromversorgung für Elektro-Rundmagnete

## Verwendung:

Zur Stromübertragung auf die Schleifringkörper.

Ausführung:

Bronzekohlen, federnd angestellt. Die Befestigung erfolgt im Abstand G von der Haltestange.

	Rund-	Magnet-	Läufig-			Abmes	sungen	in mn	1		Gewicht
	gnet-ø mm	spannung in V	keit	Α	В	С	D	Ε	F	G	in kg
bis	300	24	2	140	40	M8	12,5	6,3	20	27,0	0,10
bis	900	110	3	140	40	M8	12,5	6,3	20	25,0	0,17
bis	1600	110	3	140	60	M8	20	8,0	25	36,5	0,20

#### Bestellbeispiel:

Kohlebürstenhalter SAV 248.83 - 1600 - 110 V

SAV - Nr. - max. Rundmagnetdurchmesser - Magnetspannung Benennung

# KOMPAKT-STROMÜBERTRAGER

#### zur Stromversorgung für Elektro-Rundmagnete

## Verwendung:

Zur Integration am Spindelende. Alternativ im Magnetzentrum für Sonderausführungen.

Kompakte Bauweise, gekapselte Ausführung, wartungsfrei.

Kontakt-	max. Dauer-	Spannung	max. Drehzahl	Д	bmessun	gen in mi	n
zahl	strom in A	in V (AC/DC)	in 1/min	Α	В	С	D
3	30	0 - 250	1200	31,6	46,2	27,9	15,87
4	30	0 - 500	300	45	69,1	29	31,70


Bestellbeispiel:

Bestellbeispiel für Stecker siehe Kapitel 3, Seite 93 Stromübertrager SAV 248.86 - 4

Benennung

SAV - Nr. - Kontaktzahl SAV 248.86

SAV 248.83



Technische Angaben:

- niedriger Übergangswiderstand

- Schutzart IP 51

Befestigung:

Durchmesser D.





# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 3** Seite 53 - 94

	CAN A DE A NO	DOLTE!! LINE	DEMEDICAL NOTAL	DEADDET IN IOON (EDEALIDED IN	OFITE
	SAV-ARTNR.	POLTEILUNG	BEMERKUNGEN	BEARBEITUNGSVERFAHREN*	SEITE
ELEKTRO-PER	MANENT-MAG	NET-SPANNPLA	TTEN		
	243.70	13/18/25 mm	für universelle Anwendung	<u> </u>	58-59
	243.71	4 mm	für dünne Teile quer aufgelegt	1	60-61
	243.72	4 mm	mit magnetisch aktiven Anschlägen		62-63
	243.73	4 mm	für dünne Teile längs aufgelegt	1	64-65
	243.76	35/65/85 mm	mit Entmagnetisierung, zum Hartfräsen		66-67
	220.76	35/65 mm	mit Entmagnetisierung, zum Hartfräsen		66-67
	243.77	27,5 mm	für dünnere Teile		68-69
	243.77	55 mm	für univ. Anwendung mit Polschuhen		70
	243.77	85 mm	für dicke Werkstücke mit Polschuhen		71
	248.70	-	Polverlängerungen eckig / rund		73
	243.77-RAIL	-	zur Schienenbearbeitung		74

ELEKTRO-PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN / PALETTEN							
	243.79	Hexagonalpol	für univ. Anwendung mit Polschuhen		75		
	220.79	Hexagonapol	für univ. Bearbeitung, HSC-Fräsen		76		

SPANNTÜRME MIT ELEKTRO-PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN						
	242.92	Spannturm	für horizontale Bearbeitung		77	

ELEKTRO-PERMANENT-RUNDMAGNETE							
	244.70	Radial-Polteilung	für dünne Ringe		78-79		
	244.71	Radial-Polteilung	für dünne Ringe zum Hartdrehen		80-81		
To the	244.72	Ring-Polteilung	für dünne Teile, Mehrfachbelegung		84-85		
	244.73	Parallel-Polteilung	für dünne Teile, magnetisch aktives Zentrum	<u>a</u>	86		

ELEKTRONISCHE UMPOL-STEUERGERÄTE / STROMÜBERTRAGER						
	876.12	zur elektronischen Ansteuerung bei EP-Spannplatten	-	88-89		
	876.02	zum Schalten von Gleichstrommagneten	-	91		

KOHLEBÜRSTENHALTER / SCHLEIFRINGKÖRPER						
	248.84	Kohlebürstenhalter	-	92		
	248.85	Getrennte Schleifringkörper	-	92		
	248.86	Kompakt-Stromübertrager	-	93		

<sup>\*</sup> Erklärung der Piktogramme auf Seite 9



# **► ELEKTRO-PERMANENT-MAGNETKUBUS**

## Größe:

1400 x 1400 mm

## Werkstück:

Gesenke für Kurbelwellen

## Bearbeitung:

Hartfräsen der Formnester

## Beschreibung:

- 4 Magnetseiten mit je 2 aktiven Magneten
- Verschleiß-Schutz mit Polleisten- E-Anschluss mit Schwermaschinenstecker für Drehtisch



# **► ELEKTRO-PERMANENT-MAGNETPLATTE**

## Größe:

1000 x 1000 mm

#### Werkstück:


Getriebedeckel aus Grauguss

## Bearbeitung:

Bohr- und Fräsbearbeitung der Dichtkanten

## Beschreibung:

- erste Aufspannung mit beweglichen
- Polschuhen und Stützelementen zweite Aufspannung auf starren Polleisten zur Erzeugung der exakten Parallelität







# **► HOCHENERGIE-FRÄSMAGNET**

## Größe:

1900 x 750 mm

Werkstück:

Frontplatten für Gabelstabler

## Bearbeitung:


Fräsbearbeitung von 5-Seiten inkl. der Durchbrüche

## Beschreibung:

- leistungsstarkes Neodym-MagnetsystemWerkstückfreistellung über Polleisten
- abklappbare Anschläge mit Positionsüberwachung







# **► ELEKTRO-PERMANENT-MAGNETVORRICHTUNG**

## Größe:

Länge 1000 mm

## Werkstück:

Werkzeuge für Gesenkbiegepressen

## Bearbeitung:

Schleifen der Biegekontur und Aufnahmefüße

## Beschreibung:

- Schwenkbrücke auf Teilapparat mit Parallelität auf Umschlag 0,01/1000 mm
- Werkstückaufnahme über Polblöcke in Längs- oder Querpolteilung







# ► ELEKTRO-PERMANENT-MAGNETSYSTEM mit Wechselpolleisten

Größe:

4000 x 180 mm

Werkstück:

Linearführungen

Bearbeitung:

Schleifen der Führungsbahnen

Beschreibung:

- mit Längspolteilung für homogenes Magnetfeld auf ganzer Länge
- komplett aus einem Stück gefertigtHochenergie-System
- Werkstückfreistellung über Wechselpolplatten



# > ELEKTRO-PERMANENT-MAGNETPLATTEN

Größe:

2310 x 260 mm

Werkstück:

Linearführungen

Bearbeitung:

Schleifen der Führungsbahnen

Beschreibung:

pro Maschine 2 Magnete im PalettenwechselE-Anschluss automatisch angedockt 





## > ELEKTRO-PERMANENT-RUNDMAGNETE

## Magnete für Großteilebearbeitung:

- 3-Seiten-Bearbeitung
- minimale Spann- und Rüstzeiten
- universell und präzise
- extreme Kräfte auch für schwere Zerspanung
- komplette Tischfläche nutzbar
- hohe Genauigkeit und Dämpfung durch flächige Krafteinleitung
- große magnetisch aktive Bereiche in Umfangsrichtung
- sehr kleine unmagnetische Zonen im Zentrum
- individuelle Spindeladaption
- Großmagnete aus einem Stück
- hohe Umfangsgeschwindigkeiten
- extrem große Durchmesser z.B. 12 m in Segmentausführung



ø 4000 mm, Ausführung 2-teilig



ø 2800 mm, aus einem Stück gefertigt





## mit durchgehender Querpolteilung P = 13 mm, 18 mm und 25 mm


Die Magnetkraft wird von Dauermagneten erzeugt, welche durch kurze Stromimpulse magnetisiert und entmagnetisiert werden. Die Magnetplatte zeichnet sich besonders durch große magnetische Leistung, stabile Konstruktion und einer langen Lebensdauer aus. Die Polteilung bildet "echte" N- und S-Pole aus.



## Verwendung:

Zum universellen Spannen von Werkstücken mit hoher Präzision.

- für Werkstückhauptachse senkrecht zur Polteilung
- für Werkstücke bis min. Dicke x: 4,5 mm bei P = 13 mm6,0 mm bei P = 18 mm
- 8.5 mm bei P = 25 mm



## Nennhaftkraft:

90 N/cm $^2$ , bei P = 13 mm Polteilung 110 N/cm<sup>2</sup>, bei P = 18 mm Polteilung 115 N/cm<sup>2</sup>, bei P = 25 mm Polteilung durch Steuergerät regelbar.

## Nennspannung, empfohlen:

210 V DC bis Größe A x B =  $600 \times 400$ 360 V DC über Größe A x B =  $600 \times 400$ 

## Ausführung:

- massiv ausgeführte Polplatte mit wahlweise 13 mm, 18 mm oder 25 mm Querpolteilung
- "echte" Polabstände N/S
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- Gehäuse spannungsfrei geglüht
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- auf Wunsch mit Druckluftbohrungen für P = 18/ 25 mm zum leichten Abnehmen großer Teile (Adhäsion)
- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- verstärkte Systeme für hohe Beanspruchung auf Anfrage möglich
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Polplatte nach Verschleiß tauschbar
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12

- Anschlagleiste an einer kurzen und langen Seite.
- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten.
- auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder.
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang








SAV 243.70

mit durchgehender Querpolteilung P = 13 mm, 18 mm und 25 mm



A	Abmessungen in mm					Nenn-	Steuerung
Α	В	C.0	D	Р	in kg	spannung in V	Тур
200	100	80	120	13	11,0	210	EP 1
300	100	80	224	13	17,0	210	EP 1
300	150	80	224	13	25,0	210	EP 1
400	150	80	328	13	34,0	210	EP 1
450	175	80	381	18	44,0	210 / 360	EP 1
400	200	80	309	18	45,0	210 / 360	EP 1
500	200	80	417	18	56,0	210 / 360	EP 1
600	200	80	525	18	67,0	210 / 360	EP 1
800	200	80	741	18	90,0	210 / 360	EP 1
500	250	80	417	18	70,0	210 / 360	EP 1
600	250	80	525	18	84,0	210/360	EP 1
800	250	80	741	18	112,0	210/360	EP 1
					1		
500	300	80	417	18	90,0	210 / 360	EP 1
600	300	80	525	18	108,0	210 / 360	EP 1
800	300	80	741	18	145,0	210 / 360	EP 1
1000	300	80	921	18	180,0	210/360	EP 1
600	350	80	525	18	126,0	210/360	EP 1
800	350	80	741	18	168,0	210/360	EP 1
1000	350	80	921	18	210,0	210/360	EP 1

3 (Ms) 3 (Ms) 3 (Ms) 5 (Ms) 20 (St)
---

Andere Größen und Nennspannungen auf Anfrage. Größere Spannflächen lassen sich durch fugenlosen Zusammenbau von mehreren Platten realisieren. Die Zuordnung der passenden Steuerung erfolgt nach der max. Stromaufnahme bzw. Magnetspannung.

	Abmessungen in mm					Nenn-	Steuerung
Α	В	C <sub>-1</sub>	D	Р	Gewicht in kg	spannung in V	Тур
600	400	80	525	18	145,0	210 / 360	EP 1
700	400	80	697	18	169,0	360	EP 2
800	400	80	741	18	193,0	360	EP 2
1000	400	80	921	18	240,0	360	EP 2
1200	400	90	1101	18	289,0	360	EP 2
					1		
800	500	80	730	25	241,0	360	EP 2
1000	500	80	930	25	301,0	360	EP 2
1200	500	90	1130	25	361,0	360	EP 2
1250	500	90	1180	25	376,0	360	EP 2
1500	500	90	1430	25	450,0	360	EP 2
1600	500	90	1530	25	480,0	360	EP 3
2000	500	90	1930	25	602,0	360	EP 3
			1				
1000	600	80	930	25	361,0	360	EP 2
1200	600	90	1130	25	433,0	360	EP 2
1250	600	90	1180	25	451,0	360	EP 2
1500	600	90	1430	25	542,0	360	EP 2
1600	600	90	1530	25	578,0	360	EP 3
2000	600	90	1930	25	722,0	360	EP 3
1500	800	90	1430	25	723,0	360	EP 3
1600	800	90	1530	25	771,0	360	EP 3
2000	800	90	1930	25	963,0	360	EP 3

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 1	SAV 876.12-S-O-210/30/230	SAV 876.02-SE3
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.70 - 2000 x 800 - 25 - 360 V

SAV - Nr. - A x B - Polteilung - Nennspannung Benennung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-O-360/60/400 Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

SAV - Nr. Benennung





## mit durchgehender feiner Längspolteilung $P=4\ mm$

Elektro-Permanent-Magnetsysteme mit sehr enger Polteilung. Die Magnetkraft wird von Dauermagneten erzeugt, welche durch kurze Stromimpulse magnetisiert und entmagnetisiert werden. Besonders für dünne Teile geeignet. Werkstückhauptachse quer zur Magnetlänge.



#### Verwendung:

Zum Spannen von dünnen, plattenförmigen Werkstücken mit hoher Präzision.

- für Werkstückhauptachse senkrecht zur Polteilung



 für dünne Werkstücke bis min. 2 mm Dicke



- für flächige Werkstücke min. Größe 40 mm x 40 mm



#### Nennhaftkraft:

100 N/cm<sup>2</sup>, durch Steuergerät regelbar

## Nennspannung, empfohlen:

210 V DC bis Größe A x B = 600 x 250 360 V DC über Größe A x B = 600 x 250

#### Ausführung:

- Polplatte mit besonders enger, durchgehender L\u00e4ngspolteilung,
   3 mm Stahl und 1 mm Messing
- Lamellen verklebt und zusätzlich massiv mit Zugankern verschraubt

- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- niedrige Magnetfeldhöhe mit 4 mm
- Gehäuse spannungsfrei geglüht
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- verstärkte Systeme für hohe Beanspruchung auf Anfrage möglich
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12

- Anschlagleiste an einer kurzen und langen Seite.
- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten.
- auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder.
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang










SAV 243.71

mit durchgehender feiner Längspolteilung  $P=4\ mm$ 



Andere Größen und Nennspannungen auf Anfrage. Größere Spannflächen lassen sich durch fugenlosen Zusammenbau von mehreren Platten realisieren. Die Zuordnung der passenden Steuerung erfolgt nach der max. Stromaufnahme bzw. Magnetspannung.





Abmessungen in mm		Gewicht	Nenn-	Steuerung		
Α	В	C .0	D	in kg	spannung in V	Тур
200	100	77	53	12,0	210	EP 2
300	100	77	53	18,0	210	EP 2
300	150	77	101	26,0	210	EP 3
400	150	77	101	34,0	210	EP 3
450	175	77	125	44,0	210/360	EP 2
400	200	77	149	45,0	210/360	EP 3
500	200	77	149	56,0	210/360	EP 3
600	200	77	149	67,0	210/360	EP 2
800	200	77	149	90,0	210/360	EP 2
500	250	77	197	70,0	210/360	EP 3
600	250	77	197	84,0	210/360	EP 3
800	250	77	197	112,0	360	EP 3

Abmessungen in mm			Gewicht	Nenn-	Steuerung		
Α	В	C .0	D	in kg	spannung in V	Тур	
500	300	77	253	86,0	360	EP 2	
600	300	77	253	103,0	360	EP 2	
800	300	77	253	137,0	360	EP 3	
1000	300	77	253	172,0	360	EP 3	
600	350	77	301	120,0	360	EP 2	
800	350	77	301	160,0	360	EP 3	
1000	350	77	301	200,0	360	EP 3	
600	400	77	349	137,0	360	EP 2	
700	400	77	349	160,0	360	EP 2	
800	400	77	349	183,0	360	EP 3	
1000	400	77	349	229,0	360	EP 3	
1200	400	87	349	275,0	360	EP 3	
800	500	77	453	229,0	360	EP 3	
1000	500	77	453	286,0	360	EP 3	
1200	500	87	453	344,0	360	EP 3	

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 1	SAV 876.12-S-O-210/30/230	SAV 876.02-SE3
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
FP 3	SAV 876.12-S-0-360/60/400	SAV 876.02-SF3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.71 - 1200 x 500 - 360 V

SAV - Nr. - A x B - Nennspannung Benennung

Bestellbeispiel Steuerung:

SAV 876.12 - S-O-260/60/400 SAV 876.02 - SE3 Elektro-Umpol-Steuergerät

Handbedieneinheit

SAV - Nr. Benennung







SAV 243.72

## mit feiner Längspolteilung P = 4 mm und magnetisierbaren Anschlagleisten

Das neu entwickelte Spannsystem ermöglicht es, über magnetisierbare Anschläge die Werkstücke prozesssicher gegen Anschlag zu ziehen. Einlegefehler können somit im Besonderen beim Schichtbetrieb vermieden werden. Elektro-Permanent-Magnetsysteme mit sehr enger Polteilung. Die Magnetkraft wird von Dauermagneten erzeugt, welche durch kurze Stromimpulse magnetisiert und entmagnetisiert werden. Besonders für dünne Teile geeignet.

## Verwendung:

Vorwiegend für die genaue Schleifbearbeitung von Massenteilen, vor allem im Schichtbetrieb, geeignet. Für den Werkzeugbau ermöglicht das System  $\mu$ m-genaue Bearbeitung zur angeschlagenen Bezugskante.

- magnetisch aktive Anschläge in Zeitfolge autom. gesteuert



 für dünne Werkstücke bis min. 12 mm Dicke (je nach Anschlaghöhe)



- für flächige Werkstücke min. Größe 40 mm x 40 mm



#### Nennhaftkraft:

100 N/cm<sup>2</sup>, durch Steuergerät regelbar

## Nennspannung, empfohlen:

360 V DC

## Ausführung:

- Aufbau aus 2 starken Bipolarsystemen für die Anschlagleiste, zur sicheren Ausrichtung der Teile. Der Anschlagmagnet arbeitet zeitversetzt mit dem Basismagnet.
- Aufmagnetisieren der Anschlagleisten vor der Hauptspannfläche. Damit wird das Werkstück sicher in die untere Ecke des Anschlags gezogen.
- Polplatte mit besonders enger, durchgehender Längspolteilung, 3 mm Stahl und 1 mm Messing
- Lamellen verklebt und zusätzlich massiv mit Zugankern verschraubt
- hohe Genauigkeit durch Polplattenvschraubung im engen Raster
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- niedrige Magnetfeldhöhe mit 4 mm



- Gehäuse spannungsfrei geglüht
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- verstärkte Systeme für hohe Beanspruchung auf Anfrage möglich
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12

- 1 bzw. 2 magnetische Anschlagleisten
- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten.
- auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder.
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang










SAV 243.72


## mit feiner Längspolteilung P = 4 mm und magnetisierbaren Anschlagleisten


Gesteuert durch das elektronische Umpol-Steuergerät erfolgt im ersten Schritt die Aufmagnetisierung der Anschlagleisten, wodurch das Werkstück sicher unter  $45^{\circ}$  in die Ecke der Anschlagleiste mit der Kraft  $F_{\rm A}$  gezogen wird. Im zweiten Schritt wird die Hauptspannfläche nach ca. 1 s zugeschaltet, wodurch sich die flächige Hauptspannkraft F<sub>H</sub> aufbaut.













-	Abmessungen in mm		Anzahl	Gewicht	Steuerung	
Α	В	C.0	D*	Anschläge	in kg	Тур
400	200	77	12	1	45,0	EP 4
500	200	77	12	1	56,0	EP 4
600	200	77	12	1	67,0	EP 4
400	300	77	12	2	68,0	EP 4
500	300	77	12	2	86,0	EP 4
600	300	77	12	2	103,0	EP 4
600	400	77	12	2	137,0	EP 4
800	400	77	12	2	183,0	EP 4

\* Andere Anschlaghöhen auf Anfrage.

Die Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Größen. Sonderausführungen und -abmessungen sind jederzeit möglich. Passende Umpol-Steuergeräte sind unter SAV 876.12 zu finden.

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 4	SAV 876.12-S-O-360/30x2/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.72 - 800 x 400 - 360 V

Benennung SAV - Nr. - A x B - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät Handbedieneinheit Benennung

SAV 876.12 - S-O-300/30x2/400

SAV 876.02 - SE3

SAV - Nr.





## mit durchgehender feiner Querpolteilung $P=4\ mm$

Elektro-Permanent-Magnetsysteme mit sehr enger Polteilung. Die Magnetkraft wird von Dauermagneten erzeugt, welche durch kurze Stromimpulse magnetisiert und entmagnetisiert werden.



## Verwendung:

Zum Spannen von dünnen, plattenförmigen Werkstücken mit hoher Präzision.

- für Werkstückhauptachse senkrecht zur Polteilung



- für dünne Werkstücke bis min. 2 mm Dicke





## Nennhaftkraft:

100 N/cm², durch Steuergerät regelbar

## Nennspannung, empfohlen:

210 V DC bis Größe A x B = 600 x 300 360 V DC über Größe A x B = 600 x 300

## Ausführung:

- Polplatte mit besonders enger, durchgehender Querpolteilung,
   3 mm Stahl und 1 mm Messing
- Lamellen verklebt und zusätzlich massiv mit Zugankern in der Länge verschraubt

- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- niedrige Magnetfeldhöhe mit 4 mm
- Gehäuse spannungsfrei geglüht
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- verstärkte Systeme für hohe Beanspruchung auf Anfrage möglich
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12


- Anschlagleiste an einer kurzen und langen Seite.
- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten.
- auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder.
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang









mit durchgehender feiner Querpolteilung P=4~mm



Andere Größen und Nennspannungen auf Anfrage. Größere Spannflächen lassen sich durch fugenlosen Zusammenbau von mehreren Platten realisieren. Die Zuordnung der passenden Steuerung erfolgt nach der max. Stromaufnahme bzw. Magnetspannung.





Α	bmessun	gen in mr	n	Gewicht	Nenn-	Steuerung
Α	В	C.0	D	in kg	spannung in V	Тур
450	175	77	397	44,0	210 / 360	EP 1
400	200	77	349	45,0	210/360	EP 1
500	200	77	453	56,0	210/360	EP 1
600	200	77	549	67,0	210/360	EP 1
800	200	77	749	90,0	360	EP 1
500	250	77	453	70,0	210 / 360	EP 1
600	250	77	549	84,0	210 / 360	EP 1
800	250	77	749	112,0	360	EP 1
500	300	77	453	90,0	210 / 360	EP 1
600	300	77	549	108,0	210 / 360	EP 1
800	300	77	749	145,0	360	EP 2
1000	300	77	949	180,0	360	EP 3

А	bmessun	gen in mr	n	Gewicht	Nenn-	Steuerung			
Α	В	C.0	D	in kg	spannung in V	Тур			
600	350	77	549	126,0	360	EP 2			
800	350	77	749	168,0	360	EP 2			
1000	350	77	949	210,0	360	EP 3			
600	400	77	549	145,0	360	EP 2			
700	400	77	653	169,0	360	EP 2			
800	400	77	749	193,0	360	EP 2			
1000	400	77	949	240,0	360	EP 3			
1200	400	87	1149	289,0	360	EP 3			
800	500	77	749	241,0	360	EP 2			
1000	500	77	949	300,0	360	EP 3			
1200	500	87	1149	361,0	360	EP 3			

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 1	SAV 876.12-S-O-210/30/230	SAV 876.02-SE3
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.73 - 1200 x 500 - 360 V

- A x B - Nennspannung Benennung SAV - Nr.

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-O-360/60/400 SAV 876.02 - SE3 Handbedieneinheit

SAV - Nr.

Benennung







SAV 243.76 SAV 220.76

mit durchgehender Querpolteilung P=35, 65, 85

Verstärktes Magnetsystem mit Entmagnetisierzyklus. Optimiertes System für hohe Haftkräfte. Voll magnetisch gesättigtes System durch Fluss-konzentration. Ausführung 220.76 quatratisch (Palette), Ausführung 243.76 rechteckig.



SAV 220.76 Polteilung 35, 65



#### Verwendung:

Schwere Zerspanung auch auf Palettenwechselsystemen. Mit Entmagnetisierzyklus, daher auch für höher legierte Werkstoffe oder gehärtete Materialien.

- für Werkstücke bis min. Dicke x: 8,0 mm bei P=35 mm 20,0 mm bei P=65 mm 32,0 mm bei P=85 mm
- für flächige Werkstücke min. a:
   70 mm x 70 mm bei P=35 mm
   130 mm x 130 mm bei P=65 mm
   180 mm x 180 mm bei P=85 mm

## Nennhaftkraft:

80 N/cm<sup>2</sup> bei P=35 mm 100 N/cm<sup>2</sup> bei P=65 mm 160 N/cm<sup>2</sup> bei P=85 mm

durch Steuergerät mittels Haftkraftkodierschalter regelbar

#### Nennspannung, empfohlen:

210 V

## Ausführung:

- auf Haftkraft optimiertes System mit Entmagnetisierzyklus
- komplette Fläche magnetisch aktiv, keine "toten Zonen"

- massive Monoblock-Ausführung
- "echte" Polabstände N/S
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- mit Schwermaschinenstecker rechts vorn
- Polspalt mit Messing verschleißgeschützt
- 8 mm Abarbeitbarkeit der Polplatte
- optional mit Raster-Gewindebohrbild für Polleisten bzw. Polschuhe möglich (M)
- Polteilungen 65 mm und 85 mm optional mit T-Nuten DIN 650- $10^{\rm H10}$  (T)
- Spannschlitze an den kurzen Seiten
- die quadratischen Ausführungen SAV 220.76 optional mit Nullpunkt-Spannsystem nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12

- mit Schwermaschinenstecker
- Adaption für Nullpunktsystem nach Absprache gegen Aufpreis
- größere Magnete sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen
- Roboter-Flansche auf Anfrage







SAV 243.76 SAV 220.76

mit durchgehender Querpolteilung zum Hartfräsen


## SAV 220.76-35

Д	Abmessun	gen in mr	n	Gewicht	Steuergerät max. Imp. Strom
Α	В	C .0	P	in kg	in A
320	320	90	35	72	30
400	400	90	35	113	30

## SAV 243.76-35

A	bmessun	gen in mr	Gewicht	Steuergerät max. Imp. Strom	
Α	В	C .0	P	in kg	in A
600	400	90	35	170	60
800	500	90	35	283	60 x 2
1000	500	90	35	354	60 x 2






## SAV 220.76-65

A	\bmessun;	gen in mr	n	Gewicht	Steuergerät
Α	В	C .0	P	in kg	max. Imp. Strom in A
320	320	90	65	72	30
400	400	90	65	113	30


## SAV 243.76-65

Д	bmessun	gen in mr	n	Gewicht	Steuergerät max. Imp. Strom				
Α	В	C .0	P	in kg	in A				
580	400	90	65	164	30				
815	500	90	65	288	60				
960	500	90	65	340	60				



## SAV 243.76-85

A	Abmessun B	gen in mr	n P	Gewicht in kg	Steuergerät max. Imp. Strom in A
610	400	100	85	192	30
800	500	100	85	314	60
980	500	100	85	385	60



Passend zu Steuerung SAV 876.12

Bestellbeispiel: Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.76 - 980 x 500 - 85 - 210 V - T

Benennung SAV - Nr. -

SAV - Nr. - A x B - Polteilung - Nennspannung - Option








SAV 243.77

## mit durchgehender Querpolteilung für Fräsbearbeitung

Das Spannsystem mit NdFeB-Hochenergie-Magneten wurde nach dem neuesten Stand der Magnettechnik optimiert. Durch die elektro-permanent-magnetische Schaltung des AlNiCo/NdFeB-Magnet-Systems entstehen äußerst hohe Haftkräfte. Die Magnetisierung und Entmagnetisierung erfolgt durch kurze Stromimpulse.



Spezial-Ausführung mit durchgehenden Quer-Polleisten

> Schwermaschinen-Stecker mit Schnellverriegelung

optional gegen Aufpreis

Einfache Handhabung der Steckverbindung




## Verwendung:

Für schwere Fräsbearbeitung mit hoher Spanabnahme. Ideal für den Einsatz auf Paletten-Wechselsystemen.

- für Werkstücke bis min. Dicke x: 8.0 mm bei P = 27.5 mm20.0 mm bei P = 55.0 mm

35,0 mm bei P = 85,0 mm





#### Nennhaftkraft:

195 N/cm<sup>2</sup> auf induzierbarer Stahlfläche

110 N/cm<sup>2</sup> bei P = 27,5 mm Polteilung

150 N/cm $^2$  bei P = 55,0 mm Polteilung

 $170 \text{ N/cm}^2 \text{ bei P} = 85,0 \text{ mm Polteilung}$ 

durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar

#### Nennspannung, empfohlen:

360 V DC

#### Ausführung:

- optimiertes Hochenergie-Magnetsystem
- Haftkräfte im physikalisch möglichen Maximum
- das Magnetsystem mit großer Tiefenwirkung überbrückt auch größere Luftspalte

- komplette Fläche magnetisch aktiv, keine "toten Zonen"
- massive Monoblockkonstruktion
- "echte" Polabstände N/S
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- Polspalt mit Messing verschleißgeschützt
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Raster-Gewinde-Bohrbild für Polleisten oder bewegliche Polschuhe möglich (M)
- Spannschlitze an beiden Stirnseiten
- ab Längen größer 1000 mm mit Durchgangsbohrungen zur Befestigung nach Absprache
- robust und wasserdicht
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12

- Anschlusskabel 3 m an rechter Kurzseite, hinten.
- auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder.
- größere Magnetplatten sind mit Hebelaschen zum Transportieren versehen.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang









SAV 243.77

mit durchgehender Querpolteilung für Fräsbearbeitung


## SAV 243.77 - 27,5


enge Polteilung


## Verwendung:

Fräsbearbeitung von dünnen Platten

min. Dicke des Werkstücks: 5 - 8 mm
 min. Größe des Werkstücks: 45 x 45 mm²
 Nennhaftkraft: 110 N/cm²







	Abmessungen in mm			Nennspannkraft voll belegt	Anzahl Gewinde	Anzahl	Anzahl Gewinde	Gewicht	Steuerung	
Α	В	C .0	D	Р	in daN	pro Polreihe M	Polreihen M	Ausführung M	in kg	Тур
410	200	80	100	27,5	9.020	2	15	30	46,0	EP 2
520	200	80	100	27,5	11.440	2	19	38	58,0	EP 2
630	200	80	100	27,5	13.860	2	23	46	71,0	EP 2
520	300	80	100	27,5	17.160	3	19	57	87,0	EP 3
630	300	80	100	27,5	20.790	3	23	69	107,0	EP 3
800	300	80	100	27,5	26.400	3	29	87	135,0	EP 3
630	400	80	150	27,5	27.720	3	23	69	143,0	EP 5
800	400	80	150	27,5	35.200	3	29	87	180,0	EP 5
1015	400	80	150	27,5	44.660	3	37	111	228,0	EP 5
800	500	80	200	27,5	44.000	3	29	87	225,0	EP 5
1015	500	80	200	27,5	55.825	3	37	111	285,0	EP 5
1180	500	80	200	27,5	64.300	3	43	129	331,0	EP 6

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

	•	
Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3
EP 5	SAV 876.12-S-O-360/60x2/400	SAV 876.02-SE3
EP 6	SAV 876.12-S-O-360/60x3/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.77 - 1180 x 500 - 27,5 - 360 V - M

Benennung SAV - Nr. - A x B - Polteilung - Nennspannung - Option

## Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät Handbedieneinheit Benennung SAV 876.12 - S-0-360/60x3/400

SAV 876.02 - SE3

SAV - Nr.

69







SAV 243.77

mit durchgehender Querpolteilung für Fräsbearbeitung


## SAV 243.77 - 55

universelle Polteilung


## Verwendung:

Für schwere Fräsbearbeitung.

min. Dicke des Werkstücks: 20 mm
 min. Größe des Werkstücks: 95 x 95 mm²
 Nennhaftkraft: 150 N/cm²







Abmessungen in mm  A B C.1 D P			Nennspannkraft voll belegt	Anzahl Gewinde pro Polreihe M	Anzahl Polreihen M	Anzahl Gewinde Ausführung M	Gewicht in kg	Steuerung Typ		
Α				•	in daN	<u>'</u>				
480	300	97	60	55	21.600	4	9	36	94,0	EP 2
590	300	97	60	55	26.550	4	11	44	116,0	EP 2
810	300	97	60	55	36.450	4	15	60	159,0	EP 2
1030	300	97	60	55	46.350	4	19	76	202,0	EP 2
1140	300	97	60	55	51.300	4	23	92	224,0	EP 3
810	400	97	80	55	48.600	5	15	75	212,0	EP 2
1030	400	97	80	55	61.800	5	19	95	270,0	EP 3
1140	400	97	80	55	68.400	5	23	115	299,0	EP 3
1580	400	97	80	55	94.900	5	29	145	414,0	EP 3
2020	400	97	80	55	121.200	5	37	185	529,0	EP 5
1030	500	97	70	55	77.250	7	19	133	337,0	EP 3
1140	500	97	70	55	85.500	7	23	161	373,0	EP 3
1580	500	97	70	55	118.500	7	29	203	517,0	EP 5
2020	500	97	70	55	151.500	7	37	259	661,0	EP 5

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit			
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3			
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3			
EP 5	SAV 876.12-S-O-360/60x2/400	SAV 876.02-SE3			
EP 6	SAV 876.12-S-O-360/60x3/400	SAV 876.02-SE3			

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

## Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.77 - 1580 x 500 - 55 - 360 V - M

Benennung SAV - Nr. - A x B - Polteilung - Nennspannung - Option

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-0-360/60x3/400 Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.









SAV 243.77

mit durchgehender Querpolteilung für Fräsbearbeitung


## SAV 243.77 - 85


große Querpolteilung


## Verwendung:

Für schwere Fräsbearbeitung von sehr großen und starken Werkstücken. Für große Luftspalte.

min. Dicke des Werkstücks: 35 mm
 min. Größe des Werkstücks: 150 x 150 mm²
 Nennhaftkraft: 170 N/cm²







Abmessungen in mm					Nennspannkraft	Anzahl Gewinde	Anzahl	Anzahl Gewinde	Gewicht	Steuerung
Α	В	C .0	D	Р	voll'belegt in daN	pro Polreihe M	Polreihen M	Ausführung M	in kg	Тур
580	300	110	90	85	29.500	3	7	21	129,0	EP 2
750	300	110	90	85	38.250	3	9	27	167,0	EP 2
750	400	100	90	85	51.000	4	9	36	203,0	EP 3
1090	400	100	90	85	74.120	4	13	52	294,0	EP 3
1430	400	100	90	85	97.240	4	17	68	386,0	EP 3
1600	400	100	90	85	108.800	4	19	76	432,0	EP 3
750	500	110	90	85	63.750	5	9	45	278,0	EP 3
1090	500	110	90	85	92.650	5	13	65	405,0	EP 3
1430	500	110	90	85	121.550	5	17	85	531,0	EP 3
1600	500	110	90	85	136.000	5	19	95	594,0	EP 5
1090	600	110	90	85	111.180	6	13	78	486,0	EP 3
1430	600	110	90	85	145.860	6	17	102	637,0	EP 5
1600	600	110	90	85	163.200	6	19	114	713.0	EP 5

## Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit			
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3			
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3			
EP 5	SAV 876.12-S-O-360/60x2/400	SAV 876.02-SE3			
EP 6	SAV 876.12-S-O-360/60x3/400	SAV 876.02-SE3			

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite  $88.\,$ 

## Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.77 - 1600 x 600 - 85 - 360 V - T

Benennung SAV - Nr. - A x B - Polteilung - Nennspannung - Option

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-0-360/60x3/400

Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.



# SAV POLLEISTEN-TECHNIK / TOP-TOOLING

für Parallelpolteilung

# ➤ Mechanische oder hydraulische Anschläge

mechanischer Anschlag mit Staudrucküberwachung

hydraulisch rückziehbarer Anschlag

Wechselpolplatte 4 mm Querpolteilung zum Fräsen dünner Leisten




- wegfahrbar zur 5-Seiten-Bearbeitung
- automatisierbar
- mit Positionsüberwachung
- zur mechanischen Teilepositionierung

# ➤ Auflege-Polplatten

Elektro-Permanent-Magnet mit profilierter Sonder-Auflegepolplatte







- Freistellung für Durchgangsbohrungen möglich
- Verschleißschutz
- leichte Reinigung von Spänen bei der Automatisierung
- kein magnetischer Kurzschluss durch Späne
- -Teilepositionierung und große Zerspanung durch mechanisch/magnetische Anschläge

### Polleisten

Elektro-Permanent-Magnet mit Verschleißpolleisten





- 5-Seiten-Bearbeitung möglich
- Freistellung für Durchgangsbohrungen
- Konstruktion mit magnetisch aktivem Anschlag
- Verschleißschutz
- einfach und kostengünstig
- einfache Reinigung
- kurze Umrüstzeiten

Elektro-Permanent-Magnet mit magnetisch aktiven Anschlagleisten für kleine Teile



# POLVERLÄNGERUNGEN – ECKIG





SAV 248.70

#### zur Anpassung an die Werkstückgeometrie

#### Verwendung:

Als Auflegeelement für Magnete. Nur in Verbindung mit Magnetspannplatte SAV 243.77-55 und SAV 243.77-85 einsetzbar.

#### Ausführung:

Blankstahl, Polverlängerung kann in der gewünschten Form bearbeitet werden. In der Tabelle ist ein Auszug der von uns standardmäßig gefertigten Polschuhe ersichtlich. Bearbeitungs- und werkstücksabhängige Einarbeitungen können vorgenommen werden. Sonderanfertigungen lieferbar.


	Abm	essungen in	mm	Augführung	Gewicht
Тур	Α	В	С	Ausführung	in kg
PVS 3	48	40	53,5	starr	0,8
PVF 3	48	40	56,0	federnd	0,8

	Abm	essungen in	n mm	A	Gewicht
Тур	Α	В	С	Ausführung	in kg
PVS 4	70	70	86,5	starr	3,3
PVF 4	70	70	89.0	federnd	3.5

#### Bestellbeispiel:

Polverlängerung SAV 248.70 - 70 - PVS 3 Benennung SAV - Nr. - A - Typ





Typ PVS 3/4: Starr, für Fest-Auflage.

Typ PVF 3/4: Mechanisch federnd, für leichte Teile. Rückstellkraft pro Polschuh ca. 8 N.

# POLVERLÄNGERUNGEN – RUND

#### zur Anpassung an die Werkstückgeometrie

#### Verwendung:

Als Auflegeelement für Magnete. Nur in Verbindung mit Magnetspannplatte SAV 220.79 und SAV 243.79 einsetzbar.

#### Ausführung:

Blankstahl, Polverlängerung kann in der gewünschten Form bearbeitet werden. In der Tabelle ist ein Auszug der von uns standardmäßig gefertigten Polschuhe ersichtlich. Bearbeitungs- und werkstücksabhängige Einarbeitungen können vorgenommen werden. Sonderanfertigungen lieferbar.

	Abmessun	gen in mm		Gewicht
Тур	Α	В	Ausführung	in kg
PVS-RV	55	75	starr, voll	1,8
PVS-RH	55	75	starr, halb	1,4
PVF-RV	60	70 - 80	federnd, voll	1,5

#### Bestellbeispiel:

Polverlängerung SAV 248.70 - 60 - PVF - RV Benennung SAV - Nr. - A - Typ





SAV 248.70



Polschuh voll




Polschuh halb



Polschuh beweglich











# **ELEKTRO-PERMANENT-MAGNET-SPANNSYSTEM**




Spanung an Steg und Fuß, einseitig – zur Schienen- und Weichenbearbeitung

#### Einsatzmöglichkeiten:

Zur Schwerzerspanung der Fahrkanten, Füße und Laschenkammern bei Eisenbahnschienen. Das zweiteilige Magnetsystem erlaubt im ersten Schritt die seitliche Ausrichtung ( $F_A$ ). Danach wird der Hauptmagnet im Fuß aktiviert ( $F_{\mu}$ ).


#### Ausführung:

- doppeltes Hochenergie-Magnetsystem
- Haftkräfte im physikalisch möglichen Maximum
- das Magnetsystem mit großer Tiefenwirkung überbrückt auch größere Luftspalte bis zu 10 mm
- massive Monoblockkonstruktion
- Polspalt mit Messing verschleißgeschützt



 F<sub>A</sub> zur seitlichen Ausrichtung der Werkstücke


- F<sub>H</sub> im zweiten Schritt durch Basismagnet erzeugt.



#### Ausführung:

- Fräsbearbeitung der Fahrkanten und Füße
- in 2-reihiger Ausführung





#### Ausführung:

- kompakte Bauweise für Zunge und Regelprofile geeignet
- Polspalt mit Messing verschleißgeschützt



# Nennspannung, empfohlen:

360 V DC

#### Nennhaftkraft:

195 N/cm² auf induzierbarer Stahlfläche





# **ELEKTRO-PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN**



SAV 243.79

#### mit hexagonaler Polteilung

#### Ausführung:

- optimiertes Hochenergie-Magnetsystem
- niedrige Bauhöhe
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- Raster Gewindebohrbild M8 für optionale Polschuhe
- Schutzart IP 65
- Abnutzbarkeit der Polplatte 8 mm

#### Verwendung:

- zum Fräsen, besonders für die universelle Bearbeitung mit hoher Spanabnahme
- HSC-Fräsen
- auch für größere Luftspalte
- minimale Werkstückdicke 15 mm
- minimale Werkstückgröße 100 x 100 mm

#### Technische Angaben:

Nennhaftkraft:

- auf Werkstück 150 N/cm2
- pro Polpaar 900 daN

#### Nennspannung:

- 360 V DC Magnetspannung
- 400 V AC Netzspannung

Durch die magnetische Aufspannung und den freien seitlichen Zugang ist mit Polschuhen eine 5-Seiten-Bearbeitung möglich. Siehe auch SAV 248.70; S. 73 unten.

Abm	essungen in	mm	Anzahl	Gewicht	Steuerung
Α	В	C .1	Pole	in kg	Тур
360	250	74	12	49	EP 1
360	350	74	20	68	EP 1
500	350	74	30	96	EP 2
630	450	74	48	155	EP 2
770	500	74	70	211	EP 3
920	500	74	84	252	EP 3

#### Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3
EP 5	SAV 876.12-S-O-360/60x2/400	SAV 876.02-SE3


Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.



Schwermaschinen-Stecker mit Schnellverriegelung

optional gegen Aufpreis

einfache Handhabung der Steckverbindung



#### Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.79 - 770 x 500 - 70 - 360

Benennung SAV Nr. - A x B - Anzahl der Pole - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-0-360/60x2/400

Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.



#### **ELEKTRO-PERMANENT-MAGNET-SPANNPLATTEN**




#### mit hexagonaler Polteilung

#### Verwendung:

- zum Fräsen, besonders für die universelle Bearbeitung mit hoher Spanabnahme
- HSC-Fräsen
- auch für größere Luftspalte
- min. Werkstückdicke 15mm
- minimale Werkstückgröße 100 x 100 mm

#### Ausführung:

- optimiertes Hochenergie-Magnetsystem
- niedrige Bauhöhe
- überbrückt auch größere Luftspalte
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- Raster Gewindebohrbild M8 für optionale Polschuhe, siehe auch SAV 248.70; S. 73 unten
- Schwermaschinenstecker im Lieferumfang



- Nennhaftkraft pro Polpaar 800 daN
- Nennhaftkraft auf Werkstück 140N/cm²
- Abnutzbarkeit der Polplatte: 6 mm
- Parallelität in Ausführung Standard (S): 0,03 feingefräst Präzision (P): 0,01 geschliffen

#### Nennspannung empfohlen:


- 210 V DC Magnetspannung
- 230 V AC Netzspannung

Abm	nessungen in	mm	Anzahl	Gewicht	Steuerung
Α	В	C *	Pole	in kg	Тур
160	100	64	2	6,4	EP 1
240	240	64	6	29	EP 1
240	240	64	6	23	EP 1
320-1,3	320-1,3	64	10	52	EP 1
400	400	64	20	84	EP 2
500	500	64	24	124	EP 3

<sup>\*</sup> ohne Referenzsystem









Adaptionsbeispiele Nullpunktsystem

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Palette SAV 220.79 - 400 x 400 - 20 - 210 V - Spannsystem - Adaption - P

Benennung - SAV Nr. - A x B - Anzahl Pole - Nennspannung - Spannsystem - Adaption - Genauigkeit







# PERMANENT-MAGNET-SPANNTÜRME, -WINKEL





SAV 242.92

#### Spanntürme, präzisionsgefräst

#### Verwendung:

für horizontale Fräs- und Bohrbearbeitung

#### Ausführung:

Spannturm aus St52-3, präzisionsgefräst. Mit Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatten SAV 243.77. Mit Schwermaschinenstecker.

Befestigungsbohrungen nach Absprache.

Rechtwinkligkeit: 0,03/1000 mm
Parallelität 0,04/1000 mm
Nennhaftkraft: 150 N/cm²
Magnetfeldhöhe: 12 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 5 mm

Technische Daten zu Magneten gemäß SAV 243.77

#### Nennspannung:

- 360V DC Magnetspannung
- 400V AC Netzspannung

#### Lieferumfang:

- Spannturm mit Schwermaschinenstecker
- geeignet zum Anschluss an Steuerung SAV 876.12
- Steuerung nicht im Lieferumfang



		Doltoilung	Gewicht				
Α	В	С	D	E	F	Polteilung	in kg
630	400	660	500	150	700	27,5	859
590	400	620	400	150	660	55	812
580	400	620	400	150	660	85	728

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

#### Spanntürme SAV 242.92-4 mit 4 Magneten Typ SAV 243.77


			Doltoilung	Gewicht			
Α	В	С	D	Ε	F	Polteilung	in kg
400	200	415	320	200	455	27,5	287
520	200	620	400	256	660	27,5	437
630	300	660	500	356	700	27,5	776
590	300	660	500	356	700	55	812
810	400	815	630	454	860	55	1408
580	300	660	500	356	700	85	864
750	400	660	500	454	700	85	1372
, 00	100	000	000	101	, 00	00	10,2


#### Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Magnet-Spannturm SAV 242.92-4 - 810 x 400 - 55 - 360V

Benennung SAV - Nr. - A x B Polteilung - Magnetspannung







 $\circ$ 

77







SAV 244.70

#### mit Radialpolteilung

Die Rundmagnete zeichnen sich besonders durch ein starkes Magnetfeld aus. Die Magnetkraft wird von Dauermagneten erzeugt, welche durch kurze Stromimpulse magnetisiert und entmagnetisiert werden.



#### Verwendung:

Vorwiegend für genaue Schleifbearbeitung von kleinen bis großen Werkstücken auf Rundtischund Rundschleifmaschinen.

- gleiche Polteilung am Umfang, dadurch für ringförmige Werkstücke geeignet
- für Werkstücke bis min.
   Breite entsprechend 35% Polteilung am Teilkreisdurchmesser
- auch für dünne Ringe

# 0,0 0,0 0,35

#### Nennhaftkraft:

120 N/cm², durch Steuergerät regelbar

#### Nennspannung, empfohlen:

210 V DC bis Größe A = 400 360 V DC über Größe A = 400

#### Ausführung:

- massiv ausgeführte Polplatte
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall

- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- Polplatte mit Messing verschleißgeschützt
- Polplatte nach Verschleiß austauschbar
- Die radiale Polanordnung ist besonders für den Einsatz von Polschuhen geeignet. Für den Auslauf des Werkzeugs oder der Schleifscheibe ist diese Voraussetzung bei 3-Seiten-Bearbeitung unbedingt erforderlich. Hierzu Ausführung mit T-Nuten (T) nach DIN 650-10<sup>H10</sup> lieferbar.
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12
- auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94, Kapitel 1)

#### Lieferumfang:

- Größere Rundmagnete sind mit Gewinden zum Transportieren versehen.
- Standardausführung ohne T-Nuten und Polschuhe.
- Elektro-Anschluss in Standardausführung auf Rückseite mittig durch Klemmen.
- Wahlweise mit integriertem Flach-Schleifringkörper für größere Durchmesser ab 1000 mm.
- Auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder am Außenumfang lieferbar.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang.










SAV 244.70

mit Radialpolteilung



	Abmessungen in mm									Gewicht	Nenn-	Steuerung
Α	B.0 *	С	D	Ε	F	G	Н	I	Р	in kg	spannung in V	Тур
100	90	60	3	80	M8 (3x)	12	35	10	3	4,0	210	EP 1
150	90	90	3	120	M10 (3x)	14	35	10	3	9,0	210	EP 1
200	90	110	3	140	M10 (4x)	14	45	10	4	18,0	210	EP 1
250	90	140	3	170	M12 (4x)	16	45	10	4	29,0	210	EP 1
300	90	160	3	190	M12 (4x)	16	60	10	6	42,0	210/360	EP 1
400	90	210	4	250	M12 (6x)	16	70	15	6	76,0	210 / 360	EP 1
500	90	280	4	320	M12 (6x)	16	100	15	8	120,0	360	EP 2
600	100	350	4	390	M16 (6x)	18	100	15	8	195,0	360	EP 2
700	100	400	4	450	M16 (6x)	18	120	15	8	265,0	360	EP 2
800	100	450	4	500	M16 (6x)	18	150	18	12	365,0	360	EP 2
1000	100	550	4	620	M16 (8x)	18	200	18	12	550,0	360	EP 3
1200	1200 110 Rückseite nach Vereinbarung						300	25	18	990,0	360	EP 4
1400	1400 110 Rückseite nach Vereinbarung					300	25	18	1350,0	360	EP 4	
1500	1500 120 Rückseite nach Vereinbarung					300	25	18	1550,0	360	EP 4	
1600	120		Rücksei	te nach	Vereinbarung	5	300	25	18	1760,0	360	EP 4

<sup>\*</sup> Bei Ausführung mit T-Nuten vergrößert sich die Bauhöhe um 10 mm.

Größere Durchmesser z.B. 5,5 m auf Anfrage.

Die Zuordnung der passenden Steuerung erfolgt nach der Leistungsaufnahme, SAV 876.12.

#### Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 1	SAV 876.12-S-O-210/30/230	SAV 876.02-SE3
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3
EP 5	SAV 876.12-S-O-360/60x2/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Rundmagnet SAV 244.70 - 1600 - T - 360 V

Benennung SAV - Nr. - A - Ausführung - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-O-360/60x2/400

Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.

79







SAV 244.71

verstärktes Magnetsystem mit Radialpolteilung und extra hoher Haftkraft

Durch Verwendung von neuen Magnetwerkstoffen entwickelt diese neue Bauart von Rundmagneten eine extrem hohe Haftkraft. Das Magnetisieren und Entmagnetisieren erfolgt über einen kurzen Gleichstromimpuls. Die homogene und präzise Ausführung des Rundmagnets ermöglicht die Hartdrehbearbeitung und extreme Spanabnahme beim Drehen.



#### Verwendung:

Hartdrehbearbeitung und extreme Spanabnahme beim Drehen von kleinen und großen Werkstücken. Schleifarbeiten mit höchster Präzision.

- gleiche Polteilung am Umfang, dadurch für ringförmige Werkstücke geeignet
- für Werkstücke bis min.
   Breite entsprechend 35% Polteilung am Teilkreisdurchmesser
- auch für dünne Ringe

#### Nennhaftkraft:

170 N/cm<sup>2</sup>, durch Steuergerät regelbar

#### Nennspannung, empfohlen:

360 V

#### Ausführung:

- gleichmäßiges, starkes Magnetfeld
- massiv ausgeführte Polplatte
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall

- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- Polplatte mit Messing verschleißgeschützt
- Polplatte nach Verschleiß austauschbar
- Die radiale Polanordnung ist besonders für den Einsatz von Polschuhen geeignet. Für den Auslauf des Werkzeugs oder der Schleifscheibe ist diese Voraussetzung bei 3-Seiten-Bearbeitung unbedingt erforderlich. Hierzu Ausführung mit T-Nuten (T) nach DIN 650-10<sup>H10</sup> lieferbar.
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12
- auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94, Kapitel 1)

#### Lieferumfang:

- Größere Rundmagnete sind mit Gewinden zum Transportieren versehen.
- Standardausführung ohne T-Nuten und Polschuhe.
- Elektro-Anschluss in Standardausführung auf Rückseite mittig durch Klemmen.
- Wahlweise mit integriertem Flach-Schleifringkörper für größere Durchmesser ab 1000 mm.
- Auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder am Außenumfang.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang.

Ó.










SAV 244.71

verstärktes Magnetsystem mit Radialpolteilung und extra hoher Haftkraft



	Abmessungen in mm									Gewicht	Nenn- spannung	Steuerung
Α	B.0 *	С	D	E	F	G	Н	I	Р	in kg	in V	Тур
200	100	110	3	140	M10 (4x)	14	45	10	4	24,0	360	EP 1
250	100	140	3	170	M12 (4x)	16	45	10	4	39,0	360	EP 1
300	100	160	3	190	M12 (4x)	16	60	10	6	54,0	360	EP 1
400	100	210	4	250	M12 (6x)	16	70	15	6	85,0	360	EP 1
500	110	280	4	320	M12 (6x)	16	100	15	8	150,0	360	EP 1
600	110	350	4	390	M16 (6x)	18	100	15	8	210,0	360	EP 1
700	110	400	4	450	M16 (6x)	18	120	15	8	280,0	360	EP 1
800	110	450	4	500	M16 (6x)	18	150	18	12	380,0	360	EP 1
1000	125	550	4	620	M16 (8x)	18	200	18	12	680,0	360	EP 2
1200	125		Rücksei	te nach '	Vereinbarung		300	25	18	975,0	360	EP 3
1400	1400 135 Rückseite nach Vereinbarung					300	25	18	1600,0	360	EP 3	
1500	1500 135 Rückseite nach Vereinbarung						300	25	18	1850,0	360	EP 3
1600	135		Rücksei	te nach '	Vereinbarung		300	25	18	2105,0	360	EP 3

Größere Durchmesser z.B. 5,5 m Anfrage. Die Zuordnung der passenden Steuerung erfolgt nach der Leistungsaufnahme. SAV 876.12.

Schwermaschinen-Stecker mit Schnellverriegelung

optional gegen Aufpreis

einfache Handhabung der Steckverbindung



#### Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3
EP 5	SAV 876.12-S-O-360/60x2/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Rundmagnet SAV 244.71 - 1600 - T - 360 V

Benennung SAV - Nr. - A - Ausführung - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-0-360/60x2/400 Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.

81

<sup>\*</sup> Bei Ausführung mit T-Nuten vergrößert sich die Bauhöhe um 10 mm.



#### SAV TOP-TOOLING - RUNDMAGNETE

# **POLVERLÄNGERUNGEN**


#### Verwendung:


Hartdrehen von dünnen Wälzlagerringen auf 3 Seiten mit festen und beweglichen Polschuhen.


#### Ausführung:

- Polverlängerungen in Segmentausführung bieten die Möglichkeit des Werkzeugfreilaufs zur 3-Seitenbearbeitung dünner Ringe.
- Durch radiale Verstellmöglichkeit kann ein größerer Durchmesserbereich abgedeckt werden.
- Einarbeitungen für nicht plane Werkstücke oder für Durchgangsbohrungen möglich.
- Je nach Werkstücksteifigkeit auch federnde Polschuhe für uneben Auflageflächen.
- Die Polschuhe für Rundmagnete müssen individuell angepasst werden.
- Wir dimensionieren und fertigen Polschuhe für Sonderlösungen auf Anfrage.









Starre Polschuhe mit Ausrichtbund



Federnd, bewegliche Polschuhe für 1. Aufspannung






# SAV TOP-TOOLING - RUNDMAGNETE

# **➤ AUFLEGEPOLPLATTEN**

- kein Verlust an Werkstückkontaktflächen
- gute Haftkräfte auch bei kleineren Durchmessern
- einfach wechselbar
- gute Späneabfuhr, leicht zu reinigen
- Vorrüsten von Polschuhen außerhalb der Maschine
- Polplattenwechsel automatisierbar
- auch mit T-Nuten für Polverlängerungen







# 3

### **POLLEISTEN**


- als Verschleißschutz der Magnetpolplatte
- einfach reinigbar
- auf Wunsch auch mit T-Nuten
- Verzahnung zur Ausrichtung schwerer Ringe möglich





#### **►** AUFLEGEPOLRINGE

- bis Durchmesser 650 mm
- kein Verlust an Werkstückkontaktflächen
- gute Haftkräfte auch bei kleineren Durchmessern
- einfach wechselbar
- kostengünstig











SAV 244.72

#### mit Ringpolteilung


Die Rundmagnete mit Ringpolteilung ermöglichen das Spannen von mehreren Werkstücken außerhalb des Zentrums. Das starke Magnetfeld ist gleichmäßig über die Polplatte verteilt.





#### Verwendung:

Vorwiegend für genaue Schleifbearbeitung von kleinen bis großen Werkstücken auf Rundtischund Rundschleifmaschinen. Durch Ringpolteilung auch für die Belegung mit mehreren Massenteilen geeignet, die nicht zentrisch aufgelegt werden.

- durch Ringpolteilung gleichmäßige Haftkraftverteilung am Umfang. Dadurch für dünne, flächige Teile (Sägeblätter u.Ä.) geeignet
- Mehrfachbelegung auf Teilkreisdurchmesser möglich
- für Werkstücke bis min. Dicke x: 2 mm bei P = 4,5 mm 4 mm bei P = 9,0 mm 8 mm bei P = 18 mm







#### Nennhaftkraft:

100 N/cm², durch Steuergerät regelbar

#### Nennspannung, empfohlen:

210 V DC bis Größe A = 500360 V DC über Größe A = 500

#### Ausführung:

- Polteilung "spaltfrei" gefertigt
- gleichmäßiges, starkes Magnetfeld
- massiv ausgeführte Polplatte
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- Elektro-Permanent-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- Polplatte mit Messing verschleißgeschützt
- Polplatte nach Verschleiß austauschbar
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polplatte
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät Typ 876.12
- auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis 248.94, Kapitel 1)

#### Lieferumfang:


- Größere Rundmagnete sind mit Gewinden zum Transportieren versehen.
- Elektro-Anschluss in Standardausführung auf Rückseite mittig durch Klemmen.
- Wahlweise mit integriertem Flach-Schleifringkörper für größere Durchmesser ab 1000 mm.
- Auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder am Außenumfang.
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang.







SAV 244.72



				Abmess	ungen in mm					Gewicht	Nenn- spannung	Steuerung
Α	B .0	С	D	E	F	G	Н	I	Р	in kg	in V	Тур
300	105	160	3	190	M12 (4x)	16	76	16	5,5	52,0	210	EP 1
400	105	210	4	250	M12 (6x)	16	90	21	9	89,0	210	EP 1
500	105	280	4	320	M12 (6x)	16	96	21	9	141,0	210	EP 1
600	105	350	4	390	M12 (6x)	18	80	21	9	204,0	360	EP 2
700	105	400	4	450	M12 (6x)	18	96	21	9	278,0	360	EP 2
800	105	450	4	500	M16 (6x)	18	96	22	9	383,0	360	EP 2
1000	105	550	4	620	M16 (8x)	18	96	22	9	578,0	360	EP 3
400	105	210	4	250	M12 (6x)	16	66	21	18	89,0	210	EP 1
500	105	280	4	320	M12 (6x)	16	92	21	18	141,0	210	EP 1
600	105	350	4	390	M12 (6x)	18	70	21	18	204,0	360	EP 2
700	105	400	4	450	M12 (6x)	18	92	21	18	278,0	360	EP 2
800	105	450	4	500	M16 (6x)	18	92	22	18	383,0	360	EP 2
1000	105	550	4	620	M16 (8x)	18	92	22	18	578,0	360	EP 3
1200	110	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	80	23	9	990,0	360	EP 4
1400	110	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	166	26	9	1350,0	360	EP 4
1500	120	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	166	26	9	1550,0	360	EP 4
1600	120	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	166	26	9	1765,0	360	EP 4
1200	110	Rückseite nach Vereinbarung			22	70	23	18	990,0	360	EP 4	
1400	110	Rückseite nach Vereinbarung				22	166	26	18	1350,0	360	EP 4
1500	120	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	166	26	18	1550,0	360	EP 4
1600	120	Rüc	kseite na	ach Vere	inbarung	22	166	26	18	1765,0	360	EP 4

Größere Durchmesser auf Anfrage. Die Zuordnung der passenden Steuerung erfolgt nach der Leistungsaufnahme. SAV 876.12.

#### Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 1	SAV 876.12-S-O-210/30/230	SAV 876.02-SE3
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3
EP 5	SAV 876.12-S-O-360/60x2/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach S. 88.

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Permanent-Rundmagnet SAV 244.72 - 1600 x 18 - 360 V

Benennung SAV - Nr. - A x Polteilung - Nennspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-O-360/60x2/400

Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3

Benennung SAV - Nr.



Kapitel 3





SAV 244.73

#### mit Parallelpolteilung 4 mm

#### Verwendung:

Zum Schleifen von dünnen Platten, breiten Ringen mit niedriger Stärke und min. Breiten von 40 mm

- für die Belegung mit mehreren kleinen Teilen geeignet
- für Werkstücke bis min. Dicke 2 mm
- für flächige Werkstücke min 40 x 40 mm²




#### Ausführung:

- Polplatte mit besonders enger, durchgehender Polteilung, 3 mm Stahl und 1 mm Ms
- niedrige Bauhöhe
- Lamellen verklebt und mit Zugankern verstärkt
- hohe Genauigkeit durch Polplattenverschraubung im engen Raster
- niedrige Feldhöhe mit 4 mm
- Ausschaltung über Entmagnetisierzyklus
- Gehäuse spannungsfrei geglüht
- Befestigungsbohrbild mit Gewinden rückseitig bzw. Durchgangsbohrungen nach Absprache
- EP-System für absolute Sicherheit bei Stromausfall
- 8 mm Abnutzbarkeit der Polfläche
- Schutzart IP 65
- geeignet zum Anschluss an Steuergerät SAV 876.12

#### Lieferumfang:

- Größere Rundmagnete sind mit Gewinden zum Transportieren versehen.
- Elektro-Anschluss in Standard-Ausführung auf Rückseite, mittig durch Klemmen
- auf Wunsch mit wasserdichtem Schwermaschinensteckverbinder
- Steuerung und Handbedieneinheit nicht im Lieferumfang





# Nennspannung, empfohlen:

360 V DC

#### Nennhaftkraft:

100 N/cm<sup>2</sup>, durch Steuergerät mittels Haftkraft-Kodierschalter regelbar

		Gewicht	Steuerung							
Α	<b>B</b> .0	С	DE		F	G	Н	in kg	Тур	
300	100	160	4	190	M12 (4x)	16	213	55	EP 1	
400	100	210	4	250	M12 (6x)	16	301	98	EP 1	
500	100	280	4	320	M12 (6x)	16	401	153	EP 1	
600	100	350	4	390	M12 (6x)	18	481	220	EP 2	
700	100	400	4	450	M12 (6x)	18	581	300	EP 2	
800	100	450	4	500	M16 (6x)	18	681	392	EP 2	

#### Empfohlene Steuerung und Steuereinheit:

Тур	Steuerung	Handbedieneinheit
EP 2	SAV 876.12-S-O-360/30/400	SAV 876.02-SE3
EP 3	SAV 876.12-S-O-360/60/400	SAV 876.02-SE3

Steuerungen in Einbauform oder für Kombinationen nach Seite 88.

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Rundmagnet SAV 244.73 - 300 - 360 V

Benennung SAV - Nr. - A - Magnetspannung

Bestellbeispiel Steuerung:

Elektro-Umpol-Steuergerät SAV 876.12 - S-0-360/30/400 Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3


Benennung SAV - Nr.






elektrische Stromversorgung

> STROMÜBERTRAGUNG MIT GETRENNTEM SCHLEIFRINGKÖRPER AM SPINDELENDE






> STROMÜBERTRAGUNG FÜR GROSSE RUNDMAGNETE, IN SEGMENTBAUWEISE MIT INTEGRIERTEN FLACHSCHLEIFRINGKÖRPER













# **ELEKTRONISCHE UMPOLSTEUERGERÄTE**

SAV 876.12

#### mit integriertem Mikrocontroller und Haftkraftregulierung

#### Verwendung:

Für Elektro-Permanent-Magnetsysteme mit 210 V oder 360 V Magnetspannung.

Auch für die Nachrüstung geeignet.

Ansteuerung über Handbedieneinheit SAV 876.02-SE3, Bedienelemente in Einbauform oder maschinenseitige PLC-Signale.

#### Funktion:

- als Impuls-Steuerung für die Magnetisierung von Elektro-Permanent-Magnetspannplatten
- Steuerung des Entmagnetisierzyklusses
- optimiert auf alle SAV Elektro-Permanent-Magnetspannplatten
- Überwachung der Netzspannung, der eigenen Leistungsbauteile und aller Kabel, einschließlich Magnetwicklung. Interne Bauteile zum Teil redundant ausgeführt.
- Maschinenfreigabe durch zweikanaligen Sicherheitskontakt
- Spannen und Lösen über redundante Eingangssignale mit Rückmeldung nach erfolgtem Magnetisieren und Entmagnetisieren
- Haftkraftregulierung nach inverser BCD-Kodierung 8- oder 16-stufig

#### Leistungsmerkmale:

- klein und kompakt
- einfach in jede Maschine integrierbar
- bedienerfreundlich durch LCD-Klartextanzeige deutsch/ englisch
- einfache Menüauswahl durch Folientastatur
- Signalein- und ausgänge über SMD-LED's angezeigt
- Stecker für Signalein- und ausgänge
- Magnetanschluss mit Potentialfreischaltung
- betriebssicher und zuverlässig
- bei Ausführung im Kasten mit Hauptschalter, Klemmleiste und Sicherungsautomat



Steuerung im Schaltkasten



#### Vorteile:

- kurzschlussfest
- Steuer- und Leistungsplatine voll elektronisch
- zusätzlich Potentialfreischaltungsrelais für Magnetanschluss
- erweiterte Diagnostik
- Masseschlussprüfung
- sehr kompakte Bauweise
- vorprogrammierte Einstellungen
- individuelle Programmierbarkeit
- kurze Entmagnetisierdauer
- hohe Entmagnetisierqualität für Single-Magnetsysteme
- automatische Netzfrequenz-Erkennung
- funktionelle Gestaltung und Bedienführung

#### **CE-konform**

gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG

#### **ROH-konform**



#### Optional:

Die Steuerung im Schaltkasten können mit Schwermaschinenstecker versehen werden. Steckdose mit Kappe am Magnet, 5 m Kabel mit Stecker an Steuerung.

Die Konfektionierungen sind 8-polig, passend für Steuerungsgrößen maximal 60 Ax2.


Bestellbezeichnung: SAV 876.12-SS9

#### Optional:

Werden Steuerung und Magnet zur Palettierung eingesetzt, so verhindert eine optionale Parkstation die Bewegung der Palette bei gestecktem Stecker.

Bestellbezeichnung: SAV 876.12-PS9






# **ELEKTRONISCHE UMPOLSTEUERGERÄTE**

SAV 876.12

mit integriertem Mikrocontroller und Haftkraftregulierung

ELEKTRISCHE DATEN										
Bestell-Nummer	Magnetspannung DC in V	Magnetstrom max. in A	Netzspannung AC in V	max. Magnet- leistung DC in kW	bauseitige Vorsicherung in A träge	Querschnitte Anschlusskabel in mm				
876.12-E-O-210/30/230	210	30	230 / L1 N PE	6,3	16	1,5				
876.12-E-O-210/30/400	210	30	400 / L1 L2 PE	6,3	16	1,5				
876.12-E-O-360/30/400	360	30	400 / L1 L2 PE	10,8	16	1,5				
876.12-E-O-360/30x2/400	360	30x2	400 / L1 L2 PE	10,8x2	16	1,5				
876.12-E-O-360/60/400	360	60	400 / L1 L2 PE	21,6	32	2,5				
876.12-E-O-360/60x2/400	360	60x2	400 / L1 L2 PE	21,6x2	32	2,5				
876.12-E-O-360/60x3/400	360	60x3	400 / L1 L2 PE	21,6x3	32	2,5				



#### Zur Einhaltung der Europäischen Normen sind Netzfilter in der Spannungsversorgung mit vorzusehen:

Bestell-Nummer	Magnetspannung DC	Magnetstrom max.	Netzspannung AC	ca. Abmessungen in mm				
Destell-Nullillel	in V	in A	in V	Länge	Breite	Höhe		
876.12-EPF-210/30/230	210	30	230 / L1 N PE	250	300	150		
876.12-EPF-210/30/400	210	30	400 / L1 L2 PE	250	300	150		
876.12-EPF-360/30/400	360	30	400 / L1 L2 PE	250	300	150		
876.12-EPF-360/60/400	360	60	400 / L1 L2 PE	250	300	150		

#### Bestellbeispiel:

Elektr. Umpol-Steuergerät SAV 876.12-S-0-360/60x2/400

Benennung SAV Nr. - Ausführung - Trafo - Magnetspannung - max. Magnetstrom - Netzspannung

Bestellbeispiel:


Netzfilter SAV 876.12-EPF-360/60/400

Benennung SAV Nr. - Ausführung - Magnetspannung - max. Magnetstrom - Netzspannung



# **ELEKTRONISCHE UMPOLSTEUERGERÄTE**

mit integriertem Mikrocontroller und Haftkraftregulierung



#### **CE-konform**

gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG

**ROH-konform** 

- kurzschlussfest
- Masseschlussprüfung






#### HANDBEDIENEINHEITEN

SAV 876.02

#### zum Schalten von Gleichstrommagneten in Verbindung mit Umpol-Steuergerät Typ SAV 876.12


#### Anwendung:

Zum Schalten von Gleichstrommagneten in Verbindung mit den elektronischen Umpol-Steuergeräten SAV 876.12. Die Ansteuerung erfolgt für das Einschalten durch Betätigung der gelben und grünen Folientasten. Der Umpolvorgang wird über die gelbe und rote Folientaste eingleitet. Eventuelle, von den Umpol-Steuergeräten erkannte Störungen gelangen ebenfalls über die rote Folientaste mittels kodierter Blinksignale zur Anzeige. Die Haftkraftauswahl kann in 8 Stufen ausgewählt werden.



#### Handbedieneinheit Typ SE3

für Haftkraftregulierung in 8 Stufen für inverse BCD-Kodierung, mit eingebauten Meldeleuchten und 2 m Nummernkabel, 9-polig. Weiteres Nummernkabel gegen Mehrpreis lieferbar.



#### Steuerelemente Typ SE2-1 bis SE2-3, Einbauform

bestehend aus: 2 Leuchtdrucktaster und Kodierschalter in 8 Stufen für Haftkraftregulierung in inverser BCD-Kodierung. Kompletter Satz unter Typ SE2-S bestellbar.

#### Bestellbeispiel:

Handbedieneinheit SAV 876.02 - SE3
Benennung SAV Nr. - Typ

#### Ausführung:

Zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist es bei Werkzeugmaschinen erforderlich, durch Hilfskontakte den Maschinenvorschub nur bei eingeschaltetem Spannmagnet freizugeben und die Einschaltstellung durch eine Signallampe zu überwachen. Die Steuereinheiten entsprechen diesen Vorschriften.

Die Signallampe ist in den Tasten der Steuereinheit integriert. Die Hilfskontakte für den Maschinenvorschub befinden sich im Umpol-Steuergerät.

#### Technische Daten:

Gehäuse Größe (LxBxH): 130 x 60 x 60 mm

Betriebsspannung: 24 V Schutzart: IP 63 Schutzklasse: III







# **KOHLEBÜRSTENHALTER**

SAV 248.84


#### zur Stromversorgung für Elektro-Permanent-Rundmagnete

#### Verwendung:


Zur Stromübertragung auf die Schleifringkörper dienen bei Elektro-Permanent-Rundmagneten die gezeigten Kohlebürstenhalter. Sie werden in 3 Größen einschließlich Befestigungsbolzen geliefert.


#### Ausführung:

Bronzekohlen, federnd angestellt. Die Befestigung erfolgt über Gewindezapfen.









M	lagnet-	Magnet-	Steuergerät	Läufig-			Abmes	sungen	in mm			Gewicht
		spannung in V	max. Imp Strom in A	keit	Α	В	С	D	Ε	F	G	in kg
bis	800	210 / 360	30	3	140	40	M8	12,5	6,3	20	27,0	0,17
bis	1000	360	60	3	140	40	M8	12,5	6,3	20	25,0	0,17
bis	1600	360	60 x 2	4	140	50	M8	20,0	8,0	25	33,5	0,23

#### Bestellbeispiel:

Kohlebürstenhalter SAV 248.84 - 1600

Benennung SAV - Nr. - max. Rundmagnetdurchmesser

# GETRENNTE SCHLEIFRINGKÖRPER

SAV 248.85

#### zur Stromversorgung für Elektro-Permanent-Rundmagnete

#### Verwendung:

Schleifringkörper werden in Verbindung mit Kohlebürstenhalter zur Stromzuführung für rotierende Elektro-Permanent-Rundmagnete verwendet. Der Schleifringkörper dient zum getrennten Anbau an die Maschinenhohlspindel.

Bei Montage ist zu beachten, dass die Isolierteile nicht mit Flüssigkeiten benetzt werden. An der Maschine ist für eine berührungssichere Abdeckung der stromführenden Teile zu sorgen. E-Anschluss mit Kabelösen gegen Stützmutter.

#### Befestigung:

- Aufschrumpfen bei 130 °C
- Aufpressen mit 0,5 mm Übermaß
- Aufkleben

#### Ausführung:

Geliefert werden die Schleifringkörper nur mit einer kleinen Bohrung. Die Aufnahmebohrung (bzw. Gewinde) ist nachträglich entsprechend der Maschinenspindel unter Berücksichtigung der Maximalmaße E einzuarbeiten.

Ma	gnet-	Magnet-	Steuergerät	Läufig-		Abme	ssunger	ı in mm	ı	Max.	Gewicht in kg
		spannung in V	max. Imp Strom in A	keit	Α	В	С	D	E	U/min.	
bis	800	210 / 360	30	3	70	61,5	20	M5	25 - 34	4100	1,1
bis	1000	360	60	3	100	65,5	25	M8	30 - 52	3000	2,5
bis	1600	360	60 x 2	4	100	79,0	25	M8	42 - 55	3000	3,0

# øΕ С В



SAV 248.85 - 1600

Benennung SAV - Nr. - max. Rundmagnetdurchmesser





# KOMPAKT-STROMÜBERTRAGER

SAV 248.86

#### zur Stromversorgung für Elektro-Permanent-Rundmagnete

#### Ausführung:

- kompakte Bauweise
- gekapselte Ausführung
- wartungsfrei

#### Verwendung:

- zur Integration am Spindelende
- alternativ im Magnetzentrum für Sonderausführungen


#### Technische Angaben:

- Schutzart IP 51
- niedriger Übergangswiderstand

#### Befestigung:

- durch radiale Klemmung an Durchmesser D






#### Stromübertrager


Kontakt-	max. Dauer-	Spannung	max. Drehzahl	Abmessungen in mm			
zahl	strom in A	in V (AC/DC)	in 1/min	Α	В	С	D
3	30	0 - 250	1200	31,6	46,2	27,9	15,87
4	30	0 - 500	300	45	69,1	29	31,70

#### Stecker

Kontakt- zahl	Abmessung in mm
3-S	46,2
4-S	65,8



#### Montagebeispiele:




#### Bestellbeispiel:

Kompakt-Stromübertrager Benennung SAV 248.86 - 4

SAV - Nr. - Kontaktzahl

### Bestellbeispiel Stecker:

Stecker Benennung SAV 248.86 - 4-S SAV - Nr. - Typ



Kontakt-	Abmessung in mm					
zahl	Α	В				
3	15,87	10,2				
4	31.75	20.3				





#### **SAV-Lastheben**

das Produktspektrum deckt den umfassenden magnetischen Lasthebe- und Handling-Bereich ab. Standard- und spezifische, individuelle Kundenlösungen stehen im Hauptfokus.

Zum **SAV-Lastheben** gehören:

- Schwerlasthebesysteme, elektro- und elektro-permanent
- Batterielasthebesysteme, elektro- und elektro-permanent
- Pneumatisch schaltbare Permanent-Lastheber
- Manuelle, schaltbare Permanent-Lastheber
- Magnetische Handhabungshilfen

Unsere Produktübersicht bietet Ihnen eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen, die Ihnen als Anregung dienen können. Diese spezifischen Lösungen helfen Ihnen für Ihre Lasthebe-Aufgabe ein Konzept zu finden.

Gerne beurteilen und prüfen wir Ihren Bedarfsfall. Selbstverständlich werden alle technischen Parameter berechnet und berücksichtigt, um Ihnen ein detailliertes Angebot zu unterbreiten.





# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 4** Seite 95 - 108

	KOMBINATIONSLÖSUNGEN	SEITE
	Kriterien für Kombinationslösungen	96
	Elektro-Permanent-Magnetvorrichtung mit Pneumatik-Spannern	97
	Elektro-Permanent-Magnetsystem mit hydraulischen Anschlägen	98
	Hochenergie-Fräsmagnet mit hydraulischem Anschlag	98
	Multifunktions-Spannvorrichtung	99
	Magnetisch – hydraulisches Spannsystem	100
	Elektro-Permanent Magnet mit Nullpunktsystem	100
- minima	Magnet-Vakuum-Spannleiste	101
	Magnetisch – pneumatisch – hydraulische Vorrichtung	101
4	Kombinationsvorrichtung für Schienenspannung	102
	Magnetisch – hydraulische Vorrichtung	104
	Mechatronik-Futter	106
	Sonder-Kombinationsfutter	107
	Kombinationsfutter	108
	Elektro-Permanent-Rundmagnet mit Zentriereinrichtung	108



# KRITERIEN FÜR KOMBINATIONSLÖSUNGEN

Unterschiedliche Spannprinzipien weisen unterschiedliche Vorzüge bzw. auch Nachteile auf. Durch differenzierte Kombinationen lassen sich auch schwierige Spannprobleme lösen, Bearbeitungsmöglichkeiten erweitern sowie zu bearbeitende Werkstückspektren vergrößern.

#### Eigenschaften Magnetik:

- nur für ferromagnetische Werkstücke
- die Haftkraft ist begrenzt (physikalisch begrenzt)
- hohe Normalkraft, geringe Tangentialkraft
- flächige Krafteinleitung
- Niederzug von dünnen unebenen Werkstücken
- hohe Dämpfung
- gute Zugänglichkeit, Reinigbarkeit und Automatisierbarkeit
- große Werkstückspektren
- verzugsfreie Aufspannung
- komplette Unterstützung des Werkstücks (hohe Dämpfung, hohe Präzision)
- Restmagnetismus im Werkstück
- Mehrseitenbearbeitung in einer Aufspannung
- kompakte Bauweise
- kurze Rüstzeiten
- ergonomisch und betriebssicher, verschleißfrei
- im Vergleich zur kraftbetätigten Spannung kostengünstig

#### Eigenschaften Hydraulik / Mechanik:

- für alle Werkstücke geeignet
- hohe bis sehr hohe Kraftdichte
- punktförmige Krafteinleitung
- hohe Kraftdichte
- verzugsarme Rohteilspannung
- auch für unmagnetische Werkstücke
- geringe Dämpfung
- Zugänglichkeit und Reinigbarkeit eingeschränkt
- Risiko für Werkstückverformung / -beschädigung
- Werkstückspektren limitiert
- aufwendigere Systeme u.a. mit entsprechender Energiezufuhr

#### Eigenschaften Vakuumtechnik:


- auch für unmagnetische Werkstücke
- flächige Krafteinleitung
- geringe Kraftdichte, Haftkraft physikalisch begrenzt
- gute Dämpfung
- auch Mehrseitenbearbeitung
- einfach zu reinigen
- betriebssicher und verschleißfrei

#### **Eigenschaften Pneumatik:**

- punktförmige Krafteinleitung
- im Vergleich zur Hydraulik geringere Kraftdichte verzugsarme Rohteilspannung
- auch für unmagnetische Werkstücke
- geringe Dämpfung Zugänglichkeit und Reinigbarkeit eingeschränkt
- Werkstückspektren limitiert
- große Spannelemente
- aufwendigere Systeme,
  - Energiezufuhr im Vergleich zur Hydraukik einfacher
- im Vergleich zur Hydraulik kostengünstiger

#### Eigenschaften Elektrik:

- sehr flexible und komfortable Ansteuerbarkeit
- weitgehende Automatisierbarkeit
- keine zweite Medienzufuhr in Kombination mit Magnet













# 

# **ANWENDUNGEN**

# ➤ MAGNETISCH-PNEUMATISCHE VORRICHTUNG zum Laserschweißen

#### Größe:

1320 x 1100 mm


#### Werkstück:

dünne Blechteile

#### Bearbeitung:

Laserschweißen

- verstärktes Elektro-Magnetsystemmit Druckluftabhebung
- pneumatische Spannpratzen am Umfangauf verfahrbarer Grundvorrichtung







# ► ELEKTRO-PERMANENT-MAGNETSYSTEM mit hydraulischen Anschlägen

Größe:

2000 x 157 mm

Werkstück:

Linearführungen

Bearbeitung:

Schleifen der Führungsbahnen

Beschreibung:

- 2 x 3 Magnete auf horizontaler Schwenkbrücke
- mit hydraulischen Schwenkspannern zur Werkstück-Positionierung
- Wechsel-Polleisten zur Werkstückfreistellung



# ➤ HOCHENERGIE-FRÄSMAGNET mit Polplatte und Hydro-Anschlag

#### Größe:

1725 x 300 mm

#### Werkstück:

Rakel für Druckmaschinen

#### Bearbeitung:

Fräsbearbeitung dünner Teile

- Hochenergie-Magnet mit 33 mm Querpolteilung
- profilierte Auflege-Polplatten mit feiner Lamellierung für niedrige Feldhöhen
- hydraulischer Anschlag absenkbar







# <u>Q</u>

#### **ANWENDUNGEN**

# > MULTIFUNKTIONS-SPANNVORRICHTUNG

#### Größe:

2800 x 1030 mm


#### Werkstück:

Werkstücke für Verpackungsmaschinen

#### Bearbeitung:

Fräsen

- Kombination magnetisch hydraulisch mechanisch vakuumtechnisch
- Elekro-Permanent-Hochenergiemagnete mit Polverlängerungen
- Hydro-Schraubstöcke mit großem Verstellbereich
- Raster-Spannsystem für Vorrichtungsbaukasten
- Raster-Vakuumspannplatte
- Ansteuerung über Multifunktions-Bedienpaneel









# **► MAGNETISCH – HYDRAULISCHES SPANNSYSTEM**

#### Größe:

1000 x 1000 mm

#### Werkstück:


P-Platten

#### Bearbeitung:

Eben- und Planfräsen in Schwerzerspanung

#### Beschreibung:

- Kombination magnetisch hydraulisch
- Hochenergie-Magnetblöcke, höhenverstellbar, hydraulisch geklemmt
- zusätzlich hydraulische Abstützelemente und Seitenspannung
- Leistenkonstruktion, längs verstellbar



# **▶ ELEKTRO-PERMANENT MAGNET MIT NULLPUNKTSYSTEM**

#### Größe:

400 x 230 mm

#### Werkstück:

lamellenförmige Schieber für Textilmaschinen

#### Bearbeitung:

Schleifen der Nadelkontur

- Magnetsystem mit integriertem Nullpunkt-Spannsystem
- Werkstückaufnahme in profilierter Wechselpolplatte
- gewichtsoptimierte Palette außerhalb der Maschine bestückbar









# ПППППП

#### **ANWENDUNGEN**

# **► MAGNET-VAKUUM-SPANNLEISTE**

#### Größe:

750 x 100 mm

#### Werkstück:

Hartmetallmesser

#### Bearbeitung:

Schleifbearbeitung

#### Beschreibung:

- Hochenergie-Magnetsystem mit Längspolteilung - Vakuum-System im Polspalt



# ➤ MAGNETISCH - PNEUMATISCH - HYDRAULISCHE VORRICHTUNG

#### Größe:

Länge 800 mm


#### Werkstück:

dünne Messer

#### Bearbeitung:

Schleifbearbeitung

- Dämpfung mit Feinpolmagnet
- Betätigung pneumatisch
- Spannung und Verriegelung hydraulisch





# ➤ KOMBINATIONSVORRICHTUNG magnetisch - hydraulisch - elektromotorisch

#### Größe:

Länge 24 m

#### Werkstücke:


- Zungen- und Backenschienen
- Herzstücke
- Blockstücke


#### Bearbeitung:

Fräsbearbeitung zur Weichenfertigung

#### Beschreibung:


- Auslegung für extreme Zerspanung
- Kombination von magnetischen, hydraulischen und elektro-motorischen Prinzipien
- Bedienung über Touch-Screen, funkferngesteuert
- Maschinenleistung 2x 100kW





C) Fertigbearbeitung der Herzstücke und Fräsen von Blockstücken

- je 3 Zentrisch-Spanner mit Wechselbacken
- je 3 Fräsmagnete zur Fußspannung



#### B) Schweißnahtvorbereitung der Herzstücke

- je 1,25 m starr und 3,75 m motorisch winkelverstellbar
- magnetische Spannung am Fuß und Kopf hydraulische Abstützung im Fuß zur Schwerzerspanung



- je 24 m Magnetspannung
- Anschlag und Basis separat ansteuerbar



A) Fräsen der Zungen- und Backenschienen auf 2 x 24 m Länge





- verstärktes Hochenergiesystem

- steckbare Polleisten
- Polblöcke zur Anlage am Kopf
- Kopf-, Fuß-, und Bohrbearbeitung

#### B) Schweißnahtvorbereitung der Herzstücke auf 2 x 5 m Länge





- elektrische Winkelverstellung
- Hochenergiesystem für extreme Zerspanung (halbes Schienenprofil)
- hydraulische Abstützelemente in Sonderausführung zur Anlage am Fuß

#### C) Fertigbearbeitung der Herzstücke





- Hydro-Spannstöcke in Spezialausführung mit hoher Auskragung
- Backen mit Schnellwechselsystem
- Magnetsystem zur Spannung am Fuß



# ➤ MAGNETISCH - HYDRAULISCHE VORRICHTUNG mit Polplatte für dünne Teile

#### Größe:

Anlagenlänge 12 m


#### Werkstück:

Blockspitzen

#### Bearbeitung:

extreme Fräsbearbeitung

- Spannung und Dämpfung über Hochenergiemagnete
- Zentrierung und Spannung der dünnen Partien über Hydro-Spanner zentrisch und schwimmend







# ➤ MAGNETISCH – HYDRAULISCHE VORRICHTUNG

#### Größe:

Anlagenlänge 8,5 m

#### Werkstück:


Zungen- und Backenschienen

# Bearbeitung:

extreme Fräsbearbeitung

- magnetische Spannung am Fuß nach unten und seitlich
- optionale Spannung am Steg seitlich mit Wechselpolbalken
- massive hydraulische Schwenkspanner in Spezialausführung zur Spannung an Fuß oder Steg
- Zerspanung in einem Schnitt mit Querschnitt 60 x 35 mm
- Maschinenleistung 2 x 75 kW








# ➤ MECHATRONIK-FUTTER SAV 244.75


#### Verwendung:

- zur Automatisierung
- präzise Zentrierung, reproduzierbar mit hoher Genauigkeit
- Leistungszerspanung und Finishbearbeitung
- Kombination erste und zweite Aufspannung
- Spannung radial und/oder axial
- Spannung exzentrischer Teile



#### Kombination Rundmagnet – elektrische Linearachsen:

- Servoantrieb mit integrierten Bremsen
- 300 daN Spannkraft pro Aktuator bei D 1000 mm
- direktes Messsystem mit 0,001 mm Auflösung
- 50 mm Spannhub mit Schnellwechselbacken
- elektronischer Fliehkraft-Ausgleich
- verstärktes Magnetsystem mit optimierter Polaufteilung
- Magnetmaterial unter jedem Pol für minimale Feldhöhen
- 350 mm minimaler magnetischer Bereich
- kleinster möglicher Futterdurchmesser 800 mm bei 100 daN Spannkraft pro Backe
- mit 165 mm minimale Höhe



#### Variante D

- manuelle Werkstückausrichtung mit Messuhr
- magnetisch Vorspannen
- 6 Achsen einzeln anstellund klemmbar

#### Variante E

je 2 Achsen gegenüberliegend zentrisch

#### Variante F

Spannen exzentrischer Teile bei wechselnder Ausrichtung zur Spindel





# > SONDER-KOMBINATIONSFUTTER

#### Größe:


ø 1500 mm


#### Werkstück:

Gleitringdichtung

# **Bearbeitung:** Schleifen

- Elektro-Permanent-Rundmagnet mit Hydro-Kupplungen als Tisch
- hydraulische Aufsatzvorrichtung mit großem Verstellbereich
- Kombi-Spannung axial und/oder radial
- feinfühlige achsiale Abstützung
- 64-fach Ölverteiler







## **ANWENDUNGEN**

## **KOMBINATIONSFUTTER**

#### Größe:

Durchmesser 350 mm

#### Werkstück:

KFZ-Getriebeteile

#### Bearbeitung:

Rundschleifen

#### Beschreibung:

- feinfühlige Zentrierung im Flächenschwerpunkt
- Spannung über Elektro-Permanent-Rundmagnet
- Werkstückfreistellung mit Polschuhen



## ➤ ELEKTRO-PERMANENT-RUNDMAGNET mit Zentriereinrichtung

#### Größe:

Durchmesser 640 mm

#### Werkstück:

Ringe für Hochpräzisions-Fluglager

## Bearbeitung:

Hartdrehen

#### Beschreibung:

- 3-Punkt-Zentriereinrichtung
- Höhenausgleich über feinfühlige, bewegliche Polschuhe, individuell klemmbar







# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 5** Seite 109 - 114

	SAV-ARTNR.	BEMERKUNGEN	BEARBEITUNGSVERFAHREN*	SEITE	
PLATTEN-ENTMAGNETISIERGERÄTE					
	890.02	für den Einsatz in Messräumen, Werkstätten und Fertigungslinien	<b>a</b>	111	
	878.05	Tesla-Meter	0	111	

TUNNEL-ENTMAGNETISIERGERÄTE									
	890.42	zum Entmagnetisieren von großflächigen, dünnwandigen Serienwerkstücken		112					
4	890.43	zum automatischen Entmagnetisieren von Werkstücken am Fließband	<b>1</b>	112					

HAND-ENTMAGNETISIERGERÄTE									
	890.70	zum Entmagnetisieren der Oberfläche von größeren Werkstücken, mobiler Einsatz		113					
	890.71	zum Entmagnetisieren von Werkstücken, Werkzeugen, Stempeln, Fräser etc.	<b>1</b>	113					

PRÜFGERÄTE										
	486.04	Mini-Gauss-Meter	$\bigcirc$	114						
	486.40	Haftkraftprüfer	0	114						

<sup>\*</sup> Erklärung der Piktogramme auf Seite 9



#### **ANWENDUNGEN**

## > ENTMAGNETISIERBAND FÜR WÄLZLAGER

#### Größe:

Bandbreite 800 mm

#### Werkstück:

Wälzlagerringe

#### Bearbeitung:

Entmagnetisierung

#### Beschreibung:

- zwei Platten-Entmagnetisiergeräte gegenpolig übereinander
- oberes Gerät höhenverstellbar
- Bandantrieb mit Lichtschrankensteuerung
- Niederfrequenzgenerator für geringe Restremanenzen



## **ENTMAGNETISIERTISCH**

#### Größe:

Öffnungsweite 400 x 350 mm

#### Werkstücke:

Zylinder

#### Bearbeitung:

Entmagnetisierung

#### Beschreibung:

- Werkstückaufnahme über Prismen
- Tunnelentmagnetisiergerät längs verfahrbar



## > PLATTEN-ENTMAGNETISIERBAND

#### Größe:

Bandbreite 250 mm

#### Werkstück:

Automotive-Teile

#### Bearbeitung:

Entmagnetisierung

#### Beschreibung:

- Tisch höhen- und winkelverstellbar
- große Leistung mit Niederfrequenzgenerator für geringe Restremanenzen







## PLATTEN-ENTMAGNETISIERGERÄTE



#### Standard-Gerät

#### Verwendung:

Die Entmagnetisiergeräte eignen sich für den Einsatz in Messräumen, Werkstätten und Fertigungslinien und weisen eine starke Wirkung beim Entmagnetisieren von Lagerringen, Stempeln, Matrizen und sonstigen Werkzeugen auf.


#### Ausführung:

Stromzufuhr: 230 V/50 Hz Wechselstrom

Schutzart: IP 20
Einschaltdauer: 100 ED
Leistungsaufnahme max. 920 W
Eindringtiefe: ca. 50 mm

	Abmessungen in mm				Leistung
Α	В	С	D	in kg	in VA
250	180	87	150	11	920
280	266	87	220	18	920
400	306	87	260	24	920







D=aktive Breite

#### Bestellbeispiel:

Platten-Entmagnetisiergerät SAV 890.02 - 250 Benennung SAV Nr. - A

#### **TESLA-METER**

#### kompaktes Gerät mit großem Messbereich

#### Verwendung:

Für Rest-Remanenzmessungen an Werkstücken und Werkzeugen, in Bohrungen und Spalten. Für Mikro-Magnetfelder und sehr starke Felder geeignet. Zur Messung der magnetischen Flussdichten und der Feldverteilung an Magnet-Spannplatten.

## Ausführung:

Leichte und kompakte Ausführung. Schmutzgeschütztes Gehäuse. Energiesparfunktion für lange Batterielebensdauer. Flüssig-Kristallanzeige mit digitaler Messwertausgabe.

Der Sensor kann bei Verschleiß einfach nachbestellt und ausgetauscht werden.

(SAV 878.05 - S)

- automatische Messbereichswahl
- Anzeige wahlweise in Tesla (T) oder Gauss (G)
- statische und dynamische Messungen
- Maximalwertanzeige für dynamische Messungen
- Magnetpolanzeige N/S
- Nullpunkteinstellung

#### Bestellbeispiel:

Tesla-Meter SAV 878.05 Benennung SAV Nr.



SAV 878.05





## TUNNEL-ENTMAGNETISIERGERÄT



SAV 890.42

#### zum Entmagnetisieren großflächiger, dünnwandiger Teile

#### Verwendung:


In Stahl- und Gusswerkstücken kann nach der Bearbeitung ein störender Restmagnetismus zurückbleiben. Müssen diese Teile für weitere Verwendungszwecke entmagnetisiert werden, lässt sich das mit den Tunnel-Entmagnetisiergeräten meist problemlos erreichen.

#### Ausführung:

Entmagnetisierspule in Polyurethan vergossen, optional mit Niederfrequenzgenerator für schwerer zu entmagnetisierende Werkstücke

Schutzart: IP 55
Netzspannung: 400V
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
andere Spannungen auf Anfrage

	Abme	Leistung	Gewicht			
Α	В	С	D	E	in VA	in kg
150	100	450	400	170	1250	70
250	200	550	500	170	3600	95
350	200	650	500	170	5000	108
400	300	700	600	170	9000	127
500	300	800	700	170	9800	174





#### Bestellbeispiel:

Tunnel-Entmagnetisiergerät SAV 890.42 - 500 x 300 - 400V

Benennung SAV Nr. - A x B - Netzspannung

## TUNNEL-ENTMAGNETISIERGERÄT MIT BANDANTRIEB

SAV 890.43



#### zum Entmagnetisieren großflächiger, dünnwandiger Teile

#### Verwendung:


Für automatisches Entmagnetisieren am Fließband mit durch laufendem Kunststoff-Transportband und Antriebsmotor. Die Werkstücke werden mit einer Geschwindigkeit von ca. 0,2 m/sec durch den Tunnel bewegt. Für schwer zu entmagnetisierende Teile kann ein Niederfrequenzgenerator als Vorschaltgerät verwendet werden.

#### Ausführung:

Entmagnetisierspule in Polyurethan vergossen, optional mit Niederfrequenzgenerator für schwerer zu entmagnetisierende Werkstücke. Band- und Tischausführungen nach Absprache bzw. Werkstückabmessungen und Gewichten.

Schutzart: IP 65
Netzspannung: 400V
Netzfrequenz: 50 bis 60 Hz
andere Spannungen auf Anfrage

Abmessungen in mm								
Α	В	С	D	E	F	in VA		
250	200	550	140	170	200	3600		
350	200	650	140	170	300	5000		
400	300	700	260	170	350	9000		
500	300	800	260	170	350	9800		



#### Bestellbeispiel:

Tunnel-Entmagnetisiergerät mit Band SAV 890.43 - 500 x 300 - 400V

Benennung SAV Nr. - A x B - Netzspannung





## HAND-ENTMAGNETISIERGERÄT

SAV 890.70

SAV 890.71

#### für universellen Einsatz

#### Verwendung:

Zur Entmagnetisierung der Oberflächen von größeren Werkstücken. Mobiler Einsatz.

#### Ausführung:

Leichtes Gehäuse zur einfachen Handhabung. 3 m Kabel mit Stecker.

Nennspannung: 230 V/50 Hz Leistungsaufnahme: 220 VA Schutzart: IP 42 automatische Abschaltung bei  $> 50\,^{\circ}$ C Einschaltdauer: 30%



Тур	Größe der aktiven Zone	l Laitungeautnahma l		Gewicht in kg
HD 1	105 x 75 mm	220 - 240 V / 50Hz	20 mm	1,9 kg
HD 2	150 x 95 mm	220 - 240 V / 50Hz	40 mm	2,2 kg

#### Bestellbeispiel:

Hand-Entmagnetisiergerät
Benennung
SAV 890.70 - HD 2
SAV Nr. - Typ

## HAND-ENTMAGNETISIERGERÄT

#### für Stangenmaterial und Werkzeuge

#### Verwendung:

Zum Entmagnetisieren von Werkstücken, Werkzeugen, Stempeln, Fräser etc.

#### Ausführung:

Stabiles Kunststoffgehäuse, mit großer Leistung. Einsatz auch bei rauer Anwendung. Nicht für Dauerbetrieb geeignet! Inklusive Thermo-Sicherung und LED für Betriebsanzeige.

Bohrungsdurchmesser: 40 mm
Nennspannung: 230V/50Hz
Einschaltdauer: 10 % ED
max. Betriebsdauer: 10 sek.



## Bestellbeispiel:

Hand-Entmagnetisiergerät SAV 890.71 Benennung SAV Nr.



## **MINI GAUSS-METER**



## für Felder kleiner Flussdichte

#### Verwendung:

Zur Erkennung von Remanenzen an Werkstücken und Werkzeugen.

#### Achtung:

Das Gerät dient nur zur Restfeldindizierung und darf keinem konzentrierten Magnetfeld ausgesetzt werden.

 $\begin{array}{lll} \mbox{Messbereich:} & \pm \mbox{ 50 Gauss (} \pm \mbox{ 5 mT)} \\ \mbox{Durchmesser:} & \mbox{65 mm} \\ \mbox{Gewicht:} & \mbox{0,14 kg} \end{array}$ 

Andere Messbereiche auf Anfrage.



#### Bestellbeispiel:

Mini Gauss-Meter SAV 486.04 Benennung SAV Nr.

## HAFTKRAFTPRÜFER

für den Vergleich von Magnet-Spannsystemen

#### Verwendung:

Zum Messen der Haftkraft auf:

- Permanent-Magnet-Spannplatten
- Elektro-Magnet-Spannplatten
- Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatten

#### Anwendung:

Durch Drehung der Schraube im Uhrzeigersinn mit einem Inbusschlüssel lässt sich der notwendige Druck aufbauen. Der eingebaute Druckkolben wird soweit bewegt, dass bei Erreichen der Haftkraftgrenze der Messzylinder von der Magnetplatte abgehoben wird. Der angezeigte Druck in bar entspricht der Vergleichs-Abreißkraft in daN/cm². 0 - 25 bar entsprechend 0 - 25 daN/cm².

Gewicht: 2,0 kg

#### Bestellbeispiel:


Haftkraftprüfer SAV 486.40 Benennung SAV Nr.



SAV 486.40







# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 6** Seite 115 - 126

	SAV-ARTNR.	POLTEILUNG	BEMERKUNGEN	BEARBEITUNGSVERFAHREN*	SEITE
PRÄZISIONS-S	SINUNSTISCHE				
	245.01	P = 1,9 mm	Schwenkung um Längs-Achse		118
	245.02	P = 1,9 mm	Schwenkung: Längs-/Quer-Achse		119
	245.03	P = 1,9 mm	Schwenkung um Quer-Achse		120
	245.04	P = 1,9 mm	Schwenkung um Längs-Achse		121
	245.05	P = 1,9 mm	Schwenkung um Quer-Achse		122
	245.06	P = 1,9 mm	Schwenkung um die Mittel- Achse nach beiden Seiten		123
	245.09	P = 4; 13 mm	Schwenkung um Längs-Achse, auf Maschinentisch fest aufgebaut	<b>a</b>	124
	245.10	P = 13;18;25mm	Schwenkung um Längs-Achse, auf Maschinentisch fest aufgebaut	4 2	125
	245.40	P = 4 mm	Schwenkung um Längs-Achse, mit schaltbarem Permanent- Magnetblock SAV 242.11		126
	245.41	P = 4 mm	Schwenkung um Längs-Achse, mit schaltbarem Permanent- Magnetblock SAV 242.11		126

<sup>\*</sup> Erklärung der Piktogramme auf Seite 9



## **ANWENDUNGEN**

## **HOCHGENAUIGKEITS-SINUSTISCH**

#### Größe:

1000 x 600 mm

#### Werkstück:

dünne Platten

#### Bearbeitung:

Schleifbearbeitung

#### Beschreibung:

- Schwenkung um die kurze Achse

- mit mechanischem Verstellgetriebe
   verzugsfreie Klemmung, hydraulisch
   Ebenheit und Parallelität 1μm/100mm
   integriertes Längenmess-System mit Auflösung  $1\mu$ m



## PRÄZISIONS-MESSTISCH

#### Größe:

600 x 150 mm

#### Werkstück:

Turbinenschaufel

#### Bearbeitung:

Messen

#### Beschreibung:

- 3 Schwenkachsen mit Verstellgetriebe
- Hochachse mit Gradskala und Nonius
- Querachse nach Sinusprinzip







#### **ANWENDUNGEN**

## > PRÄZISIONS-SINUSTISCH

#### Größe:

1000 x 150 mm

#### Werkstück:


Messer

#### Bearbeitung:

Schleifbearbeitung

#### Beschreibung:

- Schwenkung um die Mittelachse +/-20°
- verzugsfreie Klemmung über Spieth-Hülsen, beidseitig













SAV 245.01

#### Schwenkung um die Längs-Achse

#### Ausführung:

Schwenkung um die Längs-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Grundplatten-Ausrichtkante parallel zur Anschlagleiste. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte.

Die Lieferung der Sinustische erfolgt bis einschließlich der Größe 450 x 150 im Holzaufbewahrungskasten.


Mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste.

 $\pm$  5 sec. Winkelgenauigkeit: Planparallelität:  $\pm$  0,005 / 100 mm Unterlegmaß bei 0°: 3 mm 0° bis 45° Schwenkbereich: Nennhaftkraft: 80 N/cm<sup>2</sup> 1,9 mm Polteilung: Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 8 mm




Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.

Die Klemmung erfolgt über eine seitlich angebrachte Befestigungsschere und die oberen Lagerschalen.



	P	bmessun	gen in mr	n		Gewicht
Α	В	С	D	E.2	F	in kg
140	70	170	100	68	55	5,5
150	150	190	165	79	135	12,0
175	100	215	115	77	85	10,0
250	100	290	115	77	85	16,0
255	130	295	145	77	115	19,0
250	150	290	165	79	135	20,5
300	150	340	165	79	135	26,5
300	200	340	215	79	185	35,0
350	150	390	165	87	135	35,0
400	200	440	215	87	185	52,0
450	150	490	165	87	135	44,0
500	250	560	270	94	235	84,0
600	300	660	320	94	275	121,0





Andere Abmessungen und Ausführungen – auch mit Elektro-Magnet oder anderen Magnet-Systemen – und alle Standard-Größen der Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.01 (Kapitel 1) sind als Sinustisch lieferbar.

Ausführung mit Spülbohrungen gegen Mehrpreis lieferbar.

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.01 - 300 x 150 Benennung SAV - Nr. - A x B











SAV 245.02

#### Schwenkung um die Längs- und Quer-Achse

#### Ausführung:

Schwenkung um die Längs- und Quer-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörpern in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte.

Die Lieferung erfolgt im Holzaufbewahrungskasten.


Mit 2 Sinustabellen von Grad/Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste.


Winkelgenauigkeit: ± 5 sec. Planparallelität:  $\pm$  0,005 / 100 mm Unterlegmaß bei 0°: 3 mm Schwenkbereich, lange Achse: 0° bis 45° Schwenkbereich, kurze Achse:  $0^{\circ}$  bis  $30^{\circ}$ Nennhaftkraft: 80 N/cm<sup>2</sup> Polteilung: 1,9 mm Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 8 mm



Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.

Die Klemmung erfolgt über eine seitlich angebrachte Befestigungsschere und die oberen Lagerschalen.





Abmessungen in mm								
Α	В	С	D	E.0	F	Gewicht in kg		
175	100	210	140	108	160 / 115	15,0		
255	130	290	170	119	240 / 145	32,0		
300	150	335	190	121	285 / 160	43,5		
350	150	385	190	121	335 / 160	49,5		
400	200	435	240	117	385 / 210	73,0		

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Auch mit Elektro-Magnet oder anderen Magnet-Systemen lieferbar. Alle Standard-Größen der Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.01 (Kapitel 1) sind als Sinustisch lieferbar.

Auf Wunsch gegen Mehrpreis mit Spülbohrung zum Erodieren lieferbar.

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch
Benennung
SAV 245.02 - 400
SAV - Nr. - A



119









SAV 245.03

#### Schwenkung um die Quer-Achse

#### Ausführung:

Schwenkung um die Quer-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte.

Die Lieferung erfolgt im Holzaufbewahrungskasten.


Mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste.


Winkelgenauigkeit: ± 5 sec. Planparallelität:  $\pm$  0,005 / 100 mm Unterlegmaß bei 0°: 3 mm Schwenkbereich: 0° bis 30° Nennhaftkraft: 80 N/cm<sup>2</sup> Polteilung: 1.9 mm Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 8 mm




Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.

Die Klemmung erfolgt über eine seitlich angebrachte Befestigungsschere und die oberen Lagerschalen.









Andere Abmessungen und Ausführungen – auch mit Elektro-Magnet oder anderen Magnet-Systemen – und alle Standard-Größen der Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.01 (Kapitel 1) sind als Sinustisch lieferbar.

Ausführung mit Spülbohrungen gegen Mehrpreis lieferbar.

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.03 - 450

Benennung SAV - Nr. -











SAV 245.04

#### Schwenkung um die Längs-Achse

#### Ausführung:

Schwenkung um die Längs-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte, Ein/Ausschaltung von oben.

Die Lieferung erfolgt im Holzaufbewahrungskasten.


Mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste.


Winkelgenauigkeit: ± 5 sec. Planparallelität: ± 0,005 / 100 mm Unterlegmaß bei 0°: 3 mm Schwenkbereich: 0° bis 45° 80 N/cm<sup>2</sup> Nennhaftkraft: Polteilung: 1,9 mm Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 6 mm




Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.

Die Klemmung erfolgt über eine seitlich angebrachte Befestigungsschere und die oberen Lagerschalen.







	Abmessungen in mm							
Α	В	С	D	E.0	F	in kg		
175	100	215	115	60,0	85	8,5		
150	150	190	165	62,5	135	10,0		
255	130	295	145	60,0	115	14,0		
300	150	340	165	62,5	135	20,0		
350	150	390	165	70,5	135	26,5		
400	200	440	215	71,0	185	41,0		
450	150	490	165	70,5	135	33,5		

Ausführung mit Spülbohrungen gegen Mehrpreis lieferbar.

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.04 - 450 Benennung SAV Nr.









SAV 245.05

#### Schwenkung um die Quer-Achse

#### Ausführung:

Schwenkung um die Quer-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte. Ein - / Aus- Schaltung von oben.


Die Lieferung der Sinustische erfolgt im Holzaufbewahrungskasten.


Mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste.




Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.

Die Klemmung erfolgt über eine seitlich angebrachte Befestigungsschere und die oberen Lagerschalen.







	Abmessungen in mm												
Α	В	F	Gewicht in kg										
175	100	190	140	57	160	8,5							
255	130	270	170	57	240	14,0							
300	150	315	190	60	285	20,5							
350	150	365	190	68	335	27,5							
400	200	415	240	68	385	42,0							
450	150	465	190	68	435	35,0							

Ausführung mit Spülbohrungen gegen Mehrpreis lieferbar.

В

D

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.05 - 450

Benennung SAV - Nr. - A











SAV 245.06

## Schwenkung um die Mittel-Achse nach beiden Seiten

Zum Schleifen und Messen präziser Werkstücke in jeder Winkellage ohne Umspannen der Teile.

#### Ausführung:

Schwenkung um die Mittel-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper sowie allen Bauteilen und Führungssystemen aus Werkzeugstahl. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Standard-Ausführung mit Permanent-Magnet-Spannplatte SAV 243.01.


Höchste Genauigkeit und Eigenstabilität in jeder Schwenklage.

Die Lieferung erfolgt bis einschließlich der Größe 350 x 150 im Holzaufbewahrungskasten.


Mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste.




Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bis 90 Grad bestimmt.



Schwenkung rechts 45°



0° - Stellung



Schwenkung links 90°

	Abmessungen in mm													
Α	В	С	D	E1	E2	E3	F	Gewicht in kg						
255	130	365	150	160	125	160	60	30,0						
350	150	460	160	175	130	175	70	46,0						
400	200	500	200	220	150	220	95	64,0						
500	200	600	200	220	150	220	95	78,0						
600	200	700	200	220	150	220	95	92,0						

Andere Abmessungen und Ausführungen auch mit Elektro-Magnet oder anderen Magnet-Systemen lieferbar.

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.06 - 600 SAV - Nr. - A





SAV 245.09

Schwenkung um die Längs-Achse, auf Maschinentisch fest aufgebaut

#### Ausführung:

Schwenkung um die Längs-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Magnetgehäuse spannungsfrei geglüht. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. 4-Punktauflage für optimale Genauigkeit

Die Lieferung erfolgt mit einer Hebehilfe und Sinustabelle von Grad / Minuten in mm. Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste, 3 m Anschlusskabel, Magnetgehäuse lackiert.


Die Ausführung ist wahlweise mit Elektro-Spannplatten und integrierter Wasserkühlung (EM) oder Elektro-Permanent-Platten (EP) möglich.


 $\begin{array}{lll} \mbox{Winkelgenauigkeit:} & \pm 5 \mbox{ sec.} \\ \mbox{Planparallelität:} & \pm 0,005 / 100 \mbox{ mm} \\ \mbox{Unterlegmaß bei 0°:} & 3 \mbox{ mm} \\ \mbox{Schwenkbereich:} & 0° \mbox{ bis } 45° \\ \mbox{Nennhaftkraft:} & 100 \mbox{ N/cm}^2 \\ \mbox{Polteilung:} & \end{array}$ 

4 mm für EP-Magnet nach SAV 243.7313 mm für EM-Magnet nach SAV 243.42

#### Anwendung:

Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.





	P	bmessun	gen in mr	n		Gewicht						
Α	A B C D E.1 F											
450	175	448	203	125,5	175	55,0						
500	175	498	203	125,5	175	61,0						
500	200	498	228	125,5	200	70,0						

Zuordnung der Steuerung nach Seite 48 bzw. 90.


Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Auch mit anderen Magnet-Systemen lieferbar.

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.09 - 500 x 200 - EP

Benennung SAV Nr. - A x B - Ausführung









SAV 245.10

Schwenkung um die Längs-Achse, auf Maschinentisch fest aufgebaut

#### Ausführung:

Schwenkung um die Längs-Achse. Mit Sinustisch-Grundplatte in Stahlausführung.

Spannungsfrei geglüht. Alle Aufbauelemente aus Stahl HRC 60 gehärtet und präzisionsgeschliffen.

Stabile Konstruktion mit hoher Genauigkeit. Je nach Größe mit mechanischem Verstellgetriebe oder hydraulischer Schwenkhilfe. Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise. 4-Punktauflager für optimale Sicher-

Auf Anfrage mit Drehgeber und zusätzlicher Klemmung lieferbar.

Standard-Ausführung mit Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatte nach SAV 243.70.

Die Lieferung erfolgt mit Sinustabelle mit Grad / Minuten in mm, Präzisionslängsanschlag und Queranschlagleiste, 3 mm Anschlusskabel, Magnetgehäuse lackiert.

Unterlegmaß bei 0°: 5 mm  $0^{\circ}$  bis  $45^{\circ}$ Schwenkbereich: Winkelgenauigkeit:  $\pm$  5 sec.  $\pm$  0,005 / 100 mm Planparallelität: Polteilung: 13 / 18 / 25 mm Nennhaftkraft: 90 / 110 / 115 N/cm<sup>2</sup> Magnetspannung: 360V



Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.

	A	bmessun	gen in mr	n		Gewicht	Steuerung
Α	В	С	D	E .0*	F	in kg	Тур
400	200	460	280	165	175	90	EP 2
500	200	560	280	176	175	120	EP 2
500	250	560	315	165	225	138	EP 2
600	200	660	280	165	175	170	EP 2
600	300	660	370	170	275	200	EP 2
800	300	860	370	186	375	250	EP 2
800	400	860	455	186	375	320	EP 2

\*Abhängig vom Magnettyp. Die angegebenen Höhen beziehen sich auf Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatten SAV 243.70.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Auch mit Elektro-Magnet oder anderen Magnet-Systemen lieferbar.

Bitte bei Bestellung gewünschten Magnet mit angeben (siehe Kapitel 1, 2 und 3).

Zuordnung der Steuerung nach Seite 48 bzw. 90.

#### Bestellbeispiel:


Präzisions-Sinustisch SAV 245.10 - 800 x 300 - 18 - 360 V

Benennung SAV Nr. - A x B - Polteilung - Spannung









125



auch rostfreie Ausführung

Schwenkung um die Längs-Achse, mit schaltbarem Permanent-Magnetblock SAV 242.11

#### Ausführung:

Schwenkung um die Längs-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Die Lieferung erfolgt im Holzaufbewahrungskasten mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm. Rostfreie Ausführung (RF) lieferbar.

#### Anwendung:

Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt. Der schaltbare Magnetblock ist abnehmbar und kann somit auch ohne Sinustisch genutzt werden. Alle vier Aufspannflächen des Spannblockes sind magnetisch wirksam.

	Abmessungen in mm											
Α	A   B   C   D   E.º   F											
140	)	118,5	150	95	54	65	7,2					

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.40 - RF


Benennung SAV - Nr. - Ausführung



SAV 245.40







## PRÄZISIONS-SINUSTISCH

auch rostfreie Ausführung

Schwenkung um die Quer-Achse, mit schaltbarem Permanent-Magnetblock SAV 242.11

#### Ausführung:

Schwenkung um die Quer-Achse. Mit Sinustisch-Grundkörper in Stahlausführung. HRC 60 gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Die Lieferung erfolgt im Holzaufbewahrungskasten mit Sinustabelle von Grad/Minuten in mm. Rostfreie Ausführung (RF) lieferbar.

Winkelgenauigkeit: ± 5 sec.
Planparallelität: ± 0,005 / 100 mm
Unterlegmaß bei 0°: 3 mm
Schwenkbereich: 0° bis 45°
Nennhaftkraft: 50 N/cm²
Nennhaftkraft rostfrei: 30 N/cm²

#### Anwendung:

Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt. Der schaltbare Magnetblock ist abnehmbar und kann somit auch ohne Sinustisch genutzt werden. Alle vier Aufspannflächen des Spannblockes sind magnetisch wirksam.

Abmessungen in mm												
A B C D E.0 F												
140	118,5	130	95	54	100	7,8						

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinustisch SAV 245.41 - RF

Benennung SAV - Nr. - Ausführung







SAV 245.41











# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 7** Seite 127 - 138

	SAV-ARTNR.	BEMERKUNGEN	SEITE
ELEKTRO-HAF	TMAGNETE		
	241.29	in Flachbauweise, Einsatz im Handling-Bereich	129
	241.31	in 2 Anschlussarten, Anwendung im Vorrichtungsbau und in der Produktion	130
	241.32	Elektro-Haftstäbe mit hohen Haftkräften	131
1	241.40	elektrisch ausschaltbare Permanent-Magnete	132
	241.41	elektrisch ausschaltbare Permanent-Magnete	133

HUBMAGNETE			
	241.50	Hochleistungseinfachhubmagnet für Gleichstrom	134
	241.51	Einfachhubmagnete	135
9	241.52	Verriegelungsmagnete	136
	241.53	Verriegelungsmagnete	137
	241.90	Zubehör	138




## **ANWENDUNGEN**

# ► HAFTMAGNETSYSTEME Sonderlösungen



Magnetische Schweiß-Vorrichtung in Sonderausführung. Detail siehe unten.



Detail: Positionierung über mechanische Anschläge. Die Spannung erfolgt mit Elektro-Haftstäben SAV 241.32, Typ D.

 $_{\Omega}$ 





#### **ELEKTRO-HAFTMAGNETE**

SAV 241.29

#### in Flachbauweise

#### Verwendung:

Aufgrund der extrem niedrigen Bauhöhe werden diese Haftmagnete vorzugsweise im Handling-Bereich eingesetzt. Der im eingeschalteten Zustand aktive Magnet ermöglicht ein Halten von ferromagnetischen Werkstücken. Um die Nennhaftkraft zu erreichen, sind die Stahlflächen der Haftseite vollständig vom Werkstück zu überdecken.

#### Ausführung:

Die Haftmagnete bestehen aus einem elektromagnetischen Haftsystem.

Je nach Anwendungsbereich sind die entsprechenden Unfall-Verhütungs-Vorschriften zu beachten. Bei Geräten der Schutzklasse 1 ist die Schutzleiterverbindung nach VDE 0100 § 6 vom Anwender sicherzustellen.

Beim Einsatz der Geräte sind die Technischen Hinweise (Kapitel 10) zu beachten.

Nennspannung: 24 V DC Einschaltdauer: 100 % ED Schutzart: IP 65

nach DIN 40050


Isolierstoffklasse: E

#### Hinweise zu technischen Daten:

Die max. Haftkräfte sind für St 37 angegeben und beziehen sich auf die optimale Werkstückdicke bei einem Luftspalt von  $\partial_{\rm L}=0$  mm und 100 % Belegung der Haftfläche. Die Werte sind aufgelistet für 90 % Nennspannung und betriebswarmen Zustand (ca. 60 °C Übertemperatur ohne zusätzliche Wärmeableitung).

Liegen dem Anwendungsfall andere Bedingungen zugrunde, so reduziert sich die Nennhaftkraft (siehe Technische Hinweise, Kapitel 10). Aus Sicherheitsgründen sollte je nach Anwendungsfall mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden. Die Tabellenwerte der Nennleistung stellen zur Bestimmung der elektrischen Zubehörteile Maximalwerte dar und sind auf 20 °C Erregerwicklungstemperatur bei Nennspannung bezogen (VDE 0580 / 10.70 § 9.1). Bei Betrieb geht die Nennleistung in Abhängigkeit der prozentualen Einschaltdauer zurück.

Die Befestigung des Haftmagneten erfolgt von vorne durch Zylinderschrauben.



Δ

SAV 241.29 - 56

ø 6,6

SAV 241.29 - 110 und -170

øΙ

ø 6,6

			P	Abmessun	gen in mr	n				Nenn- haftkraft	optimale Belegungsdicke	Leistung	Gewicht
$A + 0.1 \\ - 0.3$	В	С	D	E	F	G	Н	I	K	in N	in mm	in W	in kg
56	13	23,0	32,0	51,5	4	-	23,5	-	3,7	750	>4,0	7,1	0,17
110	21	53,5	65,3	103,5	10	40	49,2	26	5,5	2050	>6,0	14,7	0,90
170	29	90,7	110,3	158,0	19	76	76,4	60	9,0	5000	>10,0	31,4	3,00

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Haftmagnet SAV 241.29 - 170 Benennung SAV - Nr. - A



## **ELEKTRO-HAFTMAGNETE**

SAV 241.31

#### in zwei Anschlussarten

#### Verwendung:


Elektro-Haftmagnete ermöglichen das Halten von ferromagnetischen Werkstücken. Ihre Anwendung kann im Vorrichtungsbau, in der Produktion und beim wirtschaftlichen Umschlag kleiner und größerer Massenteile bedeutsame Vorteile bringen. Um die Nennhaftkraft zu erreichen, sind die Stahlflächen der Haftseite vollständig vom Werkstück zu überdecken.


#### **Technische Daten:**

Die max. Haltekräfte  $F_H$  sind für St 37 angegeben und beziehen sich auf die optimale Werkstückdichte mit einem Luftspalt  $\partial_L=0$  mm und 100 % Belgung der Haftfläche bei 90 % der Nennspannung und betriebsarmen Zustand (ca. 70 K Übertemperatur ohne zusätzliche Wärmeableitung).

Liegen dem Anwendungsfall andere Bedingungen zugrunde, dann reduziert sich die Haltekraft.


Nennspannung: 24 V DC Einschaltdauer: 100 % ED Isolierstoffklasse: E





SAV 241.31
- A 01 mit freien
Drahtenden und geraden Kabelausgang

SAV 241.31, Typ A mit freien Drahtenden



SAV 241.31, Typ B mit Anschlussklemme

Typ u.					Abmes	sungen in	mm					Nenn- haftkraft	optimale Belegungsdicke	Nenn- leistung	Gewicht
Größe	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	- 1	K	L	in N	in mm	in W	in kg
A 01	18±0,1	11,0	8,0	16,1	200	М 3	5	2,5	1	-	-	45	>2,0	1,4	0,02
A/B 02	25±0,1	20,0	11,1	22,3	200	M 4	6	3,5	1	28,5	0,5	140	>3,0	3,2	0,06
A/B 03	32±0,1	22,0	14,3	28,6	200	M 4	6	5,0	3	32,5	0,5	230	>3,6	3,6	0,11
A/B 04	40±0,1	25,5	17,9	35,8	200	M 5	8	5,0	3	37,0	0,5	475	>4,5	5,2	0,20
A/B 05	50±0,1	27,0	20,4	44,7	200	M 5	8	5,5	3	42,0	4,5	750	>6,0	6,5	0,30
A/B 06	63±0,1	30,0	28,2	56,3	200	M 8	12	6,0	3	49,0	6,5	1000	>7,0	9,0	0,55
A/B 08	80±0,1	38,0	34,0	72,8	200	M 8	12	8,5	3	57,5	7,5	1800	>9,0	15,0	1,20
A 10	100±0,1	43,0	42,8	91,3	300	M 10	15	10,0	3	-	-	3400	>10,5	20,5	2,10
A 15	150±0,1	56,0	67,9	134,0	300	M 16	24	16,5	3	-	-	9300	>17,0	37,0	6,40
A 18	180±0,1	63,0	84,8	161,0	300	M 24	36	20,5	3	-	-	15000	>21,0	50,0	10,5
A 25	250±0,1	80,0	117,5	223,0	300	M 24	36	28,5	3	-	-	30000	>29,0	90,0	25,9

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Haftmagnet SAV 241.31 - A 01

Benennung SAV - Nr. - Typ und Größe





## **ELEKTRO-HAFTSTÄBE**

SAV 241.32

#### mit hohen Haftkräften

#### Verwendung:

Die Geräte Typ C sind geeignet zum Halten von Teilen mit ebenen Flächen, während die Typen D für Teile mit unebener oder verzunderter Fläche eingesetzt werden können. Um die Nennhaftkraft zu erreichen, sind die Stahlflächen der Haftseite vollständig vom Werkstück zu überdecken.

#### Ausführung:

Die elektromagnetischen Haftstäbe sind Gleichstrom-Haftsysteme.

Der im eingeschalteten Zustand aktive Magnet ermöglicht ein Halten von ferromagnetischen Werkstücken.

Zur Befestigung sind auf der Geräteunterseite Gewindebohrungen angebracht.

Der elektrische Anschluss erfolgt an 2 Anschluss-Schrauben, die innerhalb des Gerätes liegen und leicht zugänglich sind.

Ferner ist ein Pg-Stutzen vorhanden, der das Anbringen eines zugentlasteten Kabels ermöglicht. Dieser Stutzen kann wahlweise seitlich oder von unten eingeschraubt werden.


Beim Arbeiten mit elektromagnetischen Haftstäben sind je nach Anwendungsfall die entsprechenden Unfall-Verhütungs-Vorschriften zu beachten.


Nennspannung: 24 V DC Isolierstoffklasse: E

Schutzart: Gerät IP 53 nach DIN 40050

Anschluss IP 00

Einschaltdauer: 100 % ED





#### Hinweise zu technischen Daten:

Die Tabellenwerte der Nennleistung stellen zur Bestimmung der elektrischen Zubehörteile Maximalwerte dar und sind auf 20 °C Erregerwicklungstemperatur bei Nennspannung bezogen (VDE 0580 / 10.70 § 9.1).

Bei Betrieb geht die Nennleistung in Abhängigkeit der prozentualen Einschaltdauer zurück. Die Polteilung sowie deren Einfluss auf die Wirkungsweise ist in den Technischen Hinweisen beschrieben. Die maximalen Haftkräfte  $F_H$  sind für St 37 angegeben und beziehen sich auf eine Plattendicke von > 8 mm bei Typ C und > 10 mm bei Typ D.

Die Kräfte sind für einen Luftspalt  $\partial_{\rm L}=0$  mm und 100 % Belegung der Haftfläche, 90% Nennspannung und betriebswarmen Zustand (ca. 50 K Übertemperatur) ohne zusätzliche Wärmeableitung aufgelistet.

Liegen dem Anwendungsfall andere Bedingungen zugrunde, so reduziert sich die Nennhaftkraft (siehe Technische Hinweise, Kapitel 10). Aus Sicherheitsgründen sollte je nach Anwendungsfall mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden.

Тур и.						A	bmessu	ngen i	n mm						Pol-	Nenn- haftkraft	Nenn- leistung	, Gewicht
Größe	Α	В	С	D	E	F	G	Н	- 1	K	L	M	N	0	schritt	in N	in W	in kg
C 01	101,5	32	31	20	50	2	M 6	10	13,5	68,0	10	23,5	12	8,5	16	880	7,0	0,65
C 02	151,5	32	31	20	50	3	M 6	10	13,5	118,0	10	23,5	12	8,5	16	1500	10,5	0,88
C 03	201,5	32	31	20	50	4	M 6	10	13,5	168,0	10	23,5	12	8,5	16	2100	14,0	1,22
C 04	401,5	32	31	20	50	8	M 6	10	13,5	368,0	10	23,5	12	8,5	16	4700	25,0	2,48
C 05	501,5	32	31	20	50	10	M 6	10	13,5	468,0	10	23,5	12	8,5	16	6000	35,0	3,15
C 06	601,5	32	31	20	50	12	M 6	10	13,5	568,0	10	23,5	12	8,5	16	7200	42,0	3,75
D 07	151,5	60	49	30	75	2	M 8	12	15,0	93,5	12	36,5	18	10	30	2600	22,0	2,35
D 08	201,5	60	49	35	120	2	M 8	12	15,0	143,5	12	36,5	18	10	30	3750	31,0	3,20
D 09	501,5	60	49	35	140	4	M 8	12	15,0	443,5	12	36,5	18	10	30	10400	70,0	9,20

#### Bestellbeispiel:

Elektro-Haftstab SAV 241.32 - D 09

Benennung SAV - Nr. - Typ und Größe



#### PERMANENT-ELEKTRO-HAFTMAGNETE

SAV 241.40

#### elektrisch ausschaltbare Permanent-Magnete

#### Verwendung:

Aufgrund des permanent-magnetischen Haftsystems, das im stromlosen Zustand des Gerätes wirksam ist, werden diese Haftmagnete vorzugsweise dort eingesetzt, wo lange Haftzeiten erforderlich sind und nur für kurze Zeit oder gelegentlich keine Haftkraft erforderlich ist. Ferner erfolgt ihr Einsatz als Sicherheitsmagnet in Transporteinrichtungen und Hebezeugen, da bei Stromausfall eine Last zuverlässig gehalten wird. Um die Nennhaftkraft zu erreichen, sind die Stahlflächen der Haftseite vollständig vom Werkstück zu überdecken.

#### Ausführung:

Die Haftmagnete bestehen aus einem permanentmagnetischen Haftsystem zum Halten ferromagnetischer Werkstücke und aus einer Erregerwicklung, die im eingeschalteten Zustand das Magnetfeld an der Haftfläche neutralisiert und somit ein Abnehmen der Werkstücke bzw. ein Absetzen von Lasten ermöglicht.

Je nach Anwendungsfall sind die entsprechenden Unfall-Verhütungs-Vorschriften zu beachten.

Beim Einsatz der Geräte sind die Technischen Hinweise (Kapitel 10) zu beachten.

Nennspannung: 24 V DC Isolierstoffklasse: Ε

Schutzart: Gerät IP 65

nach DIN 40 050


Einschaltdauer:

25% ED bei einer Spieldauer von < 2 min bzw. 40% ED bei einer Spieldauer von < 0,5 min Die relative Einschaltdauer ist:

rel. ED =  $\frac{\text{Einschaltdauer}}{\text{Spieldauer}} \bullet 100 \%$ 

Bei Einhaltung der angegebenen Werte für die Einschaltund Spieldauer und einer Nennspannung von +5% bzw. -10% wird ein zuverlässiges Abschalten des permanentmagnetischen Systems erreicht. Damit ist ein sicheres Lösen der haftenden Teile gewährleistet. Die auftretende Restkraft beträgt dann max. 3% der Nennhaftkraft. Bei Dauerbetrieb wird dieser Haftmagnet thermisch nicht überlastet. Die dabei auftretende Übertemperatur der Erregerwicklung bewirkt jedoch eine Erhöhung der Resthaftkraft.





SAV 241.40 - 20

SAV 241.40 - 35 bis SAV 241.40 - 150

			, A	Abmessun	gen in mi	n			Nennhaft- kraft	optimale Belegungsdicke	Nenn- leistung	Induktivität unbelegt	Induktivität belegt	Gewicht
	Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	in N*	in mm	in W	in H	in H	in kg
2	20	22	9,0	18,0	200	M 4	5	1	40	>2,5	3,6	0,11	0,8	0,04
3	35	28	11,2	33,0	200	M 4	5	2	160	>3,0	4,6	1,12	4,9	0,20
Į.	55	36	18,0	52,0	200	M 5	6	2	420	>4,5	9,0	0,82	4,65	0,50
-	70	45	24,0	65,6	200	M 8	8	2	720	>6,0	13,3	0,72	4,42	0,90
(	90	48	30,0	84,7	200	M 8	8	2	1200	>7,5	21,8	0,60	4,12	1,70
1	05	56	37,0	98,0	300	M 10	10	3	1600	>9,0	28,0	0,52	3,13	2,60
1	50	63	55,0	140,0	300	M 16	16	3	3500	>12,5	44,0	0,46	3,04	6,40

<sup>\*</sup> Die Nennhaftkraftangaben beziehen sich auf 100 % Belegung der Haftfläche mit einem Werkstück aus St 37, geschliffen und optimaler Belegungsdicke.

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Elektro-Haftmagnet SAV 241.40 - 150

Benennung SAV - Nr.

132





## PERMANENT-ELEKTRO-HAFTMAGNET

SAV 241.41

#### elektrisch ausschaltbare Permanent-Magnete

#### Verwendung:

Aufgrund des permanent-magnetischen Haftsystems, das im stromlosen Zustand des Gerätes wirksam ist, werden diese Haftmagnete vorzugsweise dort eingesetzt, wo lange Haftzeiten erforderlich sind und nur für kurze Zeit oder gelegentlich keine Haftkraft erforderlich ist. Ferner erfolgt ihr Einsatz als Sicherheitsmagnet in Transporteinrichtungen und Hebezeugen, da bei Stromausfall eine Last zuverlässig gehalten wird. Um die Nennhaftkraft zu erreichen, sind die Stahlflächen der Haftseite vollständig vom Werkstück zu überdecken.

#### Ausführung:

Die Haftmagnete bestehen aus einem permanentmagnetischen Haftsystem zum Halten ferromagnetischer Werkstücke und aus einer Erregerwicklung. Im eingeschalteten Zustand neutralisiert die Erregerwicklung das Magnetfeld an der Haftfläche und die Werkstücke lassen sich abnehmen bzw. absetzen. Wird die Erregerwicklung gleichsinnig geschaltet, verstärkt sie die Nennkraft.

Je nach Anwendungsbereich sind die entsprechenden Unfall-Verhütungs-Vorschriften zu beachten.

Beim Einsatz der Geräte sind die Technischen Hinweise (Kapitel 10) zu beachten.


Nennspannung: 24 V DC Isolierstoffklasse: E

Schutzart: Gerät IP 65

nach DIN 40050

Einschaltdauer: 100 % ED





#### Hinweise zu technischen Daten:

Die max. Haftkräfte sind für St 37 angegeben und beziehen sich auf die optimale Werkstückdicke bei einem Luftspalt  $\partial_{\rm L}=0$  und 100 % Belegung der Haftfläche. Die Werte sind für betriebswarmen Zustand aufgelistet. Bei Dauerbetrieb erfolgt keine thermische Überbelastung. Die auftretende Übertemperatur bewirkt jedoch eine Erhöhung der Resthaftkraft.

Liegen dem Anwendungsfall andere Bedingungen zugrunde, reduziert sich die Nennhaftkraft (siehe Technische Hinweise, Kapitel 10).

Aus Sicherheitsgründen sollte je nach Anwendungsfall mit einem Sicherheitsfaktor gerechnet werden.

Die Tabellenwerte der Nennleistung stellen zur Bestimmung der elektrischen Zubehörteile Maximalwerte dar und sind auf 20 °C Erregerwicklungstemperatur bei Nennspannung bezogen (VDE 0580 / 10.70 § 9.1). Bei Betrieb geht die Nennleistung in Abhängigkeit der prozentualen Einschaltdauer zurück.

		A	bmessun	gen in mn	n			Nenn- haftkraft	optimale Belegungsdicke	Ausschalt- spannung	Leistung	Gewicht
Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	in N	in mm	in V	in W	in kg
32,2	40	28	15,5	2	M 4	5	200	260	>10,0	24	6	0,2

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Elektro-Haftmagnet SAV 241.41 Benennung SAV - Nr.



## HOCHLEISTUNGS-EINFACHHUBMAGNETE

SAV 241.50

#### mit hoher Leistung

#### Ausführung:


Die quadratischen Magnete zeichnen sich durch eine enorme Hubarbeitsdichte und ein modulares Bausystem aus.

Sie werden überall dort eingesetzt, wo große Kräfte bei kleinem Bauraum gefordert werden, wie z.B.:

- Hochleistungs-Leistungsschalter
- Eisenbahntür-Verriegelungen
- Automatisierungstechnik
- Betätigungsfunktionen allgemeiner Art
- Parksysteme
- Modularer Aufbau Ausführungen: Litzen oder DIN-Stecker Optionen: siehe Zubehör
- Ankerbewegung von Hubanfangslage in die Hubendlage durch elektromagnetische Kräfte
- Rückstellung von Hubendlage in die Hubanfangslage durch äußere Kräfte bzw. durch interne Rückstellfeder
- Maximale Hubarbeit durch optimale Magnetkreisgestaltung
- Einbaulage beliebig, Kraftabnahme axial (Querkräfte führen zu erhöhter Lagerabnutzung)
- Geräte sind in ziehender oder drückender Ausführung
- Hubbegrenzung in Hubendlage und Hubanfangslage (verstellbar durch optionale Mutter)

Die Produkte und Geräte sind gebaut und geprüft nach DIN VDE 0580/07.2000.

24 V DC Standardspannung: Andere Werte als Standard auf Anfrage gegen Mehrpreis F (Grenztemperatur 155 °C Thermische Klasse:



Hub		Abmessungen in mm								Stan-	Vorzugs-		Gewic	hte in g									
in mm	Α	В	С	D	E,	E <sub>2</sub>	$F_1$	F <sub>2</sub>	G	Н	1	K	L	M	N	0	Р	R	dard- hub	hübe	S <sub>max</sub>	Anker	gesamt
5	25	55	11,5	M4	20	18	2	2	11,5	10,5	8	M4	11,5	6	19,8	МЗ	4	14,5	5	10	42	92,5	46,4
10	35	53	18	M6	28	24	2	3	17,6	20,5	12	M6	17,6	8	27	M4	5,5	25,5	10	5,15,20	47,5	107	58,5
20	70	110	35	M10					20			M10	25	10	54	M6		26	20	10, 30	54	177	85

	Technische Daten ohne Übererregung																
	Hub-		100	% ED			40 %	6 ED			25 %	% ED			5 %	ED	
Hub s in mm	leis- tung P <sub>20</sub> in W	Nenn- leistung P <sub>20</sub> in W	Hub- arbeit W in Ncm	Anzugs- zeit t <sub>1</sub> in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms	Nenn- leistung P <sub>20</sub> in W	Hub- arbeit W in Ncm	Anzugs- zeit t <sub>1</sub> in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms	Nenn- leistung P <sub>20</sub> in W	Hub- arbeit W in Ncm	Anzugs-zeit $t_1$ in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms	Nenn- leistung P <sub>20</sub> in W	Hub- arbeit W in Ncm	Anzugs- zeit $t_1$ in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms
05	-	20	13	107	49	39,5	20	90,5	40,2	57,5	23	99	39	173,5	42	92,5	46,4
10	-	20	11	109,5	64	39,5	20	107,2	56,4	57,5	23,5	107	58,5	173,5	47,5	107	58,5
20	-	20	9	143,5	93	39,5	19	141	88	57,5	25	177	85	173,5	54	177	85
							Techni	sche Dat	en mit Ül	oererregu	ng						
05	12,5	-	-	-	-	40	27	56	38,2	62	31,5	60,2	32,6	173	54	48,6	37,8
10	12,5	-	-	-	-	40	28,4	72	45,4	62	34,7	71,4	46,4	173	63,9	67,6	52,2
20	12,5	-	-	-	1	40	36	91,2	80,2	62	41,4	98,8	75,2	173	80	86	65,2

Bestellbeispiel:

Hochleistungs-Einfachhubmagnet SAV 241.50 - 10 Benennung SAV - Nr.





#### **EINFACHHUBMAGNETE**

SAV 241.51

#### kompakte Ausführung

#### Ausführung:

Bei diesen Einfachhubmagneten erfolgt die Hubbewegung von der Hubanfangslage in die Hubendlage durch elektromagnetische Kraftwirkung und die Rückstellung durch äußere Kräfte.

Mit ansteigendem Magnetkraftverlauf.

An den Magneten ist keine Hubbegrenzung für den Anker vorgesehen. Die Begrenzung muss durch das anzubauende Gerät vorgenommen werden. Die Einbauanlage ist beliebig, die Kraftabnahme nur in axialer Richtung vorzusehen.

Bei Geräten der Schutzklasse I ist die Schutzleiterverbindung nach DIN VDE 0100 vom Anwender sicherzusetellen.


Die Produkte und Geräte sind gebaut und geprüft nach **DIN VDE 0580/07.2000**.

#### Standardspannung: 24 V DC

Andere Spannungen bis max. 60 V DC und in der Tabelle nicht aufgeführte ED gegen Mehrpreis möglich.


Schutzart: Gerät IP 20

Isolierstoffklasse: F





- (1) Anker auch umgekehrt einsetzbar (Gewinde K<sub>2</sub> nach oben).
- ② Für drückende Kraftwirkung Stößel aus nichtmagnetischen Werkstoff (Ms oder dgl.) einführen.



	Abmessungen in mm									
Α	С	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	<b>F</b> <sub>1</sub>	G	Н	I <sub>2</sub>	K <sub>1</sub>	K <sub>2</sub>	1
16	28	12	10	18	M 2,5	4	10	7	М3	30
20	32	15	13	22	M 2,5	5	10	8	M 3	34
25	40	22	17	28	M 3	5	10	9,5	M 4	45
30	46,5	20,5	17	33	М 3	5	10	11,5	M 4	50

	Magnetkraft, Schaltzahlen und Eingangsleistungen													
Link		100 % ED			40 % ED			25 % ED			5 % ED		Gew	richt
Hub s in mm	Nenn- leistung P <sub>N</sub> in W	Anzugs- zeit t <sub>1</sub> in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms	Nenn- leistung P <sub>N</sub> in W	Anzugs- zeit t <sub>1</sub> in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms	Nenn- leistung P <sub>N</sub> in W	Anzugs- zeit t <sub>1</sub> in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms	Nenn- leistung P <sub>N</sub> in W	Anzugs- zeit t <sub>1</sub> in ms	Abfall- zeit t <sub>2</sub> in ms	Anker ca. m in g	Gesamt ca. m in g
6	4	50	25	7,5	40	20	9,5	35	20	26	25	15	11	50
8	4,5	50	25	8	45	20	11	40	20	30	25	15	18	75
10	6	50	30	11	45	25	15	40	20	45	30	15	30	170
10	8	55	30	16	45	25	23	45	20	80	30	15	40	260

#### Bestellbeispiel:

Einfachhubmagnet SAV 241.51 - 8 - 4,5

Benennung SAV - Nr. - Hub - Nennleistung



#### VERRIEGELUNGSMAGNETE

SAV 241.52

#### für hohe Querkräfte, stromlos entriegelt

#### Verwendung:

Elektromagnetische Verriegelungseinheit speziell für den Einsatz in Schutzvorrichtungen an Maschinen und Automatisierungseinrichtungen aller Art. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf kompakte Bauart, universelle Befestigungsmöglichkeit, sowie integrierte Rückmeldung der Verriegelungsfunktion gelegt. Die Forderungen der Unfallverhütungsvorschriften werden mit diesen Geräten zuverlässig und mit großer Sicherheit erfüllt.

#### Ausführung:

Magnetanker und Verriegelungsbolzen sind separat in wartungsfreien Lagern hoher Verschleißfestigkeit geführt. Die eingebauten Mikroschalter melden sie jeweilige Lage des Riegelbolzens ca. 0,5 bis 1mm nach Verlassen der Hubanfangslage bzw. vor Erreichen der Hubendlage. Die Rückführung des Riegelbolzens in der Verriegelungsstellung erfolgt über eine eingebaute Feder.

Um einen schnellen und sicheren elektrischen Anschluss zu ermöglichen, wurde für den Hubmagneten und die Rückmeldung ein gemeinsamer Einbaustecker nach DIN 43651 verwendet.

Beim Betrieb der Verriegelungseinheit mit Spannungen über 48 V DC erfolgt der Anschluss der Hubmagneten über einen zusätzlich auf dem Magnetgehäuse montierten Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 (DIN 43650).

Die Magnetkraftwerte werden erreicht bei 90% Nennspannung im betriebswarmen Zustand gemäß DIN VDE 0580/07.2000 und gelten für die Anschlussspannung 24 V DC. Bei Betrieb mit 100% Nennspannung erhöhen sich die Magnetkräfte um ca. 20%. Bei abweichender Anschlussspannung können die Magnetkräfte, bedingt durch den sich ändernden Kupferfüllfaktor über oder unter den angegebenen Werten liegen. Die Abfallzeiten beziehen sich auf gleichstromseitiges Schalten. Bei vorgeschaltetem Gleichrichter und wechselstromseitigen Schalten liegen die Abfallzeiten um den Faktor 2-3 höher.

Gerätesteckdosen sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen getrennt bestellt werden.

Oberfläche: Hubmagnet verzinkt

Riegelgehäuse: Aluminium

#### Technische Daten:

- Thermische Klasse nach DIN VDE 0580/07.2000 (F)

- Einschaltdauer 100%

IEC 60529: IP 64 - Schutzart nach


 $F_{A} = 7 \text{ N}$   $F_{H} = 35 \text{ N}$   $F_{R} = 20 \text{ N}$ - Anfangskraft / Riegelbolzen

- Haltekraft / Riegelbolzen

- Rückstellkraft / Riegelbolzen

- Anzugszeit = 120 msec - Abfallzeit = 100 msec

- Radialkraft / ruhend 3000 N



Sonderausführung auf Anfrage.

#### Bestellbeispiel:


Verriegelungsmagnet

SAV 241.52


Benennung

SAV - Nr.





Schaltbild und Kontaktbelegung am Stecker (Magnet stromlos)







## VERRIEGELUNGSMAGNETE

SAV 241.53

#### für hohe Querkräfte, stromlos verriegelt

#### Verwendung:

Elektromagnetische Verriegelungseinheit speziell für den Einsatz in Schutzvorrichtungen an Maschinen und Automatisierungseinrichtungen aller Art. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf kompakte Bauart, universelle Befestigungsmöglichkeit, sowie integrierte Rückmeldung der Verriegelungsfunktion gelegt. Die Forderungen der Unfallverhütungsvorschriften werden mit diesen Geräten zuverlässig und mit großer Sicherheit erfüllt.

#### Ausführung:

Magnetanker und Verriegelungsbolzen sind separat in wartungsfreien Lagern hoher Verschleißfestigkeit geführt. Die eingebauten Mikroschalter melden sie jeweilige Lage des Riegelbolzens ca. 0,5 bis 1mm nach Verlassen der Hubanfangslage bzw. vor Erreichen der Hubendlage. Die Rückführung des Riegelbolzens in der Verriegelungsstellung erfolgt über eine eingebaute Feder.

Um einen schnellen und sicheren elektrischen Anschluss zu ermöglichen, wurde für den Hubmagneten und die Rückmeldung ein gemeinsamer Einbaustecker nach DIN 43651 verwendet.

Beim Betrieb der Verriegelungseinheit mit Spannungen über 48 V DC erfolgt der Anschluss der Hubmagneten über einen zusätzlich auf dem Magnetgehäuse montierten Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 (DIN 43650).

Die Magnetkraftwerte werden erreicht bei 90% Nennspannung im betriebswarmen Zustand gemäß DIN VDE 0580/07.2000 und gelten für die Anschlussspannung 24 V DC. Bei Betrieb mit 100% Nennspannung erhöhen sich die Magnetkräfte um ca. 20%. Bei abweichender Anschlussspannung können die Magnetkräfte, bedingt durch den sich ändernden Kupferfüllfaktor über oder unter den angegebenen Werten liegen. Die Abfallzeiten beziehen sich auf gleichstromseitiges Schalten. Bei vorgeschaltetem Gleichrichter und wechselstromseitigen Schalten liegen die Abfallzeiten um den Faktor 2-3 höher.

Gerätesteckdosen sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen getrennt bestellt werden.

Oberfläche: Hubmagnet verzinkt

Riegelgehäuse: Aluminium

#### Technische Daten:

- Thermische Klasse nach DIN VDE 0580/07.2000 (F) 100%

- Einschaltdauer


IEC 60529: IP 64 - Schutzart nach - Anfangskraft / Riegelbolzen

 $F_{A} = 7 \text{ N}$   $F_{H} = 35 \text{ N}$   $F_{R} = 20 \text{ N}$ - Haltekraft / Riegelbolzen - Rückstellkraft / Riegelbolzen - Anzugszeit = 120 msec


- Abfallzeit = 100 msec

- Radialkraft / ruhend 3000 N





Schaltbild und Kontaktbelegung am Stecker (Magnet stromlos)



Benennung	Funktion (stromlos)	Hub in mm	Leistung in W	Riegelbolzen ø in mm	Signalgeber H <sub>A</sub> H <sub>E</sub>	Gewicht in kg
SAV 241.53	verriegelt	10	18,5	14	х х	1,4

Sonderausführung auf Anfrage.

#### Bestellbeispiel:

Verriegelungsmagnet SAV 241.53 SAV - Nr. Benennung



## **ZUBEHÖR – RUNDSTECKVERBINDUNG**

SAV 241.90

#### Rundsteckverbindung nach DIN 43651


#### Verwendung:

Rundsteckdosen nach DIN 43651 werden verwendet für den elektrischen Anschluss von Verriegelungseinheiten. Der Steck $verbinder\ wird\ in\ 6 poliger\ Ausführung\ mit\ Erdanschluss\ geliefert.$ Die Befestigung wird über eine zum Lieferumfang gehörende Zylinderschraube vorgenommen. Dadurch wird eine wirksame Abdichtung der Kombination gewährleistet sowie ein unbeabsichtigtes Lösen der Steckverbindung verhindert.

#### Ausführung:

Zur Kabelabdichtung dient eine Kabelverschraubung PG 11. Die Verdrahtung erfogt durch Crimpen, der max. anschließbare Leiterquerschnitt beträgt 1,5 mm². Im gesteckten und gesicherten Zusrtand wird die Schutzart IP 65 nach IEC 60529 erreicht. Die zulässige Dauergrenztemperatur beträgt 90°C. Kurzzeitig sind 120°C ohne Schaden für die Steckverbindung zulässig.





#### Bestellbeispiel:

Rundsteckverbindung Benennung

SAV 241.90 SAV - Nr.

Zubehör quadratisch	Standard	Sonderzubehör auf Anfrage	bedingt einsetzbar
Steckeranschluss		V	
freie Litzenenden 200 mm	V		
ohne Faltenbalg	V		
Faltenbalg Zugseite / Dichtring Druckseite		V	
Gewindestange Druckseite	V		
Gewindestange Zugseite*		<b>V</b>	
Sechskantmutter Druckseite	V		
ohne Rückstellfeder	V		
mit Rückstellfeder		V	
ohne Gabelkopf	V		
Gabelkopf mit ES-Bolzen			
mit Gabelkopf GKO M3 (mit/ohne ES-Bolzen)		V	
mit Gabelkopf GKO M4 (mit/ohne ES-Bolzen)		<b>V</b>	
mit Gabelkopf GKO M5 (mit/ohne ES-Bolzen)		<b>V</b>	
mit Gabelkopf GKO M6 (mit/ohne ES-Bolzen)		<b>V</b>	
mit Gabelkopf GKO M8 (mit/ohne ES-Bolzen)		<b>V</b>	
mit Gabelkopf GKO M10 (mit/ohne ES-Bolzen)		<b>✓</b>	
mit Gabelkopf GKO M12 (mit/ohne ES-Bolzen)		V	
Steckverbinder mit Brücken-GR GDSB 211 2A		V	
Steckverbinder mit Brücken-GR GDSB V211 4A		V	
Steckverbinder ohne Brücken-GR GD311 2A		V	
Schaltgerät mit Überregung - Nennleistung max. 48 W			V

<sup>\*</sup> nur in Verbindung mit Faltenbalg Zugseite/Dichtring Druckseite



# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 8** Seite 139 - 150

	SAV-ARTNR.	POLTEILUNG	BEMERKUNGEN	SEITE
LAMELLEN-AU	FLEGEPLATTEN	/ SPANNLEISTEN	LAMELLEN-BLÖCKE	
	248.01	4 mm	zum Auflegen auf Rundmagnete mit Parallelpolteilung	141
	248.02	4 mm	zum Auflegen auf Magnet-Spannplatten mit Querpolteilung	141
	248.03	4 mm	zum Auflegen auf Magnet-Spannplatten	142
	248.40	-	zum Spannen von nichtmagnetischen Werkstücken	142
	248.60	4 mm	zum Aufsetzen auf Magnet-Spannplatten	143
	248.61	4 mm	Lamellen-Blocksatz im Kunststoffkoffer	143

PERMANENT-N	PERMANENT-MAGNET-SPANNBLÖCKE									
	242.01	1,3 - 4 mm	2 bzw. 3 magnetische Spannflächen	144						
	242.02	1,5 mm	mit 3 magnetischen Spannflächen, ein- und ausschaltbar	144						
	242.07	_	1 magnetische Spannfläche, schaltbar	145						
	242.11	4 mm	4 magnetische Spannflächen auch rostfreie Ausführung	145						

NEODYM-MAGNET-SPANNBLÖCKE									
	242.05	6 mm	extrem hohe Haftkraft	146					
	242.12	6 mm	für Drahterosion, rostfrei, mit extrem hoher Haftkraft	146					

MAGNET-LEIS	ΓΕΝ			
	240.62	_	universell einsetzbar	147
	243.15	1,3 mm	mit Querpolteilung	147
PERMANENT-I	MAGNET-PRISM	EN		
	242.21	bipol	4 magnetische Haftflächen, 2 gegenüberliegende Schaltstellen	148
1	242.22	bipol	2 magnetische Kontaktflächen, gemeinsam ein- und ausschaltbar	148
	242.25	bipol	2 magnetische Kontaktflächen, gemeinsam ein- und ausschaltbar	149
	242.29	_	3 magnetische Haftflächen, in abgedichteter Ausführung	149
	242.31	bipol	4 magnetische Haftflächen; haftstarkes Prisma, schaltbar	150
PRÄZISIONS-S	INUS-WINKEL-	EINSTELLGERÄT		
No.	487.40	-	einfache Handhabung durch magnetische Haftung	150



## **ANWENDUNGEN**

## **► ELEKTRO-PERMANENT-MAGNET** mit Wechselpolplatte

#### Größe:

600 x 400 mm

#### Werkstück:

Führungswagen

#### Bearbeitung:

Schleifen der Kopf- und Seitenflächen

## Beschreibung:

- Aufnahme im Prisma
- mit Anschlägen und magnetisch aktiver Ausrichtung
- Polplatte wechselbar



## ➤ ANGETRIEBENE POLPLATTE in Spezialausführung

#### Größe:

Durchmesser 830 mm

#### Werkstück:

Wälzlager

## Bearbeitung:

Parallel-Schleifen auf Segment-Schleifmaschinen

#### Beschreibung:

- Polplatte über Zahnkranz angetrieben
- Magnetsystem stehend zum automatisierten Schleifen
- 24 einzeln beaufschlagte Segmente





## LAMELLEN-AUFLEGEPLATTEN





SAV 248.01

#### zum Auflegen auf Rundmagnete mit Parallelpolteilung

#### Verwendung:

Zum Spannen von profilierten Werkstücken auf Magnet mit Parallelpolteilung.

#### Ausführung:

In den Auflegeplatten können jegliche Art und Form von Profilierungen – auch von uns – eingearbeitet werden. Hierbei maximale Einarbeitbarkeit beachten. Befestigung auf Magnet nach Vereinbarung. Lamellenverlauf muss parallel zu Basismagnet sein.

Polteilung: Stahl 3 mm, Messing 1 mm Maximale Einarbeitbarkeit: 8 mm


Es können durch den Fertigungsprozess Verfärbungen auftreten, die jedoch kein technischer Mangel sind.


Abmessun	gen in mm	Gewicht
Α	В	in kg
155	25	4,0
200	25	6,0
250	25	10,0
300	25	14,0
350	25	19,0
400	30	30.0


weitere Abmessungen auf Anfrage



Lamellen-Auflegeplatte SAV 248.01 - 400 Benennung SAV - Nr. - A







# LAMELLEN-AUFLEGEPLATTEN

## zum Auflegen auf Magnet-Spannplatten mit Querpolteilung

#### Verwendung:

Als Auflegeplatte für Magnete mit Querpolteilung. Nur in Verbindung mit Magnet-Spannplatte bei gleichgerichtetem Lamellenverlauf einsetzbar. Besonders geeignet in Verbindung mit Magnet-Spannplatte SAV 243.11 (Kapitel 1)

#### Ausführung

Die Polplatte kann in jeder gewünschten Form bearbeitet werden.

Polteilung: Stahl 3 mm, Messing 1 mm

Profiltiefe: max. 8 mm

Abmessungen in mm			Gewicht	
Α	В	С	in kg	
250	150	25	7,5	
300	150	25	9,0	
400	150	25	12,0	
300	200	25	12,0	
400	200	25	16,0	
250	250	25	12,5	
400	250	25	19,5	

Sondergrößen lieferbar.

#### Bestellbeispiel:


Lamellen-Auflegeplatte Benennung SAV 248.02 - 250 x 150 SAV - Nr. - A x B








SAV 248.02









## LAMELLEN-AUFLEGPLATTEN







SAV 248.03

#### zum Auflegen auf Magnet-Spannplatten

#### Verwendung:

Zum Auflegen auf Magnetspannplatten bei gleichgerichtetem Lamellenverlauf, um das Magnetfeld in das Werkstück zu leiten. Jede gewünschte Form ist einarbeitbar.

Befestigung auf Magnet nach Vereinbarung.

Polteilung: Stahl 3 mm, Messing 1 mm

Profiltiefe: max. 8 mm

В

75

75

100


100


Ausführung mit Quernolteilung

Ausiumung mit Querpo	ntenung
Abmessungen in mm	Cowiobt

#### Ausführung mit Längspolteilung Abmessungen in mm Gewicht C 25 4,8 9,8 25 40 10,1 40 20,5

#### in kg В C 3,8 25 7,5 250 100 25 5,0 500 100 25 10.0 400 75 25 6,0 250 75 40 6,0 500 75 40 12,0 200 100 40 6,4 400 100 40 12,8 500 100 16,0





## Bestellbeispiel:

320

650

320

650

Lamellen-Auflegeplatte SAV 248.03 - 400 x 100 x 40 SAV - Nr. - A x B x C Benennung

#### **SPANNLEISTEN**





SAV 248.40

#### zum Spannen von nichtmagnetischen Werkstücken


#### Verwendung:

Zum sicheren Spannen nichtmagnetischer Werkstoffe auf Magneten.


#### Ausführung:

Die Spannleisten sind aus ferromagnetischem Metall gefertigt und an der Längsseite mit einer federnden Leiste versehen, welche beim Einschalten des Magneten das Werkstück zur Auflage drückt (Niederzugeffekt).

Die Lieferung erfolgt paarweise.



Abmessungen in mm			Gewicht	
Α	В	С	in kg	
100	4,0	45	0,30	
150	1,0	40	0,10	
150	1,6	43	0,20	
150	2,8	43	0,35	
250	3,7	52	0,70	



#### Bestellbeispiel:

Spannleiste SAV 248.40 - 250 x 3,7 Benennung SAV - Nr. - A x B



## LAMELLEN-BLÖCKE





SAV 248.60

#### zum Aufsetzen auf Magnet-Spannplatten

#### Verwendung:

In Verbindung mit Magnet-Spannplatten bei gleichgerichtetem Lamellenverlauf für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke. In die Blöcke können jede Art von Profilierungen eingearbeitet werden.

## Ausführung:

Längs- und Querpolteilung sowie Prismen. Polteilung: 3 mm Stahl, 1 mm Messing

Profiltiefe: max. 8 mm


Abmessungen in mm		Pol-	Aus-	Gewicht	
Α	В	С	richtung	führung	in kg
65	60	40	Querpol (Q)	Prisma (P)	0,8
72	45	22	Querpol (Q)	eben (E)	0,5
75	60	30	Längspol (L)	eben (E)	0,7
80	60	30	Querpol (Q)	eben (E)	0,7
80	80	50	Querpol (Q)	eben (E)	2,5
90	62	33	Längspol (L)	eben (E)	0,8
100	50	40	Längspol (L)	eben (E)	1,7
100	50	40	Längspol (L)	Prisma (P)	1,0
100	70	41	Querpol (Q)	eben (E)	2,1
100	70	48	Längspol (L)	eben (E)	2,7
120	80	50	Querpol (Q)	eben (E)	3,8




#### Bestellbeispiel:

Lamellen-Block SAV 248.60 - 75 x 60 x 30 - L - E

Benennung SAV Nr. - A x B x C - Polrichtung - Ausführung







SAV 248.61

## LAMELLEN-BLOCKSATZ

#### im Kunststoffkoffer

#### Verwendung:

In Verbindung mit Magnet-Spannplatten für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke. In die Blöcke können jede Art von Profilierungen eingearbeitet werden.

#### Ausführung:

Lamellenblocksatz mit Längs- und Querpolteilung sowie Prismen im Koffer.

Polteilung:

3 mm Stahl 1 mm Messing

Profiltiefe:

max. 8mm

Gesamtgewicht:

7,6 kg

Abmessungen in mm		Aus-	Anzahl der	
Α	В	С	führung	Polblöcke
56	32	15	Querpol	2 x
96	57	26	Querpol	2 x
96	53	22	Längspol	2 x
56	68	47	mit Prisma	2 x



# A A



## Bestellbeispiel:

Lamellen-Blocksatz SAV 248.61 Benennung SAV - Nr.



#### PERMANENT-MAGNET-SPANNBLÖCKE





SAV 242.01

#### mit Fein- und Feinstpolteilung

Zum Profilieren und Bearbeiten von kleinen Werkstücken, wie Stempel etc. Zum Spannen von dünnen Teilen empfiehlt sich der Spannblock MH 204 mit Feinstpolteilung.

#### Ausführung:

Zwei bzw. drei magnetische Spannflächen, Polteilung 4 mm, bei MH 204 Polteilung 1,3 mm.

Spannblöcke MH 201S bis MH 203S aus SmCo<sub>5</sub>-Magneten mit extrem hoher Haftkraft für schwer spannbare Werkstoffe.



80 N/cm2 für MH 201 bis MH 204 180 N/cm² für MH 201-S bis MH 204-S

Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte:

14 mm für MH 201 und MH 202




				Abmes	sungen	in mm	max. Winkelab-	Haft-	Gewicht
	Тур		Α	В	С	weichung	flächen	in kg	
ľ	MH 2	201	MH 201S	100	100	50	5'	1 Fläche 100 x 100	3,6
								2 Flächen 100 x 50	
ľ	MH 2	202	MH 202S	100	50	50	5'	3 Flächen 100 x 50	1,7
ľ	MH 2	203	MH 203S	100	25	25	5'	2 Flächen 100 x 25	0,5
ľ	MH 2	204	-	100	25	25	5'	2 Flächen 100 x 25	0,5

#### Bestellbeispiel:


Permanent-Magnet-Spannblock SAV 242.01 - MH 201

Benennung SAV - Nr.



Typ MH 202 bis MH 204





2 bzw. 3 magnetische Spannflächen

# PERMANENT-MAGNET-SPANNBLÖCKE

#### mit drei magnetischen Spannflächen

#### Verwendung:

Zum Winklig- und Parallelschleifen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken.

#### Ausführung:

Ein- und ausschaltbar mit Drehknopf. 3 magnetische Haftflächen.

Nennhaftkraft: 60 N/cm<sup>2</sup> Magnetfeldhöhe: 2 mm Lamellen: 0,5 mm Ms / 1,0 mm St

ſ	Abmessungen in mm									
	Α	В	С	D	Р	in kg				
	55	90,5	125,5	146	0,5+1	2,8				
	70	90.5	125 5	151	$0.5 \pm 1$	10				

# 70 | 90,5 | 125,5 | 151 | 0,5+1

#### Bestellbeispiel:


Permanent-Magnet-Spannblock SAV 242.02 - 55 Benennung SAV - Nr.





SAV 242.02







#### PERMANENT-MAGNET-SPANNBLÖCKE



SAV 242.07

#### schaltbar

#### Verwendung:

In Verbindung mit Magnetspannplatten, um Werkstücke mit vorspringenden Partien, Schmalseiten, Schablonen etc. zu schleifen.


#### Ausführung:

Schaltbarer Permanent-Magnet mit Spannfläche auf der Oberseite.

Seitenflächen winkelig zueinander geschliffen.



	Abmessungen in mm										
Α	В	С	D	E	F	G	Gewicht in kg				
115	40	40	75	30	M 5	7	1,3				
135	50	60	80	40	M 6	10	2,9				



#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Spannblock SAV 242.07 - 135 x 50 Benennung SAV - Nr. - A x B

#### PERMANENT-MAGNET-SPANNBLÖCKE







SAV 242.11

#### mit vier magnetischen Spannflächen, auch rostfreie Ausführung

#### Verwendung:

Zum Parallel- und Winkligschleifen von kleinen und mittelgroßen Werkstücken.

#### Ausführung:

Stabile Konstruktion mit guter Magnetkraft. Lamellen aus 2 mm Ms / 2 mm St.

Nennhaftkraft Standard: 50 N/cm²
Nennhaftkraft rostfrei (RF): 30 N/cm²
Magnetfeldhöhe: 2 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte: 4 mm

SAV 242.11 - RF bestehend aus nichtrostenden, hochlegierten Chromstahl-Polen. Vorwiegend geeignet für den Einsatz auf Draht-Erodiermaschinen.


	Gewicht				
Α	В	С	D	Р	in kg
140	115	64	64	2 + 2	3,1
160	135	64	64	2 + 2	4,0

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Spannblock SAV 242.11 - 140 - RF

Benennung SAV - Nr. - A - Ausführung









#### **NEODYM-MAGNET-SPANNBLÖCKE**

mit P = 6 mm Querpolteilung, Neodym-Eisen-Bor-Magnete, extrem hohe Haftkraft





SAV 242.05 SAV 242.12





#### Verwendung:

Für schwer spannbare Werkstücke, wie Ferrotic, Hartmetall mit Kobaltanteil, sehr kleine Werkstücke.

Zum schnellen und einfachen Spannen – auch von Werkstücken mit komplizierten Erodierkonturen oder schwer spannbaren Werkstücken.

#### Ausführung:

Extrem hohe Haftkraft durch speziell entwickeltes Verfahren. Stabiler Ganzstahlkörper. EIN-AUS-Schaltung an der Stirnseite. Größere Ausführungen auch mit kraftbetätigtem Schaltmechanismus – auf Anfrage lieferbar. Lamellen aus 4 mm St und 2 mm Messing mit NdFeB-Magneten im Polspalt.

Nennhaftkraft

auf induzierbarer St-Fläche: 180 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm

Mit Adaption für Null-Punkt Spannsystem lieferbar.





Hohe Haftkraft durch speziell entwickeltes Verfahren. Stabiler Ganzstahlkörper. EIN-/AUS-Schaltung an der Stirnseite. Präzisionsgeschliffene Ausführung. Gehäuse, Einschalter und Polgitter nicht rostend, Pole aus St.




Mehrfachspannung kleiner Teile über nichtmagnetische Schablone









1 magnetische Spannfläche

#### Bestellbeispiel:

Neodym-Magnet-Spannblock SAV 242.05 - ND 100 Benennung SAV - Nr. - Typ

#### Bestellbeispiel:

Neodym-Magnet-Spannblock, rostfrei SAV 242.12 - ND 100 SAV-Nr. - Typ



#### HAFTMAGNET-LEISTEN

#### universell einsetzbar

#### Ausführung:

Sehr große Haftkraft. Mit normalem Werkzeug ohne Beeinflussung der Magnetkraft bearbeitbar.

Befestigungsgewinde auf Rückseite für Schraube M6.

85 °C Maximale Einsatztemperatur:

	Abn	nessunger	n in mm		Gewicht	
Länge	Breite	Höhe	Nennhaft- kraft in daN	Anzahl Gewinde	in kg	
50	30	30	25	1	0,35	
100	30	30	50	2	0,70	
200	30	30	100	3	1 35	





SAV 240.62





#### Bestellbeispiel:

Haftmagnet-Leiste SAV 240.62 - 200 Benennung SAV - Nr. - Länge

#### PERMANENT-MAGNET-LEISTEN

#### mit Querpolteilung


#### Verwendung:

Als Spannmittel zum Festhalten von Werkstücken auf Erodiermaschinen und Werzeugmaschinen, für Vorrichtungen etc.

#### Ausführung:

Zwei gegenüberliegende Spannflächen, jeweils getrennt schaltbar. Nur paarweise lieferbar. Niedriges Magnetfeld durch feine Polteilung.

Parallelität: 0,02 mm Polteilung: 1,3 mm Magnetfeldhöhe: 6 mm Abnutzbarkeit der Polplatte: 6 mm



			Nenn- haftkraft	Gewicht					
Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	in N	in kg
125	98	13,5	13,5	52	50	15	-	300	2,5
180	153	13,5	13,5	52	50	15	11	400	3,6
250	225	12,5	12,5	52	50	15	11	590	5,0

#### Bestellbeispiel:


Permanent-Magnet-Leiste SAV 243.15 - 125 Benennung SAV - Nr.





SAV 243.15





2 magnetische Spannflächen





#### PERMANENT-MAGNET-PRISMEN

vier magnetische Kontaktflächen

#### Verwendung:

Positionieren

#### Ausführung:

4 magnetische Haftflächen (Ober- und Unterseite sowie 2 Stirnflächen), welche gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden.

2 gegenüberliegende Schaltstellen inkl. abnehmbarem Steckschlüssel. Holzaufbewahrungskasten SAV 539.02 - HK2 gegen Aufpreis lieferbar.

Einzeln (S) und paarweise (P) lieferbar. Das Prismenpaar ist auf gleiche Höhe geschliffen.

Planparallelität: < 0,01 mm


	А	Nenn-	Gewicht				
Länge	Breite	Höhe	Werkstück- durchmesser	Breite großes Prisma	haftkraft in daN	in kg	
80	60	73	6 - 50	38	30	2,0	
125	60 73		6 - 50	38	45	3,3	

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Prisma SAV 242.21 - 125 Benennung SAV - Nr. - Länge

# SAV 242.21





#### PERMANENT-MAGNET-PRISMEN



#### Verwendung:

Positionieren

#### Ausführung:

2 magnetische Kontaktflächen, welche gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden (großes Prisma und gegenüberliegendes Prisma). Einzeln (S) und paarweise (P) lieferbar. Holzaufbewahrungskasten SAV 539.02-HK2 (für S) und SAV 539.04-HK4 (für P) gegen Aufpreis.

Rechtwinkligkeit: 0,004 mm Parallelität: 0,004 mm

	Abmess	ungen in	Nenn- haftkraft	Nenn- haftkraft	Gewicht in kg	
Länge	änge Breite Höhe		Werkstück- durchmesser	Prisma in daN		
80	67	96	6 - 66	40	90	2,9
100	70	96	6 - 70	40	120	3,8

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Prisma SAV 242.22 - 100 - S


Benennung SAV - Nr. - Länge - Stück oder Paar













#### PERMANENT-MAGNET-PRISMEN







SAV 242.25

#### einzeln und paarweise, in gehärteter Ausführung

#### Verwendung:

Positionieren

#### Ausführung:

2 magnetische Kontaktflächen, welche gemeinsam ein- und ausgeschaltet werden (großes Prisma und gegenüberliegendes Prisma). Messfläche und Prisma gehärtet. Einzeln (S) und paarweise (P) lieferbar.

Holzaufbewahrungskasten SAV 539.04-HK4 gegen Aufpreis.

Rechtwinkligkeit: 0,004 mm Parallelität: 0,004 mm

	Abmessungen in mm								
Länge	Breite	Höhe	Werkstück- durchmesser	Gewicht in kg					
80 67		96	6 - 66	2,85					
100	100 70		6 - 70	3,8					





#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Prisma SAV 242.25 - 100 - S

Benennung SAV - Nr. - Länge - Stück oder Paar

#### PERMANENT-MAGNET-PRISMEN

#### in abgedichteter Ausführung

#### Ausführung:

3 magnetische Haftflächen (Oberseite mit Prisma und 2 Stirnflächen). Mit 2 gegenüberliegenden Schaltstellen, inkl. abnehmbarem Steckschlüssel. Haftstarker, schaltbarer Permanent-Magnet. 2 miteinander geschliffene Prismen. Vollkommen abgedichtet.

Holzaufbewahrungskasten gegen Aufpreis lieferbar. Lieferung paarweise.





SAV 242.29









		Abr	nessunge	n in mm	Nenn-	Gewicht	Holzkasten	
	Länge Breite Höhe		Breite Prisma	Werkstück- durchmesser	haftkraft in daN	in kg	Best.Nr.	
ĺ	70	40	50	36	50	15	1,0	SAV 539.01-HK1
	100         50         80         60           150         50         100         90		80	20	2,3	SAV 539.02-HK2		
			125	23	4,5	SAV 539.05-HK5		

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Prisma SAV 242.29 - 100 Benennung SAV - Nr. - Länge



#### PERMANENT-MAGNET-SPANNBLÖCKE







SAV 242.31

#### mit haftstarkem Prisma

#### Ausführung:


4 magnetische Haftflächen (Oberseite, Unterseite und 2 Seitenflächen). Mit 2 gegenüberliegenden Schaltstellen, inkl. abnehmbarem Steckschlüssel. Haftstarker, schaltbarer Permanent-Magnet.


Rechtwinkligkeit: 0,025/100 mm Parallelität: 0,015/100 mm

Holzaufbewahrungskasten gegen Aufpreis lieferbar:

Länge 80: SAV 539.04-HK4 Länge 125: SAV 539.05-HK5 Länge 180: SAV 539.17-HK17

	Abme	ssungen i	n mm	Werkstückdurc	hmesser in mm	Nennhaftk	raft in daN	
	Länge	Breite	Höhe	Hauptprisma	Nebenprisma	Hauptprisma	Nebenprisma	Gewicht in kg
Ì	80	80	80	10 - 25	8 - 15	12	10,0	3,5
	125	125	125	10 - 40	10 - 26	30	12,5	14,0
	180	180	180	14 - 50   14 - 50		40	30,0	37,0





#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Spannblock SAV 242.31 - 180 Benennung SAV - Nr. - Länge

#### PRÄZISIONS-SINUS-WINKEL-EINSTELLGERÄT

SAV 487.40

#### einfache Handhabung durch magnetische Haftung

#### Verwendung:

Zum präzisen Einstellen beliebiger Winkel zwischen 0° und 45° auf Bearbeitungsmaschinen und zur Kontrolle von Teilen sowie als Erweiterung des Einstellbereiches ab 45° bei Sinustischen.

#### Ausführung:

Der Mess-Schenkel kann umgesteckt werden, so dass ein Einsatz in jeder Lage möglich ist. Die Winkel werden mit Hilfe der Endmaße nach dem Sinusprinzip bestimmt.


Alle Teile sind aus legiertem Stahl gefertigt, präzisionsgeschliffen und gehärtet auf HRC 60.

	Abmessungen in mm								
Α	В	С	D	E	Gewicht ca. in kg				
100	20	125	15	38	0,7				

#### Bestellbeispiel:

Präzisions-Sinus-Winkel-Einstellgerät SAV 487.40 Benennung SAV - Nr.









# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 9** Seite 151 - 158

	SAV-ARTNR.	BEMERKUNGEN	SEITE
PERMANENT-N	MAGNETHILFEN		
	246.40	Permanent-Magnet-Prismengelenk	152
	246.41	Permanent-Magnet-Gelenk	152
	246.42	Permanent-Magnet-Gelenk	153
~	246.50	Permanent-Magnet-Gehrungshalter	153
	246.53	Permanent-Magnet-Gehrungshalter	154
	246.54	Permanent-Magnet-Gehrungshalter	154
	246.60	Permanent-Magnet-Schweißwinkel	155
	246.61	Permanent-Magnet-Schweißwinkel	156
	532.03	Permanent-Magnet-Schwimmer	157
	482.70	Permanent-Magnet-Füße	158
	532.11	Handentstapler mit Riemen	158





#### PERMANENT-MAGNET-PRISMENGELENK

SAV 246.40

#### Magnethilfe zum Schweißen und Montieren

#### Verwendung:

Unentbehrliche Schweißhilfe für Bleche, Rundund Flachmaterial. Für jeden gewünschten Winkel.

Um das Prismengelenk thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfe beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

#### Ausführung:

2 einzeln ein- und ausschaltbare Prismen. Lieferung einzeln (S) oder paarweise als Gelenk (G) möglich.



Abme	essungen i	Nenn- haftkraft	Gewicht		
Länge	Breite	Höhe	je Block in daN	in kg	
60	50	55	70	2,5	

Permanent-Magnet-Prismengelenk SAV 246.40 - G Benennung

SAV - Nr. - Stück oder Gelenk

#### PERMANENT-MAGNET-GELENK

SAV 246.41

#### Magnethilfe zum Schweißen und Montieren

#### Verwendung:

Als Schweißhilfe zum Festhalten von Blechen, Flacheisen etc.

Um das Magnet-Gelenk thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfe beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

#### Ausführung:

Zwei permanent-magnetische Spannblöcke durch Streben verbunden. Einstellung beliebiger Winkel möglich. Mit zwei Flügelschrauben festklemmbar. Einzeln (S) oder als Gelenk (G) lieferbar.

Abme	essungen ii	Nenn- haftkraft	Gewicht	
Länge	Breite	Höhe	je Block in daN	in kg
60	26	25	20	0,7



#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Gelenk SAV 246.41 - G

Benennung SAV - Nr. - Stück oder Gelenk





#### PERMANENT-MAGNET-GELENK

SAV 246.42

Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei unterschiedlichen Winkeln

#### Verwendung:


Als Schweiß- und Montagehilfe für Rahmenbearbeitung im beliebigen Winkel von 25 Grad bis 280 Grad. Mit aufgebrachten Markierungen für die Winkel 90 Grad, 60 Grad, 45 Grad und 30 Grad.

Falls erhöhte Haftkräfte benötigt werden, können mehrere Magnetgelenke gestapelt werden. Da die maximale Anwendungstemperatur von 120 °C nicht überschritten werden sollte, empfiehlt es sich, die Magnetgelenke beim Schweißen als Hilfe zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.



Alle Kanten sind magnetisch.

Abmess	ungen in i	Nennhaft-	Gewicht		
Länge Breite		Höhe	kraft je Leiste in daN	in kg	
194 + 105 11		24	20	0,49	



Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Gelenk SAV 246.42 SAV - Nr. Benennung

#### PERMANENT-MAGNET-GEHRUNGSHALTER

SAV 246.50

Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei fest bestimmten Winkeln

#### Verwendung:

Als Schweiß- und Montagehilfe für Rahmenbearbeitung im Winkel von 180 Grad, 90 Grad, 75 Grad, 60 Grad, 45 Grad und 30 Grad. Falls erhöhte Haftkräfte benötigt werden, können mehrere Gehrungshalter gestapelt werden. Da die maximale Anwendungstemperatur von 120 °C nicht überschritten werden sollte, empfiehlt es sich, die Gehrungshalter beim Schweißen als Hilfe zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

#### Ausführung:

Alle Kanten sind magnetisch. Vorgesehene Bohrungen ermöglichen die einfache und schnelle Positionierung.

Ab	messunge	en in mm	Nenn-	Gewicht
Länge	Breite	Bohrungen	haftkraft in daN	in kg
100	64	2 x ø 5	30	0,26

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Gehrungshalter SAV 246.50 SAV - Nr. Benennung





#### PERMANENT-MAGNET-GEHRUNGSHALTER

SAV 246.53


Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei 45° und 90°

#### Verwendung:

Als Schweiß- und Montagehilfe für Rahmenbearbeitung im Winkel von 45 Grad und 90 Grad. Um die Gehrungshalter thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfen beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

#### Ausführung:

Alle Stirnflächen einschließlich Prismen sind magnetisch. SAV 246.53 - 145 ohne Prisma.



Abme	Abmessungen in mm						
Länge	Breite	Höhe	Gewicht in kg				
145	44,5	41	1,36				
178	44,5	41	1,65				

Permanent-Magnet-Gehrungshalter SAV 246.53 - 178 Benennung SAV - Nr.

#### PERMANENT-MAGNET-GEHRUNGSHALTER

SAV 246.54

Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei 45°, 90° und 135°

#### Verwendung:


Als Schweißhilfe für Rohre, Rundmaterial, Flach- und Profileisen. Für Bohrvorrichtungen als Spannhilfe.


Um die Gehrungshalter thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfen beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

#### Ausführung:

Starke Magnetkraft, mit stufenloser Einstellung zum Ausrichten der Werkstücke.

Abme	essungen ii	Nennhaft-	Gewicht	
Länge	Breite	Höhe	kraft / Fläche in daN	in kg
60	60 42		10	0,85
108	108	94	40	6,00





Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Gehrungshalter SAV 246.54 - 108 - Länge

Benennung SAV - Nr.





#### PERM.-MAGNET-SCHWEISSWINKEL

SAV 246.60

Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei 90°

#### Verwendung:

Für rationelles Festhalten von Schweißteilen im Winkel von 90 Grad. Verwendung, je nach Größe, für kleine, leichte Teile bis hin zu schweren Blechen.

Um die Schweißwinkel thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfen beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

#### Ausführung:

Stabile Konstruktion, beide Stirnflächen sind magnetisch, einfaches Lösen durch seitlichen Druck. Die Ausführung normal (N) ist für Werkstücke mit blanker Oberfläche vorgesehen.

Die Ausführung verstärkt (V) eignet sich dagegen auch für Werkstücke mit verzundeter oder verschmutzter Oberfläche.

Die Schweißwinkel in Rohrausführung (R) sind mit prismenförmigen Polschuhen und damit besonders für die Bearbeitung von Rundmaterial und Rohren geeignet.

Die 2-poligen (2) Magnetwinkel sind mit 2 überstehenden Magnetschienen für den Großmaschinenbau, Stahlbau, Schiffsbau, Kranbau usw. ausgelegt. Ein beidseitig angebrachter Amboss erleichtert das Ausrichten mit dem Hammer. Die Schweißwinkel eignen sich – beginnend bei SAV 246.60 - 116 – für kleine, leichte Teile bis hin zur Anwendung im Großmaschinenbau, Schiffsbau, Kranbau usw. – endend bei SAV 246.60 - 450.



Ausführung		,		Abr	nessungen in m	ım			
Normal	Schenkellänge	in mm	116/116	145/145	175/175	260/175	230/230	330/240	320/320
	Breite	in mm	38	45	48	48	60	60	60
	Nennhaftkraft*	in daN	32	38	58	88/95	-	-	-
	Verschiebekraft*	in daN	14	16	26	42/44	-	-	-
	Gewicht	in kg	0,70	1,10	1,60	2,10	3,10	4,30	5,00
Verstärkt	Schenkellänge	in mm	116/116	145/145	175/175	260/175	230/230	330/240	320/320
	Breite	in mm	38	45	48	48	60	60	60
	Nennhaftkraft*	in daN	48	52	79	132/142	-	-	-
	Verschiebekraft*	in daN	21	24	35	63	-	-	-
	Gewicht	in kg	0,75	1,15	1,70	2,20	3,30	4,50	5,15
Rohr	Schenkellänge	in mm	120/120	150/150	180/180	265/180	235/235	-	-
	Breite	in mm	38	45	48	48	60	-	-
	Nennhaftkraft*	in daN	-	38	50	88/95	-	-	-
	Verschiebekraft*	in daN	-	16	22	42	-	-	-
	Gewicht	in kg	0,85	1,25	1,80	2,45	3,05	-	-
2-polig	Schenkellänge	in mm	350/350	450/450	-	-	-	-	-
. •	Breite	in mm	60	60	-	-	-	-	-
	Nennhaftkraft*	in daN	-	-	-	-	-	-	-
	Verschiebekraft*	in daN	-	-	-	-	-	-	-
	Gewicht	in kg	8,40	11,50	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup> Die Nennhaft- und Verschiebekraftangaben beziehen sich auf eine Blechstärke von 4 mm. Nähere Einflussgrößen können den technischen Hinweisen (Kapitel 10) entnommen werden.

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Schweißwinkel SAV 246.60 - 450 - 2

Benennung SAV - Nr. - max. Schenkellänge - Ausführung



#### PERM.-MAGNET-SCHWEISSWINKEL

SAV 246.61

#### Magnethilfe zum Schweißen und Montieren bei unterschiedlichen Winkeln

#### Verwendung:


Für rationelles Festhalten von Schweißteilen mit unterschiedlichen Winkeln. Mit Skalierung im Winkel von 45 Grad bis 225 Grad. Verwendung, je nach Größe, für kleine, leichte Teile bis hin zu schweren Blechen.

Um die Schweißwinkel thermisch nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, die Magnethilfen beim Schweißen nur zum Anheften zu verwenden und anschließend zu entfernen.

#### Ausführung:

Stabile Konstruktion, beide Stirnflächen sind magnetisch, einfaches Lösen durch seitlichen Druck. Die Ausführung normal (N) ist für Werkstücke mit blanker Oberfläche vorgesehen. Die Ausführung verstärkt (V) eignet sich dagegen auch für Werkstücke mit verzunderter oder verschmutzter Oberfläche.

Die Schweißwinkel in Rohrausführung (R) sind mit prismenförmigen Polschuhen und damit besonders für die Bearbeitung von Rundmaterial und Rohren geeignet.





Ausführung		Abmessungen in mm								
Normal	Schenkellänge	in mm	130/130	180/180	260/180					
	Breite	in mm	38	45	45					
	Nennhaftkraft*	in daN	32	58	95/88					
	Verschiebekraft*	in daN	14	38	44/42					
	Gewicht	in kg	0,75	1,50	2,00					
Verstärkt	Schenkellänge	in mm	130/130	180/180	260/180					
	Breite	in mm	38	45	45					
	Nennhaftkraft*	in daN	48	87	142/132					
	Verschiebekraft*	in daN	21	57	65					
	Gewicht	in kg	0,80	1,55	2,10					
Rohr	Schenkellänge	in mm	130/130	180/180	260/180					
	Breite	in mm	38	45	45					
	Nennhaftkraft*	in daN	-	48	-					
	Verschiebekraft*	in daN	-	22	-					
	Gewicht	in kg	0,90	1,70	2,20					

<sup>\*</sup> Die Nennhaft- und Verschiebekraftangaben beziehen sich auf eine Blechstärke von 4 mm. Nähere Einflussgrößen können den technischen Hinweisen (Kapitel 10) entnommen werden.

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Schweißwinkel SAV 246.61 - 260 - V

Benennung SAV - Nr. - max. Schenkellänge - Ausführung





#### PERMANENT-MAGNET-SCHWIMMER

SAV 532.03

#### zum Trennen von Blechen

#### Verwendung:

Zum Trennen von gestapelten Eisen- und Stahlblechen bei Einlegearbeiten in Blechbearbeitungsmaschinen. Die Bleche werden zwischen die magnetischen Schwimmer gelegt und mit gleichen Polen magnetisiert. Dadurch stoßen sich die Bleche ab, schweben frei in der Luft und sind dann leicht zu fassen.


Um ein Verklemmen der Bleche zu verhindern, sind die Magnet-Schwimmer so anzuordnen, dass sich ein Luftspalt von 1 bis 2 mm ergibt.


#### Ausführung:

Die haftstarken Permanent-Magnete sind im stabilen Stahl-Gehäuse untergebracht. Vorgesehene Gewindebohrungen ermöglichen ein Befestigen an Vorrichtungen. Lieferung: einzeln.



Abmessungen in mm							
Α	В	С	D	Ε	F	für Platten- dicken bis	ca. in kg
75	73	28	50	2	M 8	0,7	1,0
275	73	28	200	2	M 8	0,7	4,0
342	73	28	250	2	M 8	0,7	5,0
104	103	28	50	2	M 8	1,0	2,0
208	103	28	100	2	M 8	1,0	5,0
308	103	28	200	2	M 8	1,0	7,0
342	103	28	250	2	M 8	1,0	8,0
143	104	49	100	2	M 8	2,0	6,0
277	104	49	200	2	M 8	2,0	11,0
310	104	49	200	2	M 8	2,0	12,0
104	155	47	50	2	M 8	3,0	6,0
143	155	47	100	2	M 8	3,0	8,0
210	155	47	150	2	M 8	3,0	12,0
277	155	47	200	2	M 8	3,0	16,0
310	155	47	200	2	M 8	3,0	18,0
411	155	47	150	3	M 8	3,0	24,0
444	155	47	250	3	M 8	3,0	25,0
511	155	47	200	3	M 8	3,0	29,0
277	179	88	200	2	M 12	4,0	34,0
400	179	88	150	3	M 12	4,0	50,0
344	279	94	100	3	M 12	6,0	71,0
545	279	94	150	4	M 12	6,0	112,0
612	279	94	150	4	M 12	6,0	126,0
813	279	94	200	4	M 12	6,0	168,0





Die Auswahl der Schwimmerhöhe erfolgt so, dass die Blechstapelhöhe ca. die Hälfte der Schwimmerhöhe beträgt.

Bei Verwendung der angegebenen maximalen Plattendicken kann pro Schwimmer eine Plattenfläche von ca. 30 dm<sup>2</sup> gespreizt werden. Für starke, ölige Bleche reduziert sich die Plattenfläche auf ca. 15 dm<sup>2</sup> und es werden mehrere Schwimmer benötigt.



Permanent-Magnet-Schwimmer SAV 532.03 - 813 x 279 Benennung - A x B



#### PERMANENT-MAGNET-FÜSSE

SAV 482.70


#### schaltbar

#### Verwendung:

Für Vorrichtungen, Abziehgeräte, Mess-Stative

#### Ausführung

Permanent-Magnet mit EIN-AUS-Schaltung. Magnetische Haftflächen an Unter- und Rückseite. Zusätzlich prismatische Aufnahme an der Unterseite. SAV 482.70 - M 10 x 117 ist ohne Prisma ausgeführt.



	Abme	ssungen i	Nenn-	Gewicht	
Gewinde	Länge	Breite Höhe		haftkraft in daN	in kg
M 8	58	50	55	20	1,0
M 8	73	50	55	30	1,3
M 10	73	50	55	30	1,3
M 8	120	60	52	50	1,8
M 10	117	60	55	40	2,0

#### Bestellbeispiel:

Permanent-Magnet-Fuß SAV 482.70 - M 10 x 117

Benennung SAV - Nr. - Gewinde x Länge

#### HANDENTSTAPLER MIT RIEMEN

SAV 532.11

#### zum Trennen von Blechen

#### Verwendung:

Zum Entstapeln und Anheben von Blechen bis 2 mm Dicke. Zum Tragen an der rechten oder linken Hand-Innenfläche. Auch auf der Hand-Außenfläche zum Halten von Schrauben oder ähnlichen Kleinteilen einsetzbar.

#### Ausführung:


Das Dauermagnetsystem, welches in einem stabilen Druckgussgehäuse untergebracht ist, garantiert hohe Haftkräfte. Ersatzriemen auf Anfrage lieferbar.

Abme	ssungen ir	n mm	Nenn-	Gewicht
Länge	Breite	Höhe	haftkraft in daN*	ca. in kg
64	37	14	20	0,1

<sup>\*</sup> gemessen bei senkrechtem Abriss

#### Bestellbeispiel:

Handentstapler mit Riemen SAV 532.11 Benennung SAV - Nr.







# **KAPITELÜBERSICHT**

**KAPITEL 10** Seite 159- 178

		SEITE
PHYSIKALISCH	HE GRUNDLAGEN DER MAGNET-SPANNTECHNIK	
	maximale Haftkräfte	160
	Magnetfeld und Magnetlinien	161
	Werkstücke im Magnetfeld	162
	Magnetmaterialien	163-164
	Magnetische Spanngeräte	165
	Magnetisches Spannen von Werkstücken	166
	Haftkrafteinflüsse	167, 168, 172
	Luftspaltverhalten für Fräsmagnete	169
	Werkstoffe und Haftkräfte	170-171
	maximale Drehzahlen	173
	Entmagnetisieren	174-175
	technische Erklärungen und Fachausdrücke	176-177
	Verkaufs- und Lieferbedingungen	178



#### MAXIMALE HAFTKRÄFTE

#### 1. Physikalische Grundlagen der Magnet-Spanntechnik

#### 1.1. Einflüsse auf die magnetische Haftkraft

Die magnetischen Haftkräfte hängen von mehreren, u.U. in der Praxis nur schwer abzuschätzenden Einflüssen ab, so dass die Auslegung von Magnetsystemen viel Erfahrung benötigt. Folgende Kriterien wirken sich aus:

# Geometrische Werkstückeigenschaften

Kontaktfläche, Rauheit, Wekstückdicke, Reibbeiwert

#### ■ Temperatur- und Umwelteinflüsse

Anwendungstemperatur, Curie-Temperatur, Gegenfelder, Radioaktivität

#### Magnetbauart

Permanent-Magnet, Elektro-Magnet, Elektro-Permanent-Magnet

#### Werkstückwerkstoff

Legierung, Wärmebehandlung

#### Art der Polplattenbelegung

Belegungsgrad, Belegungsrichtung, Anschläge, Polschuhe

#### Permanent-Magnet-Eigenschaften


Magnetmaterial, Geometrie, Herstellungsverfahren

Abb. 1: Einflüsse auf die magnetischen Haftkräfte



#### Beanspruchungskollektiv

Normalkraft, Verschiebekraft, Umrechnung auf Normalbeanspruchung



#### 1.2. Maximal mögliche Haftkräfte

Ferromagnetische Materialien können den magnetischen Fluß nur in limitierter Dichte leiten. Daher ergibt sich ein Sättigungseffekt, ab welchem mit vertretbarem Aufwand keine weitere signifikante Haftkraftsteigerung mehr möglich ist. Dieser liegt für St 37 bei ca. 180 N/m².




Abb. 2: Magnetisierungskennlinie St37



#### MAGNETFELD UND MAGNETLINIEN

#### 1.3. Das magnetische Feld

Der Raum, in welchem magnetische Kräfte wirken, wird als Magnetfeld bezeichnet. Die magnetische Wirkung ist dabei orts- und richtungsabhängig. Ein Magnetfeld bildet sich zwischen zwei oder mehreren Polen, wobei sich gleichnamige Pole abstoßen und ungleiche anziehen. Das Magnetfeld kann man in einfachster Weise mit Eisenpulver, das man auf eine dem Magnetfeld aufgelegte Trennschicht z.B. Papier oder Glas streut, gut sichtbar machen.




Abb. 3: Feldlinienverlauf eines zweipoligen Stabmagnets

Bei geeigneter Lagerung eines Stabmagneten stellt sich dieser in bekannter Weise zum Magnetfeld der Erde ein. Dabei nennt man den nach der geographischen Nordrichtung weisenden Pol den "Nordpol" des Magneten. Biegt man einen Stabmagneten in U-Form, so entsteht bereits ein zweipoliges Magnetsystem (Hufeisenmagnet Abb. 4).

#### 1.4. Magnetische Kraftlinien

Magnetische Kraftlinien laufen vom Nord- zum Südpol eines Magneten. Das Magnetfeld sucht sich mit Hilfe seines Streuund Nutzflusses über den Luftspalt zu schließen (Abb. 3). Tritt das magnetische Feld dabei aus dem Weicheisen aus, so geschieht dies immer nahezu senkrecht zur Oberfläche. Der Kraftlinienverlauf sucht dabei die geringste einzunehmende Entfernung zwischen den Polen.




Abb. 4: Veranschaulichung der magnetischen Kraftlinien eines Hufeisenmagnetes

Luft bietet dem Magnetfeld allerdings einen sehr hohen magnetischen Widerstand, so dass die magnetischen Kraftlinien bevorzugt in ferromagnetischem Material (z.B. Eisen) verlaufen.

Die Kraftlinien stehen dabei für die Veranschaulichung des magnetischen Flusses  $\Phi$  in Wb (Weber). Für die Wirkung des magnetischen Feldes – z.B. die erzielbare Haftkraft – ist die Konzentration der Kraftlinien pro Fläche, also die magnetische Flussdichte B in mT (1 Tesla = 1 Wb/m²) oder G (1 Gauss = 0, 1 mT) ausschlaggebend.

Die Ursache des magnetischen Feldes mit seinen Kraftlinien ist die magnetische Feldstärke H in A/m oder Oe (1 kA/m = 12,56 Oersted). Die Zusammenhänge zwischen Feldstärke und Flussdichte können ähnlich den Verhältnissen zwischen elektrischer Spannung und elektrischem Strom gesehen werden.



## WERKSTÜCKE IM MAGNETFELD

#### 1.5. Eisenwerkstücke im magnetischen Feld

Aufgelegte Eisenwerkstücke bieten dem magnetischen Feld nur geringen Widerstand und verkürzen somit den Weg der Kraftlinien. Damit braucht das Magnetfeld nicht mehr den umständlichen Weg durch die Luft zu nehmen (Abb. 5). Die magnetische Leitfähigkeit (Permeabilität) von Stahl (St 37) ist z.B. gegenüber Luft ca. 2000 mal besser.

Wird das aufgelegte Eisenteil vom Magnet entfernt, so widersetzt sich die Kraft des Magnetfeldes einer Vergrößerung des magnetischen Widerstandes und damit einer Änderung der magnetischen Energie.

Da die magnetische Energie direkt mit der aufzuwendenden Arbeit verbunden ist, ein ferromagnetisches Werkstück vom Magneten abzuziehen, widersetzt sich dieses einer Vergrößerung des Luftspalts bzw. der magnetischen Energie. Deshalb werden eisenhaltige Materialien angezogen und gehalten.

Um ein Werkstück magnetisch zu halten, muss mindestens ein Nord- und Südpol damit überbrückt werden.




Abb. 5: Magnetischer Fluss und damit wirksamwerdende Haftkräfte beim Überbrücken von einem N- und einem S-Pol

#### 1.6. Atomare Deutung der Magnetisierung

In magnetisierbaren (ferromagnetischen) Stoffen sind winzige Magnetfelder, sog. "Molekular-Magnete" vorhanden.

Innerhalb der Atome kreisen Elektronen als kleinste elektrische Ladungen sowohl um den Kern, als auch um ihre eigene Achse und erzeugen – nach dem erstmals von Oersted beobachteten Zusammenhang – ein magnetisches Moment bzw. einen magnetischen Dipol.

Ohne Einwirkung eines äußeren Feldes sind diese magnetischen Dipole in ferromagnetischen Stoffen vollkommen wahllos angeordnet und heben sich in ihrer Wirkung weitgehend auf. Beim Anlegen eines äußeren Magnetfeldes erfolgt eine exakte Ausrichtung der Dipole. Eine größere Anzahl ausgerichteter Dipole in kleinen Teilgebieten, den sog. "Weiß'schen Bezirken", stellen kleinste ferromagnetische Körper dar. Diese Molekularmagnete richten sich unter Einwirkung äußerer Magnetfelder aus und bleiben nach Entfernen des externen Feldes je nach Werkstoff mehr oder weniger in der aufgezwungenen Formation. Die Anordnung der "Molekular-Magnete" veranschaulicht darüber hinaus die entmagnetisierende Wirkung von Wärme, Stoß, radioaktiver Strahlung oder magnetischen Fremdfeldern.

Der betreffende Körper, welcher solchermaßen ausgerichtete Bezirke enthält, wirkt dann im Ganzen als ein Magnet. Bei vollständiger Ausrichtung der Elementarmagnete ist keine weitere Magnetisierung mehr möglich. Der Werkstoff ist "gesättigt".




Abb. 6: Ausrichtung der "Molekular-Magnete" in den Weiß'schen Bezirken durch ein anliegendes Magnetfeld

siehe auch Punkt 1.4.



# max 0 **√√√** 0

#### **MAGNETMATERIALIEN**

#### 2. Magnetische Eigenschaften von Werkstoffen

Untersucht man das Verhalten verschiedener Werkstoffe im Magnetfeld, so erkennt man, dass es im magnetischen Verhalten drei unterschiedliche Stoffe gibt.

unmagnetische Werkstoffe weichmagnetische Werkstoffe hartmagnetische Werkstoffe

#### 2.1. Unmagnetische Werkstoffe

Dazu zählen Stoffe wie z.B. Messing, Kupfer, Aluminium, Holz, Glas, Kunststoffe und weitere Metalle, welche auf ein Magnetfeld nicht oder nur unwesentlich reagieren.

Solche Materialien können vom Magnetfeld wie Luft oder Vakuum durchflossen werden. Es besteht demnach keine Wechselwirkung (Anziehungskraft) zwischen Magnetfeld und Werkstoff. Diese Werkstoffe können nicht magnetisch gespannt werden

#### 2.2. Weichmagnetische Werkstoffe

Zu dieser Gruppe zählen hauptsächlich Eisen, niedrig legierte Stähle, Nickel, Kobalt. Magnetfelder konzentrieren und verstärken sich in diesen Materialien. Nach Aufhebung des Magnetfeldes verlieren sie weitgehend ihre Wirkung. Ein geringer Restmagnetismus kann je nach Legierungsbestandteil jedoch verbleiben.

#### 2.3. Hartmagnetische Werkstoffe

Es handelt sich hier um "Permanent- oder Dauermagnetwerkstoffe". Nach einer Aufmagnetisierung weisen sie ein eigenes Magnetfeld mit hoher Energiedichte auf, die in statisch oder dynamisch beanspruchten Magnetkreisen, d.h. in Magnetkreisen mit konstantem oder variablem Luftspalt, technisch genutzt werden kann.

Ein Dauermagnetwerkstoff muss also zwei Eigenschaften aufweisen. Erstens muss er genügend Magnetismus aufnehmen (hohe Remanenz B, bzw. Sättigung  $B_s$ ), zweitens muss der gespeicherte Magnetismus im Werkstoff haften bleiben (hohe Koerzitivfeldstärke  $H_s$ ).

Dauermagnetwerkstöffe werden für Haft- und Spannsysteme sowie Motoren, Lautsprecher, Messgeräte usw. eingesetzt. Dabei werden heute Hartferrite, AlNiCo und SmCo für Permanent-Magnete verwendet. Neben SmCo findet heute NdFeB mit noch weiter gesteigerter Koerzitivfeldstärke und Remanenz Verwendung.

#### 3. Permanent- oder Dauermagnetwerkstoff

#### 3.1. Hartferrit-Magnete nach DIN 17 410

Sie bestehen aus ca. 80% Eisenoxid und 20% Barium- oder Strontiumkarbonat. Diese Rohstoffe sind in Mengen vorhanden und deshalb relativ kostengünstig.

Wie alle keramischen Werkstoffe sind diese Magnete sehr hart und spröde. Sie können deshalb nur mit Diamantwerkzeug bearbeitet werden. Hartferrit-Magnete werden anisotrop und isotrop, also mit und ohne Vorzugsrichtung hergestellt.

Isotrope Magnete weisen nach dem Aufmagnetisieren nur eine geringe Energiedichte auf.

Bei anisotropen Magneten ist die Koerzitivfeldstärke im Verhältnis zur Remanenz hoch. Deshalb ist eine große Magnetpolfläche notwendig.

Die max. Einsatztemperatur beträgt +200 °C.



#### **MAGNETMATERIALIEN**

#### 3.2. Metallische Dauermagnete

aus AlNiCo:

Die Hauptlegierungsbestandteile sind Aluminium, Nickel, Cobalt, Eisen, Kupfer und Titan. Dieser harte Werkstoff wird im Sinter- oder Gussverfahren hergestellt und lässt sich nur durch Schleifen bearbeiten. AlNiCo-Magnete werden fast nur noch anisotrop hergestellt. Sie erhalten also bei der Herstellung eine Vorzugsrichtung der Magnetisierung, was zu einer besseren Ausrichtung der "Elementarmagnete" und damit zu besseren magnetischen Werten führt. Die Anisotropie wird durch das Erzeugen von Stengelkristallen beim Abguss und durch eine Wärmebehandlung unter angelegtem Magnetfeld erreicht.

Das Maßverhältnis von Länge zu Durchmesser L: D sollte im offenen Magnetkreis 4: 1 betragen, um eine gute Entmagnetisierbeständigkeit aufzuweisen. Bei diesem Verhältnis lassen sich für AlNiCo die größten Haftkräfte bei gegebenem Magnetvolumen erreichen. Je weiter der Magnetkreis geschlossen wird, desto kürzer kann die Baulänge gewählt werden.

AlNiCo-Magnete haben eine hohe Remanenz, jedoch geringe Koerzitivfeldstärke. Dadurch können diese Magnete ein starkes Magnetfeld aufnehmen, aber auch leicht wieder entmagnetisiert werden. Sie finden aus diesem Grund Verwendung in elektrisch schaltbaren Elektro-Permanent-Magnetspannplatten.

AlNiCo-Magnete sind im verhältnismäßig hohen Temperaturbereich bis ca. +400 °C einsetzbar und verlieren bei der sogenannten "Curie-Temperatur" ihre Magnetisierung irreversibel.

#### 3.3. Hochenergie- "Seltenerden-Magnete"

aus Samarium Cobalt (SmCo<sub>5</sub>/SmCo<sub>17</sub>) oder Neodym-Eisen-Bor (Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B)

Es handelt sich hierbei um gesinterte, metallische Dauermagnete mit sehr hohem Energieprodukt aus der Gruppe der "Seltenen Erden". Die Seltenen Erden sind 15 Elemente mit den Atomzahlen 57-71 im Periodensystem der Elemente.

Die aufwendige Verarbeitung und die teuren Rohstoffe erfordern einen relativ hohen Preis. Diese Magnete erhalten grundsätzlich bei der Herstellung eine magnetische Vorzugsrichtung (Anisotropie). Selbst starke Gegenfelder haben keinen Einfluss auf das Magnetfeld.


#### a) Samarium Cobalt

Der Magnetwerkstoff mit hervorragenden magnetischen Werten ist sehr hart und spröde und kann nur durch Schleifen oder mit Diamantwerkzeugen bearbeitet werden. Die max. Einsatztemperatur beträgt ca. +200 °C.

#### b) Neodym-Eisen-Bor

Mit diesem zur Zeit stärksten Magnetmaterial werden die höchsten magnetischen Werte erreicht, die sich wirtschaftlich herstellen lassen. Das Energieprodukt ist ca. doppelt so hoch wie bei Samarium-Cobalt. Das Energieprodukt steht für die Güte der Magnete und ist das Produkt aus Flussdichte und Feldstärke (BxH). Die max. Einsatztemperatur beträgt ca. +80 °C.

#### 3.4. Vergleich der Permanent-Magnetwerkstoffe



Das Beispiel zeigt die Volumenreduzierung auf nur 4,4 % bzw. 1,6 % des Ausgangsvolumens beim Einsatz von Hochenergie-Magnetwerkstoffen SmCo bzw. NdFeB.

Im Abstand von 5 mm entsteht jeweils ein gleich starkes Magnetfeld von B = 100 mT, was zu jeweils gleichen Haftkräften führt.

Abb. 7: Magnetvolumen für verschiedene Magnetwerkstoffe bei gleichem magnetischen Energieinhalt

#### MAGNETISCHE SPANNGERÄTE

#### 4. Magnetische Spanngeräte

#### 4.1. Permanent-Magnet-Spannplatten

- Ein- und Ausschalten durch mechanisches Verschieben von Magnetkernen, Trennen und Zusammenführen von Feldlinien
- für Schleif-, Fräs- und Erodierarbeiten
- bei Drehbearbeitung max. Drehzahl beachten,
- keine Wärmedehnungen
- geringe Elastizität der Polplatte möglich

#### 4.2. Elektro-Magnet-Spannplatten

- Haftkrafterzeugung durch Dauerbestromung der Spule im Eisenkern
- für Schleifarbeiten mit untergeordneter Genauigkeit
- permanenter Stromfluss erforderlich
- Wärmedehnungen treten auf
- liefes Magnetfeld z.B. für Lasthebemagnete möglich

#### 4.3. Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatten, Single System

- Ein- und Ausschalten durch definiertes Magnetisieren und Entmagnetisieren von AlNiCo-Kernen
- für Schleif-, Fräs- und Erodierarbeiten
- keine Wärmedehnungen
- maximale Sicherheit
- E-Anschluss zur Automatisierung abkuppelbar

#### 4.4. Elektro-Permanent-Magnet-Spannplatten, Doppel-System

- Fräsmagnete mit Hochenergie-Systemen sind zusätzlich zum AlNiCo mit Neodym-Magneten im Polspalt ausgeführt. Dadurch lassen sich extreme Haftkräfte erzielen.
- Ein- und Ausschalten durch Umpolen der AlNiCo-Kerne mittels Impuls
- keine Entmagnetisierung, nur Neutralisierung des Feldes
- keine Wärmedehnungen
- maximale Sicherheit
- E-Anschluss mit Stecker möglich




Abb. 8: Permanent-Magnet-Spannplatten




Abb.9: E-Magnet mit Eisenkern




Abb. 10: E-Magnet mit ALNiCO-Kern (Single-System)




Abb. 11: E-Magnet mit ALNiCO-Kern und ND im Polspalt (Doppel-System)



# MAGNETISCHES SPANNEN VON WERKSTÜCKEN

#### 5. Magnetisches Spannen von Werkstücken

#### 5.1. Haft- und Verschiebekräfte in der Magnettechnik

Polteilung, Werkstückform, Oberflächenqualität und Werkstoff haben großen Einfluss auf die Haft- und Verschiebekraft eines Werkstückes.

- a) Die **Haftkraft** ist die Abreißkraft eines aufgespannten Werkstückes senkrecht zur Aufspannfläche.
- b) Die **Verschiebekraft** ist die zum Verschieben eines Werkstücks erforderliche Kraft parallel zur Aufspannfläche. Die Verschiebekraft beträgt je nach Oberflächenqualität ca. 15 bis 30% der Haftkraft. Sie ist abhängig von der Oberflächenrauheit und Adhäsion.

Soweit nicht nähere Hinweise vorhanden, gelten die bei unseren Produkten angegebenen Nennhaftkräfte für ein Prüfwerkstück aus St 37, geschliffen, mit den Abmessungen 100 x 100 x 40 mm.




Abb. 12: Haft- und Verschiebekräfte bei Magnet-Spannplatten

#### 5.2. Einfluss der Polteilung und Werkstückdicke

Um eine gleichmäßige Haftkraft über der gesamten Aufspannfläche zu erreichen und auch kleine Werkstücke zu spannen, werden Spannmagnete mit verschiedenen Polteilungen und Polabständen gefertigt. Die Spannfläche wird also abwechselnd mit Nord- und Südpolen ausgelegt (Abb. 13). Der Polspalt besteht aus unmagnetischem Material, wie Messing oder Kunststoff.




Abb. 13: Definition von Polspalt und Polabstand bei Magnet-Spannplatten



# max 0-√∭∰√ 0

#### **HAFTKRAFTEINFLÜSSE**

Das Magnetfeld im aufgelegten Werkstück bildet in etwa Halbkreise von einem Pol zum nächsten.




Abb. 14: Kraftlinienverlauf bei Werkstückdicken > Polabstand




Abb. 15: Kraftlinienverlauf bei Werkstückdicken < Polabstand

Ist die Werkstückdicke wesentlich geringer als der Polabstand, so wird das Magnetfeld vom Werkstück nicht ganz absorbiert. Dadurch reduziert sich die Haftkraft. Wenn alle Kraftlinien innerhalb des Werkstücks verlaufen, werden die besten Haftkräfte erreicht. Als Richtwert kann gelten, dass bis Werkstückdicken > 40% der echten Polteilung keine Minderung der Haftkraft auftritt.

Durch größere Polabstände erzielt man für dickere und rohe Werkstücke eine größere Tiefenwirkung des Magnetfeldes und somit für derartige Teile eine größere Haftkraft.




Abb. 16: Abhängigkeit der Haftkräfte vom Polteilungsverhältnis

#### 5.3. Einfluss von Kontaktfläche und Oberflächenzustand

Als Kontaktfläche ist jene Fläche des Werkstücks anzusehen, welche die Magnetoberfläche tatsächlich berührt (Abb. 17).

#### a) Abhängigkeit der Haftkraft von der Werkstückform




Abb. 17: Grobe Veranschaulichung der Haftkraftminderung durch ungünstige Werkstückformen.



#### **HAFTKRAFTEINFLÜSSE**

#### b) Abhängigkeit der Haftkraft von der Oberflächengüte

Die Oberflächenqualität ist für die Haftkraft eines Werkstücks sehr wichtig, da sie mit steigender Rauheit rapide abnimmt. Mit einer feingeschliffenen Oberfläche ohne Luftspalt erreicht man die besten Werte (Abb. 18).




Abb. 18: Einfluss der Werkstückoberfläche auf die erreichbaren Haftkräfte

#### c) Abhängigkeit der Haftkraft von Luftspalten

Luftspalte lassen sich an Werkstücken nicht immer vermeiden. Sie entstehen z.B. durch Materialverformung bei der Vorfertigung, Lunker und Unebenheiten bei gegossenen Teilen, Rauheiten bei mechanischer Zerspanung, Lackschichten und nichtmagnetische Oberflächenschichten. Da Luft einen sehr großen magnetischen Widerstand besitzt, können sich bei größeren Spalten nur wenige Feldlinien aufbauen und die Haftkräfte nehmen rapide ab, wie im Diagramm exemplarisch dargestellt.




Abb. 19: Einfluss von Luftspalten für Schleifmagnete SAV 243.70 / 243.73

Die Luftspaltempfindlichkeit ist in großem Maß abhängig von der Werkstückgröße im Vergleich zur Magnetgröße, der Materialzusammensetzung und der Polteilung des Magnets. Generell kann gesagt werden, dass Magnetsysteme mit größerer Primärpolteilung Luftspalte besser überbrücken. Im Vergleich mit Elektro-Permanent-Magneten lassen sich tiefere Magnetfelder und damit eine größere Unempfindlichkeiten mit Elektro-Magneten erzielen.





#### **LUFTSPALTVERHALTEN**

Für Fräsmagnete erzielen sich folgende Luftspaltverhalten:




Abb. 20: Luftspaltdiagramm für Elektro-Permanent-Spannplatten SAV 243.77




Abb. 21: Luftspaltdiagramm für Elektro-Permanent-Fräsmagnete SAV 243.79



#### WERKSTOFFE UND HAFTKRÄFTE

#### 5.4. Materialzusammensetzung der Werkstücke sowie Wärmebehandlung

In technisch reinem Eisen können hohe Magnetflusswerte und somit die höchsten Haftkräfte erreicht werden. In der Praxis kommen eine Anzahl von Werkstoffen mit unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften vor. Außerdem beeinflussen darüber hinaus Wärmebehandlungen die Magnetisierbarkeit von Werkstücken, da durch diese das physikalische Gefüge der Werkstoffe verändert wird. Gehärtete Werkstücke leiten den Magnetfluss schlechter.




Abb. 22: Einfluss des unmagnetisierten Legierungsanteils auf die Haftkräfte




Abb. 23: Einfluss des Wärmebehandlungszustands auf die Haftkräfte (Beispiel)





# WERKSTOFFE UND HAFTKRÄFTE

Bezeichnung Kurzname DIN	Werkstoff-Nr.	max. unmagnetisierter Legierungsanteil	Wärmebehandlung	Haftkraft
Reineisen	-	0,00%	weich	100%
		Baustähle		
St37-2	1.0037	-	weich	95%
St52-3 N	1.0570	-	weich	93%
St50-2	1.0050	-	weich	75%
C10	1 0201	Einsatzstähle	woich	93%
C10	1.0301	1,22%	weich	
C15	1.0401	1,27%	weich	93%
17CrNiMo6	1.6587	5,43%	weich	72%
16MnCr5	1.7131	3,06%	weich	83%
20MnCr5	1.7149	3,40%	weich	82%
C10	1.0301	1,22%	einsatzgehärtet	48%
C15	1.0401	1,27%	einsatzgehärtet	48%
17CrNiMo6	1.6587	5,43%	einsatzgehärtet	38%
16MnCr5	1.7131	3,06%	einsatzgehärtet	43%
20MnCr5	1.7149	3,40%	einsatzgehärtet	42%
		Nitrierstähle		
34CrAl6	1.8504	4,29%	unbehandelt	77%
31CrMoV9	1.8519	4,65%	unbehandelt	76%
34CrAINi7	1.8550	5,93%	unbehandelt	70%
39CrMoV13-9	1.8523	6.44%	unbehandelt	68%
34CrAl6	1.8504	4.29%	nitriert	50%
31CrMoV9	1.8519	4,29%	nitriert	49%
34CrAINi7		,		46%
	1.8550	5,93%	nitriert	
39CrMoV13-9	1.8523	6,44%	nitriert	44%
15010	1 0710	Automatenstähle	1 1 1 1	000/
15S10	1.0710	1,77%	unbehandelt	90%
9SMn28	1.0715	1,92%	unbehandelt	89%
45S20	1.0727	2,21%	unbehandelt	88%
60SPb20	1.0758	2,71%	unbehandelt	85%
000	1 0 100	Vergütungsstähle		0.10/
C22	1.0402	2,96%	weich	84%
C45	1.0503	3,20%	weich	83%
Ck45	1.1191	3,50%	weich	81%
C60	1.0601	3,57%	weich	81%
Ck60	1.1221	3,65%	weich	80%
43CrMo4	1.3563	3,62%	weich	80%
36CrNiMo4	1.6511	4,37%	weich	77%
C22	1.0402	2,96%	vergütet	49%
C45	1.0503	3,20%	vergütet	48%
Ck45	1.1191	3,50%	vergütet	47%
C60	1.0601	3,57%	vergütet	47%
Ck60		3,65%	vergütet	47%
43CrMo4	1.1221		U	47%
	1.3563	3,62%	vergütet	
36CrNiMo4	1.6511	4,37%	vergütet	45%
1000.0	1.0501	Walzlagerstähle		020/
100Cr6	1.3501	3,11%	weich	83%
100CrMn6	1.3520	5,26%	weich	73%
X102CrMo17	1.3543	22,72%	weich	26%
X82WMoCrV6-5-4	1.3553	11,40%	weich	44%
100Cr6	1.3501	3,11%	gehärtet	43%
100CrMn6	1.3520	5,26%	gehärtet	38%
X102CrMo17	1.3543	22,72%	gehärtet	13%
X82WMoCrV6-5-4	1.3553	11,40%	gehärtet	24%
		Federstähle		
Ck67	1.1231	2,04%	weich	88%
60SiMn5	1.5142	3,15%	weich	83%
51MnV7	1.5225	2,87%	weich	84%
Ck67	1.1231	2,04%	gehärtet	46%
60SiMn5	1.5142	3,15%	gehärtet	43%
51MnV7	1.5225	2,87%	gehärtet	44%
		Kaltfließpressstähle	0	.,-
Cp15	1.1132	1,10%	weich	94%



#### **HAFTKRAFTEINFLÜSSE**

#### 5.5. Einfluss von Polschuhen

Falls zur Lösung einer Spannaufgabe Polschuhe nötig sind, wirken sich diese nicht nur als magnetischer Widerstand aus, sondern erhöhen auch gleichzeitig den Streufluss. So ist beispielsweise bei Polschuhhöhen bis 140 mm ein Abfallen der Haftkräfte um bis zu 20 % zu beobachten.




Abb.24: Einfluss der Polschuhhöhe auf die erzielbaren Haftkräfte

Bei geeigneter Dimensionierung kann jedoch - aufgrund der in 6. e) beschriebenen Effekte - dieser Haftkraftverlust ausgeglichen und unter Umständen sogar noch weiter erhöht werden.

Die Polschuhe dürfen dabei keinesfalls den Polspalt überbrücken, da sonst kein magnetischer Fluss im Werkstück zur Verfügung steht.

#### 5.6. Einfluss der Anwendungstemperatur

Temperatureinflüsse können die Eigenschaften eines Magnet-Spannsystems wesentlich beeinflussen, so dass sie bei der Auswahl und Konstruktion eines Magnet-Spannmittels zu berücksichtigen sind. Steigende Temperaturen führen zu einer Erniedrigung der Remanenz – und damit der Haftkräfte – und zu einer Erhöhung der Koerzitivfeldstärke. Ab der Curie-Temperatur verlieren die Magnetwerkstoffe ihre Magnetisierung irreversibel.

Werkstoff	maximale Einsatztemperatur	Curie-Temperatur
Hartferrit	200 °C	ca. 450 °C
AlNiCo	450 °C	ca. 850 °C
SmCo	350 °C	ca. 750 °C
NdFeB	2° 08	ca. 300 °C





#### **MAXIMALE DREHZAHLEN**

#### 6. Maximale Drehzahlen für Rundmagnete

#### 6.1. für Permanent-Rundmagete

Magn	et								9
		SAV 244.02	SAV 244.03	SAV 244.04	SAV 244.05	SAV 244.06	SAV 244.07	SAV 244.08	SAV 244.10
	ø50	-	-	-	-	-	-	-	450
	ø80	-	-	-	-	-	-	-	400
	ø100	780	350	-	-	780	780	-	-
	ø125	-	-	-	740	-	740	-	-
	ø130	715	-	-	-	715	-	-	-
	ø150	-	230	-	-	680	-	680	-
	ø160	650	-	650	650	-	650	-	-
max. Drehzahl	ø180	-	-	-	-	-	625	625	-
in 1/min	ø200	600	-	600	600	600	600	600	-
bei Durchmesser	ø250	500	-	500	500	500	-	500	-
Durchinesser	ø300	450	-	450	-	450	-	450	-
	ø315	-	-	-	430	-	-	-	-
	ø350	400	-	-	-	400	-	400	-
	ø400	350	-	-	350	350	-	350	-
	ø450	300	-	-	-	-	-	300	-
	ø500	250	-	-	-	-	-	250	-
	ø600	-	-	-	-	-	-	200	-

#### 6.2. Für Elektro- und Elektro-Permanent-Rundmagnete

Magnet		SAV 244.40	SAV 244.41	SAV 244.43	SAV 244.45		
	ø 100		38	l .			
	ø 150	2550					
max.	ø 200	2000					
Drehzahl	ø 250	1600					
in1/min für	ø 300	1300					
Durch-	ø 400		10	00			
messer	ø 500	800					
	ø 600	650					
	ø 700		55	50			
	ø 800	480					

Magnet	SAV	SAV	SAV	SAV		
	244.70	244.71	244.72	244.73		
ø 1000		40	00			
ø 1200	320					
ø 1400	280					
ø 1500	260					
ø 1600	240					
ø 1800	220					
ø 2000	200					
ø 2500	160					
ø 3000	130					
ø 4000		10	00			



#### **ENTMAGNETISIEREN**

#### 7. Entmagnetisieren von Werkstoffen

Werden ferromagnetische Werkstücke magnetisch aufgespannt oder gehalten, so bleibt nach dem Abschalten des Magnetfeldes ein geringer Restmagnetismus (**Remanenz**) erhalten.

Diese oft störende Nebenwirkung können in der Praxis mit elektronischen Umpolgeräten bzw. Entmagnetisierungsgeräten beseitigt werden:

#### 7.1. Elektronische Umpolgeräte

Die Geräte dienen zugleich als Gleichstrom-Versorgung und Entmagnetisierungseinrichtung für alle Elektro- und Elektro-Permanent-Magnete.

Beim Umpolen und Entmagnetisieren läuft ein Prozess (Erregung und Gegenerregung) mit immer geringer werdender Energie so lange ab, bis die Restfelder abgebaut sind. Somit kann die durch den Spannmagnet eingebrachte Magnetisierung weitgehend beseitigt werden.

Dadurch ist auch gewährleistet, dass sich die Werkstücke ohne Restkraft vom Aufspannmagneten abheben lassen.

Bei Halte- bzw. Transportmagneten gewährleistet die Verwendung solcher Geräte ein sofortiges und exaktes Lösen der Teile.

lst jedoch eine hohe Entmagnetisierungsqualität gefordert, muss eine nachträgliche Behandlung der Werkstücke mit einem Entmagnetisierungsgerät durchgeführt werden.

#### 7.2. Entmagnetisierungsgeräte

Diese Geräte dienen zum Entfernen des oft störenden Restmagnetismus in Werkstücken. Bei vielen Produkten wie z.B. Schneid-, Stanz- und Messwerkzeugen oder Wälzlagern ist eine weitgehende Entmagnetisierung erforderlich.

Der ungerichtete Grundzustand der Molekularmagnete wird dadurch erreicht, indem man das Werkstück einem dauernd wechselnden, starken Magnetfeld mit abklingender Amplitude aussetzt. Entmagnetisiergeräte werden deshalb mit Wechselstrom betrieben, wobei die Polarität in der Netzfrequenz 50/60 Hz wechselt.

Die abklingende Amplitude erzielt man, indem das Werkstück langsam und gleichmäßig aus dem Wechselfeld herausgeführt wird.

Das zu entmagnetisierende Teil sollte mit ca. 0,2 m/s durch das Wechselfeld bewegt werden. In 20 - 30 cm Entfernung ist die Wechselamplitude ca. 0.




Abb. 25: Abnehmendes magnetisches Wechselfeld für die Entmagnetisierung





#### **ENTMAGNETISIEREN**

#### a) Platten-Entmagnetisiergeräte

Bei diesen Geräten leitet ein lamelliertes Eisensystem das Wechselfeld auf die Plattenoberfläche. Dadurch wird ein sehr starkes Magnetfeld mit hoher Tiefenwirkung erreicht. Die Polfläche ist durch einen unmagnetischen Spalt halbiert. Über diese Trennfuge muss das Werkstück geführt werden.

Plattengeräte sind zum Entmagnetisieren von Teilen bis ca. 50 mm Dicke geeignet. Dickere Teile müssen von beiden Seiten behandelt werden. Die Apparate dienen als Tischgeräte oder zum Einbau in automatische Transportanlagen. Bei schweren Teilen besteht die Möglichkeit, das Entmagnetisiergerät über das Werkstück zu führen.

Massenteile können auch in Kunststoffbehältern über das Gerät geführt werden.




Abb. 26 bis 28: Einsatz von Platten-Entmagnetisiergeräten

#### b) Tunnel-Entmagnetisiergeräte

Tunnel-Entmagnetisiergeräte bestehen aus einer durch unmagnetisches Material geschützten Spule. Die Geräte sind besonders zum Entmagnetisieren von großflächigen Teilen – wie z.B. Rohre, Stangen, Profile – und für gebündelte und paketierte Teile geeignet. Sie können ebenfalls in Transportanlagen eingebaut oder ca. 30 Grad schräg angeordnet werden, damit die Teile durchrutschen können.




Abb. 29 und 30: Tunnel-Entmagnetisiergeräte mit Gurtbandfürderer und Rutsche

#### c) Niederfrequenzgeneratoren

Wie bereits weiter vorne stehend beschrieben, arbeiten Platten- und Tunnel-Entmagnetisiergeräte mit der normalen Netzfrequenz von 50/60 Hz.

Durch eine niedrigere Frequenz können insbesondere bei hochlegierten und gehärteten Werkstoffen unter Umständen bessere Entmagnetisierergebnisse erzielt werden. Niederfrequenzgeneratoren setzen die Netzfrequenz auf 16 Hz herunter. Solche Geräte können einfach den Platten- und Tunnel-Entmagnetisiergeräten vorgeschaltet werden.



# TECHNISCHE ERKLÄRUNGEN UND FACHAUSDRÜCKE

#### 8. Technische Erklärungen und Fachausdrücke aus der Magnettechnik

Aluminium-Nickel-Cobalt-Magnetwerkstoff. Metallischer Permanentmagnet mit hoher Remanenz und vergleichsweise niedriger Koerzitivfeldstärke.

Anisotropie:

Anisotrope Werkstoffe werden als vorzugsgerichtet bezeichnet. Sie sind bereits bei ihrer Herstellung (Guss, Sintern und Einmischen) einem Magnetfeld oder einem besonderen Schichtverfahren ausgesetzt.

#### Arbeitstemperatur max.:

Ohne irreversible Magnetisierungsverluste kann ein Magnet bis zu dieser Temperatur eingesetzt werden.

#### A/m:

Ampere pro Meter; Einheit der magnetischen Feldstärke (1 A/m = 0.01256 Oersted)

(BxH)<sub>max</sub>:
Größtes Produkt aus B und H auf der Entmagnetisierungskurve in kJ/m<sup>3</sup> oder GOe (1 GOe =  $79,6 \cdot 10^{-7} \text{ kJ/m}^3$ ). Je größer der  $(B \times H)_{max}$ -Wert ist, umso kleiner kann bei unveränderten Voraussetzungen das Volumen des Magnetwerkstoffs für die gleiche Haftkraft sein.

#### **Curie-Temperatur:**

Bei dieser Temperatur verlieren Magnetwerkstoffe ihre Magnetisierung irreversibel.

#### Diamagnetismus:

Begriff für alle Stoffe, die nur unwesentlich auf ein magnetisches Feld reagieren, z.B. Kunststoffe, Flüssigkeiten, organische Stoffe etc.

#### Dimensionsverhältnis:

Das Verhältnis L/D = Länge/Durchmesser eines Stabmagneten, hat im optimalen Arbeitspunkt für jeden Magnetwerkstoff einen optimalen Wert.

#### Entmagnetisiergerät:

Betriebsmittel, um in Werkstücken nach dem Einwirken eines magnetischen Feldes den Restmagnetismus (siehe Remanenz) aufzuheben.

#### **Entmagnetisierung:**

Verminderung der Magnetisierung durch ein Gegenfeld oder abklingendes Wechselfeld oder auch durch Temperatureinflüsse.

#### Entmagnetisierungskurve:

Derjenige Teil der Hystereseschleife, welcher im zweiten Quadranten eines rechtwinkligen Koordinatensystems verläuft. Der Verlauf der Entmagnetisierungskurve und ihrer Endwerte B, (Remanenz) und H, (Koerzitivfeldstärke) kennzeichnen die wesentlichen magnetischen Eigenschaften eines Dauermagneten.

#### Ferromagnetismus:

Oberbegriff für alle Stoffe, die nach Anlegen eines externen Magnetfeldes eine mehr oder minder große Magnetisierung aufweisen.

#### Flussdichte:

Dichte der Kraftlinien des Induktionsfeldes. Einheit: 1 Tesla = 10<sup>4</sup> Gauß.

#### Gauß (G):

Alte Einheit der magnetischen Induktion.

#### geschirmte Magnetausführung:

Führung und Konzentration des Magnetfeldes durch einen Eisentopf um die Rück- und Seitenflächen eines Magneten.

Haftkraft F<sub>H</sub>:


Arbeitskraft eines Magneten oder Magnetsystems. Die Haftkraft bezieht sich auf senkrechten Werkstückabriss und ein genau definiertes Prüfwerkstück.

#### Hartferritmagnet:

Oxidmagnet aus Eisenoxid, Barium- oder Strontiumkarbonat mit relativ geringer Remanenz und Koerzitivfeldstärke.

#### Hystereseschleife:

Grafische Darstellung des Magnetisierungs- und Entmagnetisierungszyklus.



#### Induktion:

Unter der Induktion versteht man die Veränderung, die durch ein angelegtes Magnetfeld in einem Stoff bewirkt wird.

Die Gleichheit der magnetischen Eigenschaften in allen Richtungen des Magnetwerkstoffs.

Koerzitivfeldstärke  $_{\rm B}{\rm H}_{\rm C}$ : Größe der benötigten Gegenfeldstärke in kA/m oder Oe, um einen zur Sättigung gebrachten Magnetwerkstoff bei vorhandenem Gegenfeld auf Null zurückzubringen.

Koerzitivfeldstärke JHc:

Größe der benötigten Gegenfeldstärke in kA/m oder Oe, um einen zur Sättigung gebrachten Magnetwerkstoff auch nach abgeschaltetem Gegenfeld auf Null zurückzubringen.





#### TECHNISCHE ERKLÄRUNGEN UND FACHAUSDRÜCKE

#### 9. Technische Erklärungen und Fachausdrücke aus der Magnettechnik

#### Kraftlinien:

Grafische Darstellung des magnetischen Feldes.

#### **Luftspalt** $\delta$ :

Abstand zwischen Magnet und Gegenpol.

#### magnetischer Fluss ⊕:

Der magnetische Fluss in Wb (Weber) steht für die "Anzahl" der Kraftlinien.

#### Magnetisieren:

Ausrichten der Elementarmagnetbereiche durch Anlegen eines externen Magnetfeldes.

#### Magnetisierung M:

Wert in kA/m. Die Magnetisierung gibt die von ausgerichteten Elementarmagneten erzeugte Feldstärke an. Sie wird für die praktische Anwendung durch die relative Permeabilität berücksichtigt.

#### Magnetsystem:

Magnet mit einem oder mehreren angesetzten Polschuhen sowie zwei oder mehrere Magnete, die in einer Funktionseinheit wirken.

#### NdFeB:

Neodym-Eisen-Bor-Magnetwerkstoff. Hoch-Energie-Magnet mit den derzeit höchsten Remanenzen und Koerzitivfeldstärken

#### Oersted:

Alte Einheit der magnetischen Feldstärke 1 Oersted = 79,6 A/m.

Permeabilität  $\mu_0$ : Auch Induktionskonstante genannt. "Leitfähigkeit" für magnetische Kraftlinien im Vakuum. Verhältnis zwischen magn. Induktion B zur magn. Feldstärke H im luftleeren Raum.

#### Permeabilität, relativ $\mu_i$ :

Die relative Permeabilität berücksichtigt die Magnetisierung des Materials.

#### Permeabilität, absolut $\mu$ :

"Leitfähigkeit" für magnetische Kraftlinien, das Verhältnis zwischen magn. Induktion B zur magn. Feldstärke H.  $\mu = \mu_0 \times \mu_r$ 

#### Permanenz B<sub>.</sub>:

Die Permanenz gibt die maximale Flussdichte des Magnetmaterials bei 0 kA/m Feldstärke an. Der Unterschied zur Remanenz B besteht darin, dass die Permanenz sich bei wiederholt ändernden Luftspalten einstellt. Die Permanenz ist immer kleiner als die Remanenz.

#### Polschuhe:

Auch Polverlängerungen genannt. Sie werden immer in Verbindung mit Magnet-Systemen eingesetzt, um das Magnetfeld in das Werkstück zu leiten. Mit Polschuhen wird eine 5-Seitenbearbeitung ermöglicht und es lassen sich auch kompliziertere Werkstückformen spannen.

#### Polabstand P:

Abstand von einem N- zu einem S-Pol. Der Polabstand beinhaltet immer einen Polspalt.

#### Polspalt S:

Abstand zwischen einem N- und einem S-Pol, welcher aus nichtmagnetischem Material - meist Messing, Kunststoff oder nichtrostendem Stahl - besteht.

#### Remanenz B:

Größe der zurückbleibenden Feldstärke eines Magneten in einem geschlossenen Magnetkreis.

#### Sättigung:

Die Sättigungsflussdichte B ist erreicht, wenn das Werkstück keine weitere Magnetisierung mehr aufnimmt.

#### SmCo:

Samarium-Cobalt-Magnetwerkstoff, Hochenergie-Magnet mit großer Remanenz und großer Koerzitivfeldstärke.

#### Streufaktor o:

Der Streufaktor berücksichtigt den Teil des magnetischen Flusses, welcher nicht z.B. für die Werkstückspannung zur Verfügung steht. Er ist stark vom Spannsystem und Werkstück abhängig.

**Temperaturbeiwert der Remanenz TK**<sub>Br</sub>: Wert in %, welcher die Erniedrigung der Remanenz bei steigender Umgebungstemperatur angibt.

#### Temperaturbeiwert der Koerzitivfeldstärke TK<sub>Hc</sub>:

Wert in %, welcher die Erhöhung der Koerzitivfeldstärke bei steigender Umgebungstemperatur angibt.

#### Tesla:

Einheit der magnetischen Induktion 1 Tesla = 10<sup>4</sup> Gauß.

#### Verschiebekraft:

Kraft eines Magnet-Spannsystems, die senkrecht zur Haftkraft steht und damit parallel zur Polplatte liegt.

#### Vorzugsrichtung:

siehe Anisotropie

#### Widerstandsfaktor τ:

Faktor, welcher die Feldstärkeverluste an Übergangsstellen und im Werkstück berücksichtigt.



#### VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

#### Allgemeine Geschäftsbedingungen

- § 1 Allgemeines/Geltungsbereich
  1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftseziehungen.
- Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
- 3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt
- Der Besteller kann Vertragsrechte ohne unsere Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.
- 5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. § 2 Vertragsschluss/Lieferung 1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen, Änderungen in Form,

- 1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe und/Oder Gewicht belieben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
  2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
  3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer.
  Ereignisse höherer Gewalt wie Streik, Betriebsstilllegung, Betriebsstörung, Wagenoder Behältermangel, Bahn- oder Flugsperren sowie in der Beschäffung des nötigen
  Rohmaterials und sonstige unvorhergesehene Fälle entbinden uns von den eingegange-

Rohmaterials und sonstige unvorhergesehene Fälle entbinden uns von den eingegange-nen Lieferverpflichtungen. Angegebene Lieferzeiten sind nur annähernd zu betrachten und beginnen erst nach endgültiger schriftlicher Bestätigung des Auftrages. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die

- Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

  4. Unsere Lieferungen erfolgen unfrei auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, ohne Haftung für Zerstörung, Bruch, Diebstahl und dergleichen. Das Gleiche gilt auch bei Übernahme von Frankolieferungen. Insbesondere ist das Bruchrisiko nicht mit eingeschlos-
- sen.

  5. Die Kosten der Verpackung und einer vom Besteller etwa verlangten Transportversicherung gehen zu seinen Lasten.

  6. Angaben in unseren Zeichnungen, Abbildungen, Maß-, Gewichtstabellen usw. sind soweit nicht von uns besonders bestätigt nur Annäherungswerte. Die zu den Angeboten gehörenden Unterlagen bleiben unser Eigentum, unterstehen unserem Urheberrecht und dürfen Dritten nicht bzw. nur mit unserer schriftlichen Zustimmung zugänglich gemacht

- werden.

  § 3 Gefahrübergang

  1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart.
- Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken. Die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

#### § 4 Preis und Zahlung

- § 4 Preis und Zahlung

  1. Unsere Preise beruhen auf den Kostenverhältnissen bei Auftragserteilung.

  2. Alle Preise verstehen sich ab Werk einschließlich Verladung im Werk, ausschließliche Verpackung, Fracht, Versicherung, Montage und anderen Nebenkosten. Alle nach dem Geschäftsabschluss gesetzlich neu eingeführten oder geänderten Abgaben, Erhöhung von Frachten und Zöllen, Mehrwertsteuer, Materialpreis- und Lohnerhöhungen gehen zu Lasten des Kunden. Bei Nachbestellungen werden die Preise neu vereinbart.

  3. Bei Vorauszahlung oder Zahlung bei Verladung sowie bei Zahlung 14 Tage nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto und nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto und nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto und nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto und nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto und nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto und nach 30 Tagen ab Rechnungsdatum gehab vor verstehen ver
- unsere Rechnungen ohne Abzug zahlbar. Reparatur- und Ersatzteilrechnungen sind ohne
- Abzug sofort zahlbar.

  4. Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit The control of the co
- Vertragsverhältnis beruhen.

  6. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel nur nach Vereinbarung. Spesen trägt der Besteller.

- § 5 Zahlungsverzug

  1. Bei Zahlungsverzug des Bestellers werden unsere sämtlichen gegen ihn bestehenden
  Forderungen sofort in bar zur Zahlung fällig, ungeachtet angenommener Wechsel oder
  eingeräumter Zahlungsziele. Der Besteller darf die in unserem Eigentum oder Miteigentum
- stehenden Waren nicht mehr veräußern und ist verpflichtet, uns Sicherheiten zu stellen. Die Ermächtigung zum Einzug an uns abgetretener Forderungen erlischt. 2. Der Kunde verpflichtet sich nach Erhalt der Ware binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 wüber dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

- heren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

  § 6 Gewährleistung

  1. Gegenüber dem Unternehmer leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung an unserem Geschäftssitz oder am deutschen Sitz des Unternehmers. Der Unternehmer trägt die Kosten der Rücksendung bzw. des Rücktransportes aus dem Ausland jedenfalls zu seinem deutschen Sitz. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

  2. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer fürft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Kenntnis schriftlich anzuzeigen, anderenfalls die
- bare Mängel sind unverzüglich nach Kennthis schriftlich anzuzeigen, anderenfalls die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen ist. Behält der Besteller von uns gelieferte Waren trotz erkennbarer Mängel, so entfällt jegliche
- Gewährleistung.

  3. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz,

- verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz be-schränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies
- schlank sich auf die Dillerfeitz wischen kaupfels und vert der minigeniahen Gache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

  4. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (§ 6 Punkt
- Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (§ 6 Punkt 2. dieser Bestimmung).

  5. Wird bei Ankunft der Sendung eine Beschädigung festgestellt, so muss der Empfänger sich diese sofort auf dem Frachtbrief bestätigen lassen. Bei Versand mittels Lkw ist ein Protokoll aufzunehmen, in welchem der Umfang der Beschädigung genau verzeichnet ist. Dieses Protokoll ist vom Fahrer zu unterzeichnen. Maßgebend für etwaige Entschädigungen sind die Bedingungen unserer Versicherungsgesellschaft.

  6. Bei Zahlungsverzug oder Kreditverfall können wir die Gewährleistung verweigern, bis der Besteller seine Zahlungspflicht in dem Umfang erfüllt, der dem Wert unserer Lieferung abzüglich einer vorhandenen Mängeln entsprechenden Kaufpreisminderung entspricht.

  7. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind:
- standen sind:

Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafter Einbau durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, mangelhafte Bauarbeiten bzw. ungeeigneter Baugrund, sofern sie nicht auf Verschulden durch uns zurückzuführen sind.

- § 7 Rücktritt des Kunden und sonstige Haftung unsererseits

  1. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Kunden soll abgesehen von den Fällen des § 6

   weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. Ebenso sollen uns zustehende gesetzliche oder vertragliche Rechte und Ansprüche weder ausgeschlossen noch beschränkt
- werder:

  2. Wir haften uneingeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (auch unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen) sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
  Ebenso uneingeschränkt haften wir bei der Abgabe von Garantien und Zusicherungen,

Ebenso uneingeschrankt haften wir bei der Abgabe von Garantien und Zusicherungen, falls gerade ein davon umfassender Mangel unsere Haftung auslöst. Keine Beschränkung besteht auch bei der Haftung aus Gefährdungstatbeständen (insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz). Eine etwaige Haftung nach den Grundsätzen des Rückgriffs des Unternehmers nach dem § 478 f BGB bleibt unberührt.

3. Bei der sonstigen schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist unsere verbleibende Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

4. Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Bechtegund (insbesondere Apperlichten

- 4. Im Übrigen ist die Haftung gleich aus welchem Rechtsgrund (insbesondere Ansprüche The Congenist of Patitude Section 1. Se
- Verschulden bei Vertragsschluss.

  6. Für den Fall des Aufwendungsersatzes (mit Ausnahme desjenigen nach §§ 439 Abs. 2, 635 Abs. 2 BGB) gilt dieser § 7 entsprechend.

  7. Ein Ausschluss oder eine Begrenzung unserer Haftung wirkt auch für unsere gesetzli-
- 7. Ein Ausschluss oder eine Begrenzung unserer Hattung wirkt auch für unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
  8. Kardinalpflichten sind wesentliche Vertragspflichten, also solche Pflichten, die dem Vertrag sein Gepräge geben und auf die der Vertragspartner vertrauen darf; es handelt sich damit um die wesentlichen Rechte und Pflichten, die die Voraussetzungen für die Vertragserfüllung schaffen und für die Erreichung des Vertragszwecks unentbehrlich sind.
  9. Mit keiner der voranstehenden Klauseln ist eine Änderung der gesetzlichen oder richterrechtlichen Beweislastverteilung bezweckt.
  8.8 Finentumsvorhealt

#### § 8 Eigentumsvorbehalt

- § 6 Eigenfulnisvorberlatt.

  1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmer vor.

  2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und
- Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig

- Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.

  3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwaig im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Ein Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

  4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 2. und 3. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

  5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverzflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
- gerat.

  6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

  7. Soweit Kaufpreisforderungen des Kunden in ein Kontokorrent eingehen, tritt der Kunde ist gleiche Weise nien ihm zustebenden Saldefordung an une
- in gleicher Weise eine ihm zustehende Saldoforderung an uns ab.

  8. Verschaffen wir dem Kunden die Mittel zur Kaufpreiszahlung dadurch, dass wir ihm einen von uns ausgestellten und von ihm angenommenen Wechsel zur Diskontierung indossieren (Wechsel-Scheck-Verfahren) so geht das Eigentum an der Ware erst auf den

- Kunden über, wenn der Wechsel eingelöst und unsere Wechselhaftung erloschen ist. § 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand

  1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. Wir haben das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht zuständig
- sein kann. 2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht. Dasselbe gilt, wen der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
- 3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hier durch die Glüßigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. Dies gilt auch im Falle von Vertragslücken.



## INDEX NACH SAV-NUMMERN

CAV No.	C-:4-
SAV-Nr.	Seite
220.30	20
220.31	20
220.32	21
220.33	21
220.76	66 / 67
220.79	76
240.62	147
241.29	129
241.31	130
241.32	131
241.40	132
241.41	133
241.50	134
241.51	135
241.52	136
241.53	137
241.90	138
242.01	144
242.02	144
242.05	146
242.07	145
242.11	145
242.12	146
242.21	148
242.22	148
242.25	149
242.29	149
242.31	150
242.90	22
242.91	22
242.92	77
243.01	23
243.07	23
243.10	24
243.11	25
243.15	147
243.40	36 / 37
243.41	38 / 39

SAV-Nr.	Seite
243.42	40 / 41
243.70	58 / 59
243.71	60 / 61
243.72	62 / 63
243.73	64 / 65
243.76	66 / 67
243.77	68 - 71
243.77-RAIL	74
243.79	75
244.02	26
244.03	27
244.04	27
244.05	28
244.06	29
244.07	30
244.10	28
244.40	42 / 43
244.41	44 / 45
244.43	46
244.45	47
244.70	78 / 79
244.71	80 / 81
244.72	84 / 85
244.73	86
245.01	118
245.02	119
245.03	120
245.04	121
245.05	122
245.06	123
245.09	124
245.10	125
245.40	126
245.41	126
246.40	152
246.41	152
246.42	153
246.50	153

SAV-Nr.	Seite
246.53	154
246.54	154
246.60	155
246.61	156
248.01	26 / 141
248.02	141
248.03	142
248.05	29
248.40	142
248.60	143
248.61	143
248.70	73
248.81	52
248.83	52
248.84	92
248.85	92
248.86	52 / 93
248.90	31
248.91	31
248.92	32
248.94	32
482.70	158
486.04	114
486.40	114
487.40	150
532.03	157
532.11	158
876.02	50/91
876.06	51
876.10	48 / 49
876.12	88 / 89
878.05	111
890.02	111
890.42	112
890.43	112
890.70	113
890.71	113



#### SAV - PRODUKTFAMILIE



#### KATALOG I: SAV-MAGNETSPANNTECHNIK

Permanent-, Elektro-, Elektro-Permanent-Magnete, Kombi-Lösungen, Entmagnetisiergeräte, Sinus-Tische, magnetische Hilfen



#### KATALOG II: SAV-STATIONÄRE SPANNTECHNIK

Schraub- und Spannstöcke, Vakuum-Spanntechnik, Spannwinkel und Winkel, stationäre Futter und Vorrichtungen



#### KATALOG III: SAV-UMLAUFENDE SPANNTECHNIK

Hand- und Kraftspannfutter, Hebelausgleichung, Finger-, Konsol- und Schrägbolzenfutter



#### KATALOG IV: SAV-AUTOMATIONSLÖSUNGEN

Palettenwechsler, Verkettung von Werkzeugmaschinen, Entgratungszellen, Werkzeugwechsler, Be- und Entladeroboter



#### KATALOG V: SAV-NORMTEILE

Halbzeuge, Positionier- und Spannelemente, Bedien-, Führungs- und Antriebselemente



#### KATALOG VI: SAV-LASTHEBEN

magnetische Anlagen für schweres Lastheben, Permanent-Lasthebemagnete, Batterie-Lasthebemagnete, Handlings-Hilfen



#### KATALOG VII: SAV-SONDERLÖSUNGEN

kundenorientierte Lösungen im Bereich Magnetik, Hydraulik, Mechanik, und Vakuumtechnik, stationär und umlaufend



#### KATALOG VIII: SAV-KLEINMAGNETE

Flach- und Stabgreifermagnete, Topfmagnete, Magnetkerne und Organisationsmagnete



#### KATALOG IX: SAV-ABRICHTEN UND RUNDSCHLEIFEN

Rundschleif- und Abrichtgeräte, Teilapparate



#### KATALOG X: SAV-QMC

Spann- und Wechselsysteme für Kunststoffspritzmaschinen und Pressen





# BERATUNG ENTWICKLUNG FERTIGUNG VERTRIEB SERVICE



#### SAV Spann- Automations-Normteiletechnik GmbH

Schießplatzstraße 36+38a D-90469 Nürnberg Deutschland

Tel.: +49 - 911 - 9483 - 0 Fax: +49 - 911 - 4801426 Email: info@sav-spanntechnik.de

www.sav-spanntechnik.de